“7.24”一般高处坠落事故调查报告

来自：襄阳市樊城法院长虹路家属院“7·24”一般高处坠落事故调查组 时间：2025-11-12

2025年7月24日上午9时45分，在米公街道樊城法院长虹路家属院2栋2单元3楼，湖北小白象商贸有限公司一名安装工人安装空调时，发生一起成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调府令第354号）等规定，樊城区人民政府依法成立了由区应急管理局、市公安局樊城分局、区纪委监委、区总工会、区住建局等有关部门组成的襄阳属院“7·24”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问、综合分析等方式，过、原因、应急处置和人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范措施建议。现将有关情况

一、基本情况

（一）事故相关单位及人员基本情况

1.安装公司相关人员情况

湖北小白象商贸有限公司。成立于1998年1月21日，法定代表人：杜某某，地址：襄阳市樊城区长虹路153号，注册资本：贰仟零叁拾万圆人民公司（自然人投资或控股），经营范围：一般项目：家用视听设备销售，家用电器零配件销售，电子产品销售，针纺织品销售，服装服饰批发，服售，鞋帽批发，日用百货销售，日用品销售，五金产品批发，五金产品零售，日用品批发，家居销售，家居安装和维修服务，直饮水设备销售，家居品销售，太阳能热利用产品销售，太阳能热发电产品销售，水产品零售，水产品批发，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零售，家用电器安装服务，日用电器销售，建筑材料销售，日用陶瓷制品销售，非居住房地产租赁，物业管理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，总通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），市场营销策划，组织文化艺术交流活动，礼仪服务，会议及展览服务，信息咨询服务（不含许可专业保洁、清洗、消毒服务，广播影视设备销售，搪瓷制品销售，厨具卫具及日用杂品零售，文具用品零售，文具用品批发，日用化学产品销售，农加工、运输、贮藏及其他相关服务，包装服务，企业管理，企业管理咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项产，食品生产，燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

杜某某，男，湖北小白象商贸有限公司法定代表人。

黄某某，男，湖北小白象商贸有限公司售后部经理。

张 某，女，湖北小白象商贸有限公司售后部信息员。

彭某某，男，湖北小白象商贸有限公司空调安装人员。特种作业操作证操作项目：高处安装、维护、拆除作业，有效期至2028年2月23日。

冯某某，男，湖北小白象商贸有限公司空调安装人员，无高处作业证。

2.其他相关人员情况

白某某，男，樊城法院长虹路家属院2栋2单元3楼房主。

（二）移机情况

2025年7月19日，樊城法院长虹路家属院2栋2单元3楼房主白某某，因白某某襄城区租赁房（襄阳古城街道木木夕花店后面的家属院1楼）到期城法院长虹路家属院2栋2单元3楼家中，通过格力公司热线电话（4008365315）申请空调移机，格力公司通过系统将安装单派给湖北小白象商贸有张某，张某通过微信群将白某某的信息派发给负责襄城区域的空调安装人员彭某某和冯某某。

（三）事故现场情况

事故现场位于樊城法院长虹路家属院2栋2单元3楼白某某家客厅东面窗外，作业面距地面约6米，该作业属高处作业。事故发生后，冯某某面部二次防护绳脱落，安全带未损坏系在身上。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年7月19日中午12时，白某某给彭某某打电话联系移机事宜，并约定14时到白某某襄城区租赁房进行空调拆除。

2025年7月19日14时12分，彭某某和冯某某来到白某某襄城区租赁房，并将空调拆除，白某某喊了货拉拉将空调运至樊城法院长虹路家属院，白某某让彭某某和冯某某帮忙搬上2栋2单元3楼家中，因时间问题，双方协商另约时间再进行空调安装，白某某就将家中钥匙交给了家住樊城区的冯的微信。

2025年7月24日8时26分，冯某某通过微信电话告知白某某要到樊城法院长虹路家属院2栋2单元3楼家中去安装空调，由于白某某在外地上班某到家中自行安装。

2025年7月24日9时，彭某某和冯某某来到樊城法院长虹路家属院2栋2单元3楼白某某家中，两人穿戴好五点式安全带开始安装空调。

9点45分，冯某某系着五点式安全带和二次防护绳，站在客厅窗外防护网上，进行固定空调外机两侧的螺丝，彭某某在室内准备真空泵、扳手好空调外机右侧的螺丝，准备到空调外机左侧进行安装时，冯某某喊了一声，彭某某立即到窗边看情况，发现冯某某面部朝上躺在一楼地面，二次防在身上未损坏。

（二）应急救援和事故善后情况

事故发生后，彭某某立即打了120，并将情况告知湖北小白象商贸有限公司售后部经理黄某某，大概5分钟左右，120赶到现场，将冯某某送至120一起到了医院，用冯某某手机通知了他的家属，后经医院抢救无效，于2025年7月24日16时宣布死亡。

2025年7月28日，湖北小白象商贸有限公司与死者家属签订了赔偿协议，并进行了赔偿，保持了社会稳定。

（三）事故上报情况

接到米公街道办事处事故情况上报后，樊城区应急管理局高度重视，立即派人赶往现场进行核查，情况属实后，立即向襄阳市应急管理局值班同时上报生产安全事故直报系统。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

冯某某，男，湖北小白象商贸有限公司空调安装人员。

事故直接经济损失115万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

经现场勘察、询问、医院诊断和调查分析认定，导致事故发生的直接原因：

冯某某。安全意识淡薄，无高空作业证，在未规范佩戴安全带的情况下，进行空调安装作业，导致发生坠落时，二次安全绳脱落，坠至地面，后

（二）间接原因

湖北小白象商贸有限公司，未审核作业人员的特种作业资质，安全生产教育培训不到位，作业现场安全管理混乱，作业人员违规作业的行为未能

（三）事故性质

经调查认定，襄阳市樊城法院长虹路家属院“7·24”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位及责任人员的处理建议

（一）不予追究责任

冯某某，湖北小白象商贸有限公司空调安装人员，在无相关特种作业资质情况下，违反操作规程冒险作业，导致事故发生，违反了《中华人民共
第三十条的规定，对事故的发生负有直接责任；鉴于在事故中死亡，建议予以免责。

（二）对有关单位的处理建议

1.湖北小白象商贸有限公司。未落实企业安全生产主体责任，未审核作业人员的特种作业资质，作业人员安全教育培训不到位，无专职或兼职
员，作业现场的安全隐患排查不到位，未及时消除事故隐患，对事故的发生负有管理责任，建议樊城区应急管理局依法给予行政处罚。

2.米公街道办事处。依据《湖北省安全生产党政同责暂行办法》（鄂发〔2020〕8号）第十一条第一款的规定，米公街道办事处作为属地，对本
位安全隐患排查治理不到位，建议米公街道办事处向樊城区人民政府作出书面检查。

（三）对有关责任人员的处理建议

1.杜某某，作为湖北小白象商贸有限公司法定代表人，未审核作业人员的特种作业资质，未对作业人员进行安全教育培训，未向作业人员发放
时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有管理责任，建议由樊城区应急管理局依法进行行政处罚。

六、事故防范措施建议

1.湖北小白象商贸有限公司。要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建立健全企业安全生产管理制度，配备专职的安全生产管理
业人员的相关资质，加强对作业现场的监督管理，及时发现和消除生产安全事故隐患，防范类似事故再次发生。

2.米公街道办事处。要认真吸取事故教训，开展特种作业领域专项检查，重点聚焦作业人员无证作业、违章作业等突出问题，督促辖区内涉及
安全管理，开展警示教育活动，加强企业对员工持证上岗作业的意识，保障施工人员生命安全。

襄阳市樊城法院长虹路家属院“7·24”一般高处坠落事故调查组

2025年10月23日

打印 收藏 关闭

Copyright2018 FanCheng China All Rights Reserved 樊城区人民政府主办 版权所有

鄂ICP备14010467号-1 鄂公网安备 42060602000263号 网站标识码：4206060017

樊城区政府值班电话:0710-3220407 网站维护电话：07103155180 邮箱:fcspj@fc.gov.cn | **网站地图**

总编辑：卢晓丹　　责任编辑：骆克晓