# 政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度
政策文件 +
法定主动公开内容 +
政府信息公开年报 +
政府信息依申请公开

| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号： | 015115177-202110-459744 | 主题分类： | 民生重点领域统计信息 |
| 发布机构： | 昆明市五华区人民政府 | 发布日期： | 2021-10-22 14:56 |
| 名 称: | 关于鹏达花园项目工地混凝土搅拌运输车侧翻致1人死亡事故调查报告 | | |

## 关于鹏达花园项目工地混凝土搅拌运输车侧翻致1人死亡事故调查报告

发布时间：2021-10-22 14:56 字号：[ 大 中 小 ]

编辑：张洁涛 审核：余俊 终审：赵晓军

2021年4月16日下午16时40分，五华区黑林铺街道办事处滇缅大道2626号鹏达花园项目工地一辆混凝土搅拌运输车在拉运混凝土行驶过程中发生侧翻致一人死亡事故。

接事故报告后，区应急管理局、市公安五华分局、区住房和城乡建设局、黑林铺街道办事处一同赶赴事故现场开展事故调查处置，组织指导善后工作。4月27日，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，区政府授权区应急管理局牵头，成立“4·16”鹏达花园项目工地混凝土搅拌运输车侧翻致1人死亡事故调查组（以下简称：事故调查组），事故调查组组长由区应急管理局董天能局长担任，副组长由区住房和城乡建设局副局长王文俊同志和区应急管理副局长周顺林担任，成员由区应急管理局、区住房和城乡建设局、区司法局、区总工会、区人力资源和社会保障局、市公安局五华分局、黑林铺街道办事处等相关部门组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院参加，全面开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、车辆鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。现事故情况已查明，报告如下：

一、 事故概况

（一）事故发生时间：2021年4月16日下午16时40分左右

（二）事故发生地点：黑林铺街道办事处滇缅大道2626号鹏达花园项目工地

（三）事故相关单位：

1. 发包方：云南鹏达房地产有限公司

2. 混凝土承运方：云南三合运物流有限公司