[索 引 号]	11500235747452371C/2024-00054	[
[发布机构]	云阳县应急管理局	[
[标 题]	云阳县凤鸣镇“7·4”一般道路交通事故调查报告	
[发文字号]		[

云阳县凤鸣镇“7·4”一般道路

2024年7月4日6时50分许，云阳县凤鸣镇省道102线559Km+400m（小地名李济损失约113万元。

为查清该起事故原因，认定事故性质，追究相关责任，依据《中华人民共和务院493号令）的规定，按照《云阳县人民政府办公室关于成立云阳凤鸣“7·4”-56号）要求，成立由云阳县人民政府牵头，县应急管理局、县检察院、县公安局展调查。邀请县纪委监委机关参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现定等方式，查明了事故发生的原因、性质、人员伤亡和财产损失等情况，认定了情况，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改措施建议。

经调查认定：云阳凤鸣“7·4”一般道路交通事故是一起货车驾驶员未安全文任事故