索 引 号	4001/20251114-00004	公开目录	安全生
发布机构	澜沧县政府办公室	发布日期	2025-
名　称	澜沧县“6.13”道路交通事故调查报告		
文　号		主 题 词	
体　裁		服务对象	
生效日期		著录时间	
存放位置		废止日期	

澜沧县“6.13”道路交通事故调查报告

2025年06月13日，澜沧县省道339线K35+780米处发生一起道路交通事故，造成1人死亡。现按照上级相关

下：

一、道路交通事故的基本情况

2025年6月13日，扎*驾驶云JSV6**号普通二轮摩托车（车载：娜*）由小拉巴卫生室往澜沧县方向行驶

省道339线K35+780米处时，与杨*孝驾驶的云K0286**号重型半挂牵引车（云J18**挂号重型罐式半挂车）发

J1858挂号重型罐式半挂车挤压，造成娜*当场死亡，云JSV6**号普通二轮摩托车受损的道路交通事故。

二、事故调查基本情况

事故现场位于澜沧县省道339线K35+780米处，道路行政等级：省道三级，路面性质：干燥沥青路面，有

R=62.6米，该路段呈东西走向，东至澜沧县方向，西至西盟县方向，北至小拉巴卫生室方向，路口宽10.0米

1.50米、高0.60米、上宽0.15米、下宽0.50米的水泥防护墩，北侧有效路面边缘外为“小拉巴红姐车行”，

米、高0.60米、上宽0.15米、下宽0.50米的水泥防护墩，水泥防护墩外为“石棉瓦售卖点”，发生事故时，路因素。

三、当事人基本情况

当事人扎*，曾用名：无，男，民族：拉祜族，1971年02月15日生，文化程度：小学，职业：粮农，籍云南省普洱市西盟佤族自治县力所拉祜族乡南亢村民委员会南下嘎上寨8号，机动车驾驶证号码：53273019 53270091****，驾驶证证芯编号：53X004072****，发证机关：云南省普洱市公安局交通警察大队，准驾车月28日，有效期始：2023年11月28日，有效期止：2033年11月28日，驾驶证期限：十年，机动车驾驶证状态普通二轮摩托车驾驶人，伤害程度：无伤害。

当事人杨*孝，曾用名：无，男，民族：汉族，1996年10月27日生，文化程度：中等职业教育，职业：址：云南省普洱市思茅区龙潭彝族傣族乡龙潭村委会竜山村民小组25号,机动车驾驶证号码：532701199610 53271045****，驾驶证证芯编号：530004072****，发证机关：云南省普洱市公安局交通警察支队，准驾车05月12日，有效期始：2021年05月12日，有效期止：2031年05月12日，驾驶证期限：十年，机动车驾驶证状号重型半挂牵引车（云J18**挂号重型罐式半挂车）驾驶人，伤害程度：无伤害。

当事人娜*，曾用名：无，女，民族：拉祜族，1968年03月08日生，文化程度：小学，职业：粮农，籍住址：云南省普洱市西盟佤族自治县勐梭镇里拉村民委员会第十六组班勒组037号，公民身份证号码：5327 JSV6**号普通二轮摩托车乘车人，伤害程度：当场死亡。

四、车辆基本情况

肇事车辆甲车是一辆豪爵牌云JSV6**号普通二轮摩托车，所有人：扎迫，住址：南省普洱市西盟佤族自南下嘎上寨8号，行驶证证芯编号：5310011366851，车身颜色：红/灰色,车辆型号：HJ150-7,车辆发动机号LC6PCK932F0******，使用性质：非营运，出厂日期：2015年05月27日，初次登记日期：2016年04月14日，合格标志编号：26530812**，检验有效期止2026年04月30日，强制报废期止：2029年04月14日，机动车状态司：中国大地财产保险股份有限公司澜沧支公司，保险种类：机动车交通事故责任强制险，保险单号：PDF止日期：2026年05月19日;投保公司：中国大地财产保险股份有限公司澜沧支公司，保险种类：驾乘无忧意号：PEFFD25530115300000******，保险终止日期：2026年05月19日。

肇事车辆乙车是一辆豪沃牌云K0286**重型半挂牵引车，所有人：云南万卓物流有限公司，住址：云南景洪市大沙坝民族风情街12栋20号门面，车身颜色：蓝色，号牌种类：大型新能源汽车，车辆型号：ZZ425 31925106****，车辆识别代码：LUECBFB3SD00****，使用性质：货运，出厂日期：2025年01月24日，初次登日期：2025年02月13日，行驶证证芯编号：537003764****，检验合格标志编号：26532822****，检验有效期止：2040年02月13日，核定载人数：2人（实载1人），机动车状态：正常，该车保险情况：投保公司：中

双版纳州分公司，保险种类：机动车交通事故责任强制险，保险单号：PDZA202553280000******，保险终止
司：中国人民财产保险股份有限公司西双版纳州分公司，保险种类：新能源汽车商业保险，保险单号PDAA2
期：2026年02月12日。

肇事车辆丙车是一辆通亚达牌云J18**挂号重型罐式半挂车，所有人：李春华，住址：云南省普洱市思
58号2幢2单元201室（暂住），车身颜色：白/红色，车辆型号：CTY9401G***,车辆发动机号：无，车辆识别
性质：货运，出厂日期：2019年05月20日，初次登记日期：2019年05月30日，发证日期：2019年05月30日，
535002293****，检验合格标志编号：26530845****，检验有效期止：2026年05月31日，强制报废期止：20
29600KG（实载：0），机动车状态：正常，该车保险情况：投保公司：中国人民财产保险股份有限公司西双
车商业保险，保险单号：PDAA202553280000******，保险终止日期：2026年02月25日。

五、事故形成原因分析

当事人扎*驾驶云JSV6**号普通二轮摩托车由小拉巴卫生室路口驶出时，未注意观察瞭望避让右方车辆
要原因；当事人杨*孝驾驶云K0286**号重型半挂牵引车（云J18**挂号重型罐式半挂车）上路行驶，在行驶
有效措施，加之其在行驶过程中行驶车速超过限速标志标明的速度，其违法行为是造成此次事故的次要原因
规定佩戴安全头盔，其违法行为虽与事故的发生无必然因果关系，但是加重了事故的损害后果，导致其在事

六、存在的突出问题及预防对策建议

澜沧是个多民族聚集地方，人多地广，道路管辖较长，民族整体文化素质落后，法律法规知识淡薄，如
驾醉驾、飚车、不按规定停放车辆、不按规定超车等情况问题较突出。近几年来，随着我县经济快速发展，
行用二轮摩托车、小型轿车等代替了交通工具，机动车和交通流量增长迅猛，道路交通事故尤其是重特大交
人民群众的生命财产安全。如何预防遏制重特大道路交通事故，本人提几点建议：1、结合我队近期的案件
结出突出的违法行为、容易肇事车型、易发生事故的时间、路段，积极向局党委汇报，作好应对措施和整治
电视、报刊、手机短信等方式、加大群众对道路交通安全法的宣传力度，不断提高驾驶员的行车安全意识。
等相关部门，加强对路面巡逻和上路执勤力度。4、增加乡村道路危险路段的标示、标牌建设，更好地提醒
度的判断。5、不定期对辖区公路制定专项行动方案，重点打击无证驾驶、不佩戴安全头盔、酒驾醉驾、飚
超车、客运车超员等违法行为。6、加强对城区红绿灯管理，车辆停放标志的建设，认真履行职责，交通事

澜沧县公安局交通管理大队

2025年07月10日

保存为WORD 打印 关闭

-- 中国政府网 --

-- 省政府机构网站 --

-- 地级以上市网站 --

-- 推荐网站 --

主办：澜沧县人民政府 承办：澜沧县人民政府办公室 滇ICP备18001474号

电话号码：0879—7220091 电子邮箱：lcxzfxxgk@163.com

网站标识码：5308280017 网站统计 | 网站地图







