马鞍山泰安脚手架安装有限公司“8·20”一般高处坠落事故调查报告

2022年8月20日7时20分左右，当涂经济开发区滨江小区5期项目，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等有关规定，经县政府同意，于2022年12月14日成立了由分管副县长为组长，县应急管理局、县住建局、县纪委监委、县公安局、县人社局、县总工会和当涂经济开发区相关人员为成员的事故调查组，依法对事故开展调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅相关资料、询问有关当事人，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故存在原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、相关单位基本情况

（一）建设单位

马鞍山市金腾实业发展有限公司（以下简称“金腾实业公司”）。该公司隶属于当涂县经济开发区管委会，成立于2021年08月02日，法定代表人：费某某，注册资本：93，000万（元），统一社会信用代码：91340521MA8N29LJXR(1-1)，地址：马鞍山市当

涂县经济开发区涂山大道1号。经营范围：房地产开发经营；建设工程施工；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：日用百货销售；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；农业机械销售；建筑工程用机械销售；金属结构销售；工程管理服务；城市绿化管理；市政设施管理；园区管理服务；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）总承包单位

中国十七冶集团有限公司（以下简称“十七冶集团公司”）。该公司成立于2006年09月30日，法定代表人：喻某某，注册资本：205,000万(元)，统一社会信用代码：91340500150501353B，地址：马鞍山市花山区雨山东路88号。经营范围：包括建筑工程施工总承包特级等。十七冶集团对外投资78家公司，具有81处分支机构。

中国十七冶集团有限公司房屋工程技术分公司(以下简称“十七冶房屋公司”)。该公司系十七冶集团公司的分公司，成立于2010年5月12日，负责人：丁某某，统一社会信用代码：91340500554597267A，地址：马鞍山市花山区雨山东路88号1栋。经营范围：房屋建筑工程、机电安装工程、钢结构工程等。

（三）专业分包单位

马鞍山泰安脚手架安装有限公司（以下简称“泰安脚手架公司”）。该公司成立于2016年05月30日，法定代表人：冯某某，注册资本：400万(元)，统一社会信用代码：91340500MA2MWJA78B，地址：马鞍山市雨山区佳山乡陶庄创

业园雨山西路1800-9号。经营范围：脚手架安装、租赁；建筑劳务；建筑安装等。

二、项目基本情况

当涂经济开发区于2021年10月启动滨江五期安置房建设工作，该建设项目（EPC总承包）分两个组团建设，此次事故发生于项目一组团。项目一组团位于涂山路以北，奥克斯大道以东，盛泰路以南，长沟北路以西，规划总用地面积15.97万㎡，总建筑面积28.11万㎡，有11层小高层39栋，9层多层住宅1栋，共计2190套住宅。

该项目建设单位为金腾实业公司，设计及施工总承包单位为中国十七冶集团有限公司，具体施工单位为十七冶房屋公司，监理单位为安徽天翰工程咨询有限责任公司，勘查单位为安徽工业大学设计院（集团）有限公司。

三、合同签订及安全管理职责履行情况

2021年12月21日金腾实业公司与十七冶集团公司签订了当涂经济开发区滨江小区五期建设项目（EPC总承包）。后十七冶集团公司指令十七冶房屋公司具体实施该项目。

2022年03月08日十七冶集团公司与泰安脚手架公司签订了脚手架安拆专业分包合同和安全生产管理协议。泰安脚手架公司承包了当涂经济开发区滨江小区五期建设项目部分楼房的外架安装与拆除分包工程。

经调查，中国十七冶集团有限公司作为项目总包单位，工程开工前建立了安全管理体系，成立了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员，制定了安全操作规程，具备建筑施工企

业资质和建筑施工安全生产许可,并于 8 月 20 日当天班前召开了安全交底会。事故发生后，集团公司滨江小区五期安置房建设项目部及时采取应急救援措施，并将事故情况报告行业主管部门当涂经济开发区规划建设局。中国十七冶集团有限公司作为项目总包单位，履行了安全管理职责。

四、人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡，死者：董某某，男，56 岁，安徽省天长市人，公民身份号码:342321********5436，系泰安脚手架公司现场管理人员。

2.直接经济损失情况：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB672211986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约为 150 万元。

五、事故经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2022 年 8 月 20 日早上 5 时 30 分左右，泰安脚手架公司现场管理人员董某某和安全员何某某进入施工现场，准备对 4 号楼脚手架拆除区域进行警戒旁站。董某某具体负责该栋楼西南处警戒旁站工作，待警戒工作完成后，其他外架拆除人员就开始上外架进行拆除作业。当时，董某某在没有接到任何工作指令的情况下，擅自离开了警戒区域上至 4＃楼的十一层，捆扎钢管。7 时左右，信号工在对讲机里听到有人喊需要吊运钢管，由于高处吊运材料时信号工视线不清，需要上面的作业人员给信号工辅助信号，信号工得到指令后再指挥塔吊进行起吊。当信号工过来时，看到董某某站在架体上打电话，情绪异常激动，通话结束后身体后移失

衡发生坠落。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，泰安脚手架公司安全员何某某立即拨打120急救中心，7时45询问救护车到什么位置了，询问得知派的是马鞍山市的救护车，由于考虑市区离工地路途较远且路上堵车，工程项目部决定用自有车辆将伤者送到当涂县人民医院抢救。8时30分许，董某某经医院抢救无效宣布死亡。8月21日，泰安脚手架公司与死者家属达成赔偿协议，相关赔偿款等均支付到位，死者家属也对泰安脚手架公司表示谅解。善后工作平稳有序。

（三）事故报告情况

事故发生后，9时20分，滨江小区五期安置房建设项目部驾驶员受项目部指派，到当涂县经开区派出所准备向所长报告事故情况，因所长不在单位，10时电话联系所长，得知所长在县公安局开会，并未向所长报告具体情况。10时40分，项目部负责人分别向当涂经开区规划建设局工作人员杨某和规划建设局局长陈某某报告了事故的相关情况，随后，陈某某向经开区管委会报告了事故相关情况。

六、事故原因分析及性质

（一）事故直接原因

泰安脚手架公司现场管理人员董某某，其职责是负责脚手架拆除区域地面警戒和旁站工作，但其未遵守规定，擅离工作岗位，在没有接到任何工作指令的情况下，擅自上至4＃楼十一层捆扎钢管，不慎从脚手架架体上坠落，是这起事故的直接原因。

（二）事故间接原因

马鞍山泰安脚手架公司对作业现场监管不到位，对施工现场隐患排查不到位，未及时制止董某某的超范围作业行为。

（三）事故性质

经事故调查组认定，这是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任分析及处理意见

（一）建议免于追究责任的人员

董某某，泰安脚手架公司现场管理人员，安全意识淡薄，未严格遵守岗位职责，擅自离岗从事高处临边作业，对事故发生负有直接责任。因其已死亡，建议免予追究责任。

（二）建议予以行政处罚的单位和人员

1.泰安脚手架公司，作为脚手架工程专业分包单位，未严格落实企业主体责任，对作业现场安全管理不到位、员工安全教育培训不到位、隐患排查治理不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[1]之规定，建议由当涂县应急管理局给予其行政处罚。

2.冯某某，泰安脚手架公司法定代表人，未严格履行企业主要负责人安全管理职责，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[2]之规定，建议由当涂县应急管理局给予其行政处罚。

（三）有关部门及公职人员

对于在事故调查过程中发现的有关部门及公职人员履职方面

1《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

2《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

的问题线索，建议移交当涂县纪委监委，对相关单位和人员依法依纪依规作出处理。

八、防范措施及整改建议

（一）举一反三，深刻吸取事故教训。泰安脚手架公司要深刻吸取本次事故教训，全面开展风险评估和安全整治，健全完善安全管理制度，进一步明确岗位人员职责，严格落实各项安全管理措施，加强从业人员的安全教育培训，认真做好作业现场的风险辨识工作，合理有效布置安全警示标志，有效防范各类生产事故发生。

（二）健全制度，夯实安全监管职责。当涂经济开发区要切实履行安全生产领导责任，进一步健全“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的齐抓共管责任体系。部门之间要加强信息互通，强化协作，形成安全监管合力。

（三）加强法律法规学习，提升依法行政能力。当涂经济开发区要加大对《中华人民共和国安全生产法》宣法普法力度，在各部门、各行业领域、各企业组织宣传学习，在全区范围内形成人人尊法、守法、护法的社会氛围，为加强开发区安全生产工作，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会持续安全发展奠定良好的法律基础。

马鞍山泰安脚手架安装有限公司

“8.20”一般高处坠落事故调查组

2023 年 1 月 11 日