附件：

湄潭县湄江街道“3•4”一般道路交通事故调查报告

湄潭县湄江街道“3•4”一般道路交通事故调查组

2026 年 8 月 17 日

目

录

一、事故的基本情况.....2
（一）涉事企业基本情况.....2
（二）涉事车辆基本情况.....2
（三）当事人相关情况.....3
（四）事故发生的经过.....3
（五）事故现场情况.....3
（六）人员伤亡情况和直接经济损失情况.....4
1.人员伤亡情况.....4
2.直接经济损失情况.....4
二、事故应急救援处置评估情况.....4
（一）事故的信息接报及响应情况.....4
（二）事故现场应急处置、医疗救治和善后情况.....5
（三）事故应急处置评估.....5
三、事故原因分析.....5
（一）直接原因分析.....5
（二）涉事车辆鉴定情况.....6
（三）其他可能原因排除.....6
四、事故暴露出的问题.....6
五、相关部门安全生产履职情况.....6
（一）湄江街道办事处.....6
（二）湄潭县公安局交通管理大队.....7

（三）红花岗区交通运输局.....8
六、对有关责任人员和责任单位的处理.....9
（一）对有关责任人员的处理.....9
（二）对贵州锦桥运输有限公司的处理.....10
七、事故整改和防范措施.....10
（一）认真汲取事故教训.....10
（二）深入推进隐患治理.....10
（三）加强交通安全宣传.....10
（四）加大交通违法查处.....11

湄潭县湄江街道“3•4”一般道路交通事故调查报告

2026年3月4日13时01分许，在湄潭县湄江街道石坛街（小地名：锦玉星辰红绿灯路口）处，发生一起重型货车碾压自行车驾驶人，造成1人死亡的交通事故，事故造成直接经济损失约94.46万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经湄潭县人民政府批准，成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会、县交通局等单位有关人员组成的湄潭县湄江街道“3•4”一般道路交通事故调查组，并邀请县纪委监委、县检察院、遵义市红花岗区人民政府派员派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故现场进行了勘验调查，对事故发生单位及其他相关工作人员进行了调查。通过现场勘验和调查取证，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了整改措施。

经调查认定，湄潭县湄江街道“3•4”一般道路交通事故是一起因货车驾驶人员杨X刚安全意识淡薄，违规驾驶造成的生

产安全责任事故。

一、事故的基本情况

（一）涉事企业基本情况

贵州锦桥运输有限公司，注册资本：20万元人民币，成立日期2020年6月22日，地址：贵州省遵义市红花岗区X街道X楼X层X号门面，信用代码：91520302MAAJQFXXXX。贵州锦桥运输有限公司道路运输证号：52030200XXXX，经营许可证有效期：2024年7月29日至2028年7月28日（初领证时间为2020年8月4日；2021年7月29日、2024年7月25日换证），法定代表人樊X芳，身份证号码：4107821985*******，企业主要负责人樊X芳，身份证号码：4107821985*******，专职安全管理人员张X凯，身份证号码：3411261993*******。

（二）涉事车辆基本情况

涉事车辆贵CF48XX号重型自卸货车，车辆所有人贵州锦桥运输有限公司，车辆实际所有人：杨X刚（贵州省遵义市湄潭县湄江街道办事处天文路X号X号楼X单元X室），登记时间：2020年11月13日，车辆品牌及型号：豪沃牌/ZZ3257N41XXXX，车辆识别代号LZZ1ELNE4LN66XXXX，发动机号20071728XXX，车身颜色：绿，使用性质：货运，检验有效期截至2026年11月30日，核定载人数2人，实载1人，核定载质量12370千克，该车在中国太平洋财产保险股份有限公司湄潭分公司投保，保单号：AGYA936CTP25B023XXXX。

机动车综合性能检测：检测机构：遵义盛景机动车检测有限公司，检测有效期至2026年11月，检测结果：合格。二级维护检验：检测机构：湄潭县金刚汽车保养场，检测时间：2026年2月，检测结果：合格。

（三）当事人相关情况

1.杨X刚，男，汉族，52岁，户籍所在地：贵州省湄潭县湄江街道天文大道X号X号楼X单元X室，居民身份证号：5221281974XXXXXX，持有B2（2005年12月27日初次申领驾驶证，驾驶证档案编号：520301XXXXXX，审验有效期止：2027年12月27日）类型机动车驾驶证，事故发生时驾驶贵CF48XX号重型货车。

2.彭X权，男，汉族，60岁，户籍所在地：贵州省湄潭县湄江街道办事处鸡场村X堡组X号，居民身份证号：5221281966XXXXXX，事故发生时骑自行车。

（四）事故发生的经过

2026年3月4日13时01分许，杨X刚驾驶贵CF48XX号重型货车，从云熙检测站方向往黄家坝方向行驶，行驶至湄江街道石坛街（小地名：锦玉星辰红绿灯路口）处时，所驾车右侧车身中部碰撞从云熙检测站方向往锦玉星辰方向行驶的由彭X权驾驶的自行车，致使彭X权和自行车倒地后被贵CF48XX号重型货车右后轮碾压，造成彭X权死亡。

（五）事故现场情况

（六）

事故现场位于湄潭县湄江街道办事处境内石坛街（小地名：属于城市道路，道路呈东、南、西、北四个走向，东往云熙检测站方向，南往山水酒店方向，西往锦玉星辰方向，北往黄家坝方向，东面道路进入路口处为三车道，进二出一，进入两车道分别为左转及直行车道；红绿灯路口四角处有隔离岛，隔离右转专用车道。南北走向道路为双向八车道，道路最右侧为非机动车车道，中央隔离花坛及机非道路隔离花坛隔离道路；道路交通标志有：指路标志，交通标线分别为：白色分道线、人行横道线、白色边缘线、路口停止线、导向标线。纵坡度2%，事发当天路面干燥、完好，南北走向道路全宽11.40米，东面路口宽14.00米。

（六）人员伤亡情况和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

彭X权，男，身份证号5221281966XXXXXX，户籍所在地贵州省湄潭县湄江街道办事处X村X堡组X号，在事故中死亡。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》核定，事故造成直接经济损失约94.46万元。

二、事故应急救援处置评估情况

（一）事故的信息接报及响应情况

2026年3月4日15时45分许，湄潭县湄江街道办事处电话报告县应急管理局。15时54分许，湄潭县应急管理局书面报县委办，15时58分许书面报政府办，并在当日录入了生产安全事故信息统计直报系统。

（二）事故现场应急处置、医疗救治和善后情况

事故发生后，驾驶员杨X刚立即停车、保护现场，拨打110、120报警急救电话，无逃逸、无破坏现场行为。2026年3月4日13时05分许，湄潭县公安局交通管理大队、湄江街道办事处、“120”急救部门先后到达现场，协同开展救援救治工作，迅速将伤者彭X权送到湄潭县人民医院救治。彭X权因抢救无效于当日14时21分死亡。事故发生后，湄潭县公安局交通管理大队于3月4日组织驾驶员杨X刚、死者彭X权家属就丧葬事宜进行座谈。由驾驶人杨X刚先行垫付5万元丧葬费用于办理丧葬事宜。死者遗体已火化安葬。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，驾驶员杨X刚积极开展伤员救治。接到事故报告后，湄江街道、县有关部门积极响应，开展善后处理、舆情管控、家属安抚等工作。组织指挥有效，应急救援迅速，处置得当，善后处理平稳有序，未造成社会负面舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定，当事人杨X刚驾驶车辆行经灯控路口未按灯控指示通行及停车起步行驶时未确保安全是造成本次事故的主要原因；当事人彭X权驾驶二轮自行车横过机动车道时未下车从人行横道推行通过是造成本次事故的次要原因。

（二）涉事车辆鉴定情况

根据《遵义市湄潭县公安局交通警察大队道路交通事故认定书》（第5203281202600000011号）明确：四川金沙司法鉴定中心出具的川金司鉴所〔2026〕痕鉴字第259号司法鉴定意见书证实：贵CF48XX号重型自卸货车肇事前制动系完好，转向系符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中的相关要求。

（三）其他可能原因排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

四、事故暴露出的问题

贵州锦桥运输有限公司存在如下问题：一是贵州锦桥运输有限公司对肇事驾驶员未严格按照要求每月组织驾驶员安全教育培训，基本通过微信转发学习内容给驾驶员，未跟踪督促驾驶员是否观看学习内容，教育培训流于形式，不能达到教育目的；二是监控人员履职不到位，监控人员未实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等

违法行为，并记录存档至动态监控台账。

五、相关部门安全生产履职情况

（一）湄江街道办事处

2026年1—3月，湄江街道办事处严格落实道路交通安全属地管理责任，扎实开展研判部署、督导检查、隐患排查和宣传劝导等各项工作。其间街道召开党工委会3次、干部职工大会4次，常态化研判交通安全形势、风险隐患及春运工作特点，精准部署重点任务；先后出台安全生产责任实施细则、班子成员安全生产责任清单，下发交通安全工作提示5次，压实层级安全责任。街道班子领导带头下沉督导，主要领导先后深入核桃坝、兰江社区及辖区企业检查指导交通安全工作，督促企业落实主体责任、强化员工安全教育；分管领导累计11次深入村（社区）、学校、企业及群众家中开展督导宣传；相关领导带队到高山小学开展交通文明劝导，对师生、家长开展交通安全警示教育。平安法制办扎实开展日常管控，开展村（社区）督导5次，联合交警开展交通劝导、护校8次，排查道路安全隐患3次。鸡场社区、回龙村同步落实属地责任，通过多场次工作会、群众会安排部署工作，累计开展交通劝导13次，敲门入户宣传85户，全方位抓实辖区道路交通安全治理工作，有效防范化解道路交通安全风险隐患。

（二）湄潭县公安局交通管理大队

2025年12月31日起至2026年2月28日，湄潭县公安局交

通管理大队围绕春运、春节交通安保、低温雨雪凝冻管控、道路运输“百日攻坚”“冬季守护”等重点工作开展道路交通安全管理。其间召开专题会议2次、工作例会5次，县公安局分管领导调度4次；向县委、县政府专题汇报交通安全工作1次，筹备召开第一季度道路交通安全联席会议，形成事故形势分析报告2期。落实大队领导带队上路执勤机制，3次启动恶劣天气交通安全管理预案，顺利完成春节交通安保工作。2026年1月1日起至2月28日，累计查处各类交通违法行为29254起，查处酒驾62起、醉驾9起、无证驾驶229起、“三超一疲劳”违法行为7936起。深刻吸取红花岗区“1·16”较大道路交通事故教训，落实相关领导批示要求，排查各类道路隐患149处、事故黑点28处，配合县政府办组织多部门会商落实隐患治理，同步推进交通智能化设施建设；清理逾期未检验、未报废重点车辆411台，逾期未审验、换证AB类驾驶人146人。经过综合管控，辖区交通安全形势持续向好，该时段全县发生伤亡道路交通事故7起，同比下降12.5%；死亡3人，同比下降25%；受伤5人，同比下降54.55%。综上，该时段内湄潭县公安局交通警察大队依法履行道路交通安全监管、交通违法查处、安全隐患排查治理、交通事故预防等工作职责，各项管控措施落实到位。

（三）红花岗区交通运输局

辖区共有普通货物运输企业73家，该局严格依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路运输条例》等法

律法规，依法履行普货运输行业安全监管职责。日常工作中，持续督促辖区普货运输企业健全安全管理机构、管理制度、岗位职责、应急预案及安全档案，严格落实车辆技术管理、等级评定、维护保养及档案建立工作，监督企业执行车辆24小时动态监控制度，及时纠治运输违法违规行为。常态化开展从业人员资质核查、岗前教育及月度安全例会培训，通过线下集中教育结合“驾运宝”线上培训模式，实现从业人员安全教育全覆盖。坚持开展日常安全检查和台账化隐患闭环治理，每年联合交警、应急等部门通过“四不两直”方式开展多次专项整治，对主体责任落实不到位的企业进行约谈整改，持续推动企业落实全员安全生产责任制。2026年1至2月，累计检查普货运输企业36家次，下达整改通知书4份，约谈高风险企业5家次，抄送违法线索2起，已依法依规、常态化落实普通货物运输行业安全监督管理工作职责。

六、对有关责任人员和责任单位的处理

（一）有关责任人员处理

1.彭X权，男，60岁，在本次事故中驾驶二轮自行车横过机动车道时未下车从人行横道推行，导致该事故发生，对该起事故负次要责任，鉴于在事故中死亡，对其免予追究责任。

2.杨X刚，男，52岁，贵CF48XX号重型自卸货车驾驶人。在本次事故中，驾驶车辆行经灯控路口未按照灯控指示通行及停车起步时未确保安全。其行为违反了《中华人民共和国道路

交通安全法》第三十八条:“车辆、行人应当按照交通信号通行;遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行;在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行”及《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款:“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定，导致该事故发生，对该起事故负有主要责任。涉嫌交通肇事罪，已由检察机关对其采取相应措施。

（二）对贵州锦桥运输有限公司的处理

在调查过程中发现贵州锦桥运输有限公司存在的上述问题移交红花岗区交通运输局依法调查处理。

七、事故整改和防范措施

针对此次事故暴露出来的问题，结合道路“减量控大”交通事故预防工作要求，切实落实企业安全生产主体责任，强化地方政府属地责任、部门监管责任，有效防范类似事故，提出以下防范措施。

（一）认真汲取事故教训

各镇（街道）、各部门要认真汲取事故教训，充分研判，找准原因，精准施策，制定针对性措施，结合道路“减量控大”交通事故预防工作，以道路交通安全专项整治工作为抓手，狠抓各类违法违规行为，加强道路交通安全宣传和隐患排查治理，全面预防道路交通事故的发生。

（二）深入推进隐患治理

各镇（街道）、各部门要全面深入推进道路隐患排查、人车源头隐患清理、跟场管理、红白喜事打招呼和校园周边安全治理等重点工作，从源头消除安全隐患，最大限度地预防和减少道路交通事故的发生。

（三）加强交通安全宣传

各镇（街道）要发动各村（社区），加大宣传力度，以该事故为典型案例，以大货车盲点、视觉盲区为重点，普及重型车辆通行风险常识，告诫非机动车、行人主动远离危险区域，提升“知危险、会避险”的交通安全意识。

（四）加大交通违法查处

交通管理部门要针对重点车辆、重点时段、重点区域进行集中整治，依法从严查处酒驾、醉驾，客车超员、货车超载、多人驾乘摩托车等违法行为。特别是客运、货运车辆违法行为要及时抄送至相关部门，协同部门加强管理，督促落实好行业监管责任、属地管理责任和企业主体责任。