南宁市良庆区中南十洲房地产项目工程 “8.14”坍塌一般事故调查报告

发布时间：2021-12-18 09:40 来源：良庆区应急局

2021年8月14日17时许，在中南十洲1.1地块房地产项目工程，发生一起坍塌致人死亡事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函[2019]17民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办函〔2020〕69号）的规定，城区政府成立由应急管理局局长青梓敬组长的南宁市良庆区中南十洲房地产工程项目“8.14” 坍塌一般事故调查组（以下简称事故调查组），调查组成员由应急管理政府、良庆公安分局等单位派员参加调查，并邀请城区纪委监委派员参加事故调查组工作。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析和查阅资料，查明了事故发生的经过、损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人和责任单位的处理意见和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程概况

中南十洲1.1地块公区精装修工程位于南宁市良庆区那马镇纬3路北侧、纬4路南侧。

项目建设施工概况：中南十洲1.1地块房地产项目工程，开工日期为2021年6月20日，本工程总建筑面积105160.4平方米，其中1#楼米，建筑高度73.95/79.75米；2#楼建筑面积22053.224平方米，建筑高度73.95/79.75米；7#楼建筑面积10953.667平方米，建筑高度406.397平方米，建筑高度72.4米；10#楼建筑面积12356.997平方米，建筑高度78.2米，8#楼配套用房商业建筑面积1864.27平方米，业建筑面积1006.54平方米，建筑高度9.99米；16#楼商业建筑面积880.8平方米，建筑高度9.99米；地上建筑面积83356.47平方米。±0.90.5米，最高建筑高度79.75米，最低建筑高度9.99米。基础为筏板基础+桩基础，框架-剪力墙结构。标准层层高2.9米，地下1/2层，地人民币10670867.89元。事故发生时，主体已完成，西单元屋面已完成，东单元屋面防水完成90%，2-25层已完成内墙抹灰和外墙内保

（二）事故相关单位基本情况

1、建设单位：南宁景信置业有限公司，是中国（广西）自由贸易试验区南宁片区内有限公司。公司成立于2020年3月25日，统一社5PC7WQXA(1-1)，注册地址为中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金龙路8号16号楼2层，法定代表人为侯金生。经营范围为房地产开营）；对房地产得投资；室内外装修装饰工程、室内装潢设计（以上具体项目凭资质证经营）。（依法须经批准得项目，经相关部门批准

2、总包施工单位：融兴建设集团有限公司，是浙江省金华市企业。公司成立于2012年10月18日，《营业执照》注册号为9161000(册地址为浙江省金华市金磐路928号金磐商务大楼六楼602、603室。法定代表人韦春杰。公司类型为其他有限责任公司。经营范围：市政工；建筑、防水、防腐保温、幕墙、矿山、管道安装、送变电、地基与基础、道路、桥梁、装饰装修工程的施工；消防设施、机电设备的（易制毒、危险、监控化学品除外）、办公设备、机电设备（小轿车除外）、家用电器的销售；油汽田工程的技术服务。公司持《建筑业编号为D133109486，主项资质等级为建筑工程施工总承包壹级，有效期至2023年12月20日。公司持《安全生产许可证》，证书编号为90763，有效期至2023年5月7日。

3、劳务分包单位：东阳市融远建筑劳务有限公司，成立于2018年03月12日，《营业执照》统一社会信用代码为91330783MA29R' 江省金华市东阳市南市街道南溪驻村分中心305办公室，企业法定代表人为朱旭航，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。公书》，证书编号为C333149776，资质等级为施工劳务不分等级。公司持《安全生产许可证》，证书编号为（桂）JZ安许证字[2014]000 29日。经营范围：建筑劳务分包（不含涉外劳务）；房屋建筑工程、市政工程、装饰装修工程、园林绿化工程、水利水电工程、土石方工础工程施工；劳务派遣。（依法须经批准得项目，经相关部门批准后方可开展经验活动）东阳市融远建筑劳务有限公司在该工程设立有项刘鹏。

4、监理单位：深圳市城建监理有限公司，成立于1991年06月10日，《营业执照》注册号为914403001922012XB,注册地址为深圳深南大道6029号，江西大厦世纪豪庭298-30B，法定代表人为周丽娇，公司类型为有限责任公司（法人独资）。深圳市城建监理有限公司部，总监理工程师为刘强。

（三）事故现场勘验情况

2021年8月15日，我局工作人员对事故现场进行勘验，事故点为1号楼东单元25层A户型厨房间，建筑层数地下2层地上27层事故点(宽)x2.78m(高)，纸面石膏板（单块规格：PC2440×1220×9.5mm,重量：0.35t)。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2021年08月14日14时，根据水电施工工作安排，水电工程玉全戴安全帽、穿反光衣乘坐人货梯对1#楼东单元25层A户型厨房间进行PPR冷水管收口。（安全员刘金龙和人货梯司机潘彩娟均证实看到）。17时30分，下班后室友程朝阳、陈开福未发现程玉全吃晚饭，误以仍还未见其回宿舍休息，经多次打其电话，结果一直无法打通。室友马上告知班组长李铭锋，经大家互相询问后得知都未见到过程玉全，工人到施工现场及工地附近寻找。8月15日04时12分，在中南十洲1.1地块房地产项目工程1号楼东单元25层A户型厨房间发现程玉全背部叠在一起的石膏板压着(石膏板为广西诺文装饰工程有限公司于8月1日进场的装修材料)，嘴角有血，无呼吸，四肢僵硬。室友程朝阳、陈组长李铭锋马上跟项目部的安全员上报，安全员刘金龙得到消息后立刻向120急救中心报警。

三、事故人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故人员伤亡情况

程玉全，男，汉，58岁，湖北省通山县九宫山风景名胜区船埠村二组人，东阳市融远建筑劳务有限公司水电工。

（二）直接经济损失情况

事故造成直接经济损失约135万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

死者程玉全，安全观念淡薄，安全防范意识不强，在施工过程中，进入存在坍塌危险的区域作业，导致事故发生。

（二）间接原因

融兴建设集团有限公司作为总承包施工单位没有落实好安全生产总责任；安全生产责任制和安全管理制度落实工作不到位；施工现场
装修现场隐患排查不到位。

（三）事故性质

经调查认定，南宁市中南十洲“8.14”坍塌致人死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关人员及责任单位的责任认定和处理建议

（一）对相关责任人员的处理建议

1、李高明，融兴建设集团有限公司项目负责人，对公司安全生产工作督促检查不力，没有及时排查和消除生产安全事故隐患，对事
建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予行政处罚。

2.江涛，深圳市城建监理有限公司现场监理总代，在中南十洲1.1地块房地产项目工程中监理工作不到位，对监理工作督促、检查不
全隐患排查不到位，对事故发生负有领导责任。建议由深圳市城建监理有限公司给予其记过处分，并按照监理公司内部奖惩制度进行处理

3. 刘鹏，东阳市融远建筑劳务有限公司项目现场负责人，对公司员工安全教育不到位，导致作业人员安全意识淡薄，对事故发生负
远建筑劳务有限公司给予其记过处分，并按照公司内部奖惩制度进行处理。

（二）对事故责任单位的处理建议

融兴建设集团有限公司没有落实好总承包施工单位的安全生产总责任；安全生产责任制、各项安全管理制度落实工作不到位
位；装修现场隐患排查不到位。对事故发生负有主要责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

（一）融兴建设集团有限公司要认真履行相关职责，按照相关法律法规和行业安全管理规定以及公司安全管理制度的有关规定加强管
隐患，加强管理，严格落实各分包单位的隐患排查整改工作，做到不留死角，整改到底。

（二）广西诺文装饰工程有限公司要自觉履行企业安全生产主体责任，严格落实安全生产法规制度；要加强对施工现场的安全管理，
真排查治理安全生产隐患；要提高一线管理人员现场管理水平，按装修材料堆放要求进行堆放，防止形成新的安全隐患，防止类似事故再

（三）深圳市城建监理有限公司要认真履行监理职责，按照《建设工程监理规范》的有关规定加强现场监理，对所监理工程的施工、
培训、隐患排查治理情况要认真进行检查；要强化对危险性较大的部分工程的日常巡查检查，严格实行旁站监理制度，对发现的各类隐患
成整改，并按照规定组织复查，形成安全生产隐患治理闭环管理。要强化安全隐患排查治理，严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实
易发的重点场所、要害部位、关键环节，突出现场、盯住隐患，严查真改、深化整治，切实强化施工现场安全管理，严防事故发生。

（四）东阳市融远建筑劳务有限公司要加强对员工的安全教育培训，提高员工的安全生产意识和自我保护意识；严格把好劳务工人的
全，人人会安全，认真落实企业全员安全生产责任制。

南宁市中南十洲“8.14”

坍塌一般事故调查组

2021年11月24日

中央部门网站 省（区市）政府网站 区内地市政府网站 自治区人民政府网站 南宁市人民政府网

联系我们 网站帮助 站点地图

主办：南宁市良庆区人民政府 承办：南宁市良庆区发展和改革局

地址：南宁市良庆区歌海路9号 邮编：530022 电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问

桂ICP备19005573号 网站标识码 ：4501080001 桂公网安备45010802000047号