龙港市南城路1181号“1·5”一般高处坠落事故调查报告

2023年1月5日17时许，龙港市南城路1181号浙江金湖包装材料有限公司三楼办公室阳台空调外机安装现场发生一起一般高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失约80万元。事故发生后，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）《温州市人民政府关于进一步明确安全事故调查处理工作有关事项的通知》（温政发〔2013〕68号）的相关规定，受龙港市人民政府委托，龙港市应急管理局会同市检察院、市纪委监委、市群团工作部、市公安局组成事故调查组。调查组成立以后，事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证和技术分析，查明了事故原因，分清了事故责任，提出了对相关责任单位及责任人员的处理建议和防范措施。现将调查报告汇报如下：

一、事故发生基本情况

（一）事故相关单位概况

温州市瓯海区郭溪济华家用电器店，统一社会信用代码：92330304MA2J8QKA1W，注册日期 2020年06月28日，类型：个体工商户，经营者：王**，住所：浙江省温州市瓯海区塘下村船舫街12弄10号，经营范围一般项目：家用电器销售；日用电器修理；家用电器安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）事故发生背景及现场情况

2023年1月5日事故发生于龙港市南城路1181号浙江金湖包装材料有限公司三楼办公室阳台空调安装现场。浙江金湖包装材料有限公司法人林**向浙江亿龙制冷工程有限公司购买空调。浙江亿龙制冷工程有限公司与温州市瓯海区郭溪济华家用电器店于2022年12月12日签订《空调安装承包合同》，将龙港市南城路1181号浙江金湖包装材料有限公司(办公室)空调安装工程发包给温州市瓯海区郭溪济华家用电器店，同时约定安全管理责任由温州市瓯海区郭溪济华家用电器店负责。

（三）事故相关人员情况

王**，男，汉族，1984年5月出生，身份证号码：4**********8，户籍地：湖北省崇阳县路口镇，系温州市瓯海区郭溪济华家用电器店经营者。

（四）事故死者基本情况

王*，男，汉族，1983年3月出生，身份证号码：3**********X，户籍地：安徽省利辛县程家集镇。温州市瓯海区郭溪济华家用电器店员工，取得高处作业特种作业操作证（证件有效期限：2017.05.05至2023.05.05），系本起事故中的死者。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2023年1月5日早上9时，王*(死者)、代*、孙**三人携带空调安装器具，到龙港市南城路1181号三楼办公室阳台准备安

装空调外机，作业现场的阳台东西长约40米，南北宽约1.2米，台檐高约0.2米，距离地面高度约7米（现场详见图一）。下午5点许，王*未做任何防护措施一人在三楼阳台上（无护栏）指挥代*和孙**把室内空调外机搬到窗台上，紧接着王*一人将窗台上的空调外机搬到阳台上，之后王*又让代*和孙**去室内搬另一个空调外机。代*和孙**在室内搬空调外机的过程中，听到王*这边有异响，孙**立即去查看，发现王*不在窗户外的阳台上，同时听到楼下有人喊“人掉下去了”。代*和孙**立即跑下一楼，看到王*躺在地面上，头部流血。孙**立即拨打120急救电话，120急救人员将王*送去龙港市人民医院，医生看了王*情况后，随后将王*转温州医科大学附属第一医院救治。1月6日早上5点时许，王*经抢救无效宣布死亡。

事故发生后，现场有关人员拨打110报警电话，龙港市公安局、龙港市应急管理局相关人员先后到达事故现场，对事故现场设置了安全警戒线，并对事故现场进行初步勘查和证据保护。

三、事故原因

（一）直接原因

王*个人安全意识淡薄，违反安全管理规定，在无护栏的7米高的阳台上作业未佩戴安全头盔和安全绳，作业过程中脚被空调外机的连接管绊倒，失去重心跌落至一楼地面，经抢救无效死亡。

（二）间接原因



图一：现场图

王**（温州市瓯海区郭溪济华家用电器店的个体经营者）未履行《中华人民共和国安全生产法》及有关法律法规关于安全生产的规定，未保证安全生产所必需的资金投入对员工进行安全生

产教育和培训及安全防护措施的配备。

四、事故性质

经调查认定，龙港市南城路1181号“1·5”一般高处坠落事故是一起因工人违章作业而引发的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理意见

（一）王*安全生产意识淡薄，自我防护意识缺失，违反操作规程在高处作业时未配备安全头盔和安全带，作业过程中脚被空调外机的连接管绊倒，失去重心跌落致死。鉴于其本人已在事故中死亡，建议不再追究其相关责任。

（二）温州市瓯海区郭溪济华家用电器店的经营者王**未认真履行安全生产管理相关职责，对事故的发生负有责任，建议龙港市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以处罚。

六、事故教训和防护措施

温州市瓯海区郭溪济华家用电器店的经营者王**要认真吸取本次事故的教训，举一反三，认真履行《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定的职责，切实落实安全生产责任。一是要保证安全生产条件所必需的资金投入；二是按要求对员工开展安全生产教育和教育。

龙港市南城路1181号“1·5”

一般高处坠落事故调查组

2023年4月27日