南雄湖口南雄市冠奕通粮食加工有限公司“11•14”有限空间作业窒息一般事故调查报告

时间：2025-07-23 20:43:28　来源：南雄市应急管理局

2024年11月14日15时47分，南雄市湖口镇南雄市冠奕通粮食加工有限公司发生一起有限空间作业窒息一般事故，造成2人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，南雄市成立了由南雄市委常委、常务副市长任组长，湖口镇人民政府、南雄市应急管理局、南雄市公安局、南雄市检察院、南雄市人社局、南雄市总工会等单位负责同志任组员的南雄湖口南雄市冠奕通粮食加工有限公司“11·14”有限空间作业窒息一般事故调查组（以下简称事故调查组），调查组下设事故调查小组、事故善后处理小组、应急处置评估小组等3个小组。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了相关单位的资料，对相关人员进行调查询问，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了防范措施建议。

事故调查组认定：南雄湖口南雄市冠奕通粮食加工有限公司“11·14”有限空间作业窒息一般事故是一起因作业人员安全意识淡薄、违规作业、盲目施救，企业主体责任不落实，安全监管不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

南雄市冠奕通粮食加工有限公司，成立于2020年5月14日，法定代表人徐**。企业类型：有限责任公司(自然人独资)。统一社会信用代码：***。工商注册号：***。纳税人识别号：***。组织机构代码：***。营业期限：2020-05-14至无固定期限。登记机关：南雄市市场监督管理局。注册地址：南雄市***。注册资本：549万人民币。企业规模：微型。从业人员数量：8人。国标行业：制造业>农副食品加工业>其他农副食品加工(C139)。经营范围：大米、粮油制品、面制品加工、销售；种植、加工、收购、销售：水稻、农产品、农副产品、水果、花卉、苗木中药材；粮食烘干、收购、加工、储备及销售；销售：农业机械、农资、肥料、种子（不再折分的种子）、农药(不含危险化学品)；电子商务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2025年2月17日，南雄市冠奕通粮食加工有限公司名称变更为南雄市沃泓粮食加工有限公司，法定代表人变更为钟*甲，原公司的所有业务、债权债务均由变更后的公司继续承担，办公地址等其他信息保持不变。

（二）事故发生单位安全管理情况

南雄市冠奕通粮食加工有限公司固定工作人员有8人，为法定代表人徐**，员工赵*甲、赵*乙、严**、赵*丙、沈**、赖**和钟*乙。公司未明确安全管理机构、专职或兼职安全管理人员，法定代表人徐**全权负责公司安全管理。公司未能建立健全《安全生产责任制》《安全教育培训制度》《特殊作业安全管理制度》等安全管理制度；有限空间风险辨识不全，未编制有限空间应急救援预案，有限空间作业管理失管失控；安全教育培训流于形式，事故糠仓清理作业过程中未按照有关规定办理有限空间作业审批手续，生产安全事故应急预案执行不到位，不当施救伤亡情况扩大。


（三）事故发生经过

2024年11月14日15时左右，工人赵*丙、沈**两人开始清理糠仓平台上的灰尘。15时47分，赵*丙进入糠仓进行清理作业，进入后突然晕倒在糠仓内部，沈**马上拨打电话企业法定代表人徐**报告。徐**获悉后，马上召集赵*甲、钟*乙等工人开展施救。15时52分，钟*乙拨打了110、120、119等紧急电话。事故发生后，沈**拿着手电筒站在仓口守候，赵*甲则是去寻找绳子准备救援，并在15时53分拨打电话给工人赵*乙召集工人进行救援。15时55分，赵*甲找到绳子后回到糠仓平台，沈**下爬到糠仓底部救援，在沈**弯腰捡起救援绳准备捆绑赵*丙时，突然晕倒在赵*丙身上并失去反应。赵*甲让赵*乙在仓口照看，然后下爬到糠仓底部开展救援，在用救援绳捆绑沈**时，突然感到心跳加快，呼吸急促但是感觉吸不上气，头脑感到眩晕，赵*甲于是立刻沿扶梯上爬返回仓口。严**此时决定进糠仓救援，赵*甲则来到一楼用工具对糠仓底部进行破拆。严**下爬到糠仓底部，用救援绳捆绑了沈**，平台上三名工人拉动绳子将沈**拖拽上去，但因为绳子捆绑不结实松开，严**此时突然感觉呼吸急促气短，并伴随胸闷头晕，立刻沿扶梯上爬返回仓口，出来后在糠仓平台急促呼吸,约30分钟左右身体不适症状有所缓解，工人开展的救援中止。

16时18分，南雄市消防救援大队救援人员、湖口镇人民政府工作人员、南雄市公安局处置人员相继到达现场，南雄市消防救援大队救援人员将赵*丙、沈**从糠仓底部救出至仓口平台处。16时25分，南雄市中医院急救人员到达，爬上仓口平台对二人进行紧急施救，此时赵*丙、沈**呼吸已经停止，皮肤颜色呈现青紫色，随后二人被转移至一楼地面继续抢救；赵*甲、严**二人此时身体已恢复正常，经医生体检无异常。17时32分，南雄市应急管理局值班室分别接到湖口镇人民政府、南雄市冠奕通粮食加工有限公司行政文员钟*乙电话报告事故发生情况，南雄市应急管理局立即将有关情况向南雄市委市政府报告。17时40分，南雄市中医院急救人员经现场抢救无效，现场检查认定赵*丙、沈**无生命体征。18时10分，南雄市应急管理局工作人员到达现场，协助配合南雄市公安局处置人员、南雄市中医院急救人员、南雄市消防救援大队救援人员、湖口镇人民政府工作人员采取控制、救援、保全等措施，防止事态扩大或次生事故的发生。19时05分，南雄市殡仪馆车辆到达事故现场接送死者去往殡仪馆。

（四）事故现场情况

事故发生后，南雄市应急管理局、南雄市公安局工作人员到事故现场进行勘察，并对事故当事人进行了调查询问。南雄市冠奕通粮食加工有限公司位于湖口镇***，厂区建设有湿谷仓6个（4个储量100吨，2个储量30吨）、干谷仓18个（4个储量100吨，10个储量60吨、4个储量50吨）、米仓18个（12个储量50吨，2个储量40吨、4个储量30吨）、糠仓3个（1个储量50吨、2个储量30吨）。事故发生位置在储量为50吨的糠仓中，经过事故调查组现场勘查，事故糠仓按形状分上下两部分，上部为长5米、宽5米、高10米的长方体，下部为倒置的长5米、宽5米、高5米的四棱锥，糠仓顶部设有平台及仓口，仓口形状为长0.6米、宽0.6米的正方形，糠仓内部安装有扶梯。事故发生时，糠仓周边未张贴有限空间警示标志，未进行有限空间风险辨识，糠仓内部未储存糠料。事故糠仓正常情况下为长期封闭状态，通过下料口漏斗及输送带对糠料进行输送。在长期封闭缺氧、高温的环境下，由于谷物呼吸耗氧，各种微生物菌群作用，可能导致氧浓度降低，极易产生人体缺氧中毒的环境。


10米
5米
5米
5米

发生事故糠仓图片



糠仓顶部平台及仓口（死者由此进入糠仓进行清理作业）



糠仓顶部平台及封住后的仓口

（六）事故造成的伤亡人数和直接经济损失

该事故造成2人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721—1986）有关规定，该事故直接经济损失统计为丧葬及抚恤费用，直接经济损失210.62675万元。

（七）其他情况

发生事故当天天气情况。2024年11月14日15时-19时，南雄市湖口镇平均气温27.4度，平均风速1.8m/s，风向为偏北风，平均湿度67.8%，平均气压994.0hpa，无降水，无轻雾。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年11月14日17时32分，南雄市应急管理局值班室分别接到湖口镇人民政府、南雄市冠奕通粮食加工有限公司行政文员钟*乙电话报告事故发生情况，立即将有关情况向南雄市委市政府报告。18时10分，南雄市应急管理局工作人员到达现场，协助配合南雄市公安局处置人员、南雄市中医院急救人员、南雄市消防救援大队救援人员、湖口镇人民政府工作人员采取控制、救援、保全等措施，防止事态扩大或次生事故的发生。18时20分，南雄市应急管理局事故现场工作人员将事故初步情况报告南雄市应急管理局值班室。18时30分，南雄市应急管理局值班室通过值班座机向韶关市应急管理局电话报告事故发生情况。19时50分，南雄市应急管理局将事故初步情况形成《突发事件信息专报》向韶关市应急管理局报告事故发生情况。

（二）事故现场应急处置情况

2024年11月14日15时52分，南雄市冠奕通粮食加工有限公司行政文员钟*乙拨打了110、120、119等紧急电话，16时18分，南雄市消防救援大队5名救援人员、湖口镇人民政府5名工作人员、南雄市公安局5名处置人员、消防救援车1台、救护车1台、警车1台到达现场，南雄市消防救援大队救援人员将赵*丙、沈**从糠仓底部救出至仓口平台处。16时25分，南雄市中医院急救人员到达，爬上仓口平台对二人进行紧急施救，随后将二人转移至一楼地面继续抢救。17时40分，南雄市中医院急救人员抢救无效，现场检查认定赵*丙、沈**无生命体征。18时10分，南雄市应急管理局5名工作人员到达现场，协助配合南雄市公安局处置人员、南雄市中医院急救人员、南雄市消防救援大队救援人员、湖口镇人民政府工作人员采取控制、救援、保全等措施，防止事态扩大或次生事故的发生。19时05分，南雄市殡仪馆车辆到达事故现场接送死者去往殡仪馆。

18时15分，南雄市人民政府市长陈冰、南雄市安全生产工作分管市领导及南雄市农业农村局相关负责同志相继到达事故现场，指导事故善后处置工作。南雄市委市政府主要负责同志、安全生产工作分管负责同志第一时间做出指示，要求全力妥善处置善后事宜，对事故严肃查处。

（三）医疗救治和善后情况

16时25分，南雄市中医院急救人员到达对二人进行紧急施救。17时40分，南雄市中医院急救人员抢救无效现场检查认定赵*丙、沈**无生命体征。

事故发生后，南雄市于11月14日晚立即成立事故调查组，调查组下设事故调查小组、事故善后处理小组、应急处置评估小组等3个小组，南雄市公安局、湖口镇人民政府耐心安抚死者家属,积极与死者家属协商解决善后赔偿等问题。截至11月16日，2名遇难者的家属均已认同善后方案并签订协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，南雄市人民政府、湖口镇人民政府及相关部门应急救援行动迅速，报送信息规范，应急处置及时，现场管理有效，善后处置和舆情管控得当，没有造成不良社会影响和负面舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故原因分析：一是当工人赵*丙进入糠仓作业突然晕倒在糠仓底部时，其他工人沈**、赵*甲、严**先后下到糠仓开展施救工作，其中第二个下去的工人沈**在救援时亦突然晕倒在仓内，两人被救出糠仓时呼吸已经停止，皮肤颜色呈青紫色，最后经医生抢救无效死亡，第三、第四个下去的工人赵*甲和严**均因出现“心跳加快、呼吸急促、胸闷头晕”等症状及时退出了事故糠仓，并在退出糠仓约30分钟后恢复正常，符合缺氧窒息的症状，因此，可以排除糠仓内部存在有毒有害气体；二是事故糠仓于2023年初启用，通过下料口漏斗及输送带对糠料进行输送，截至事故发生时已接近两年时间未打开过，结合谷物的呼吸作用，在相对封闭、缺氧、高温环境下，极易产生厌氧缺氧的空气环境。

综上原因分析，事故调查组认定该起事故的直接原因是：南雄市冠奕通粮食加工有限公司工人赵*丙违反安全管理规定进入糠仓进行清理作业时因缺氧造成窒息死亡；工人沈**未做好个体防护进入缺氧环境冒险施救造成窒息死亡。

（二）间接原因

1.企业主体责任落实不到位。南雄市冠奕通粮食加工有限公司未进行有限空间辨识，未针对有限空间作业配备作业所需的检测设备和劳动防护器材，未遵守“先通风、再检测、后作业，通风、检测不合格严禁作业”的规定、未进行有限空间作业审批、未建立有限空间台账、未制定有限空间作业相关制度和操作规程，生产安全事故应急救援预案执行不到位，未对职工开展有效日常安全教育培训，导致员工安全意识淡薄，违规冒险作业、盲目施救。

2.行业监管责任压实不到位。农业农村部门近年来对多起有限空间作业安全事故汲取教训不够充分，对企业存在的有限空间风险点掌握不清，对南雄市冠奕通粮食加工有限公司的安全监管不严格，导

致该企业在安全基础条件欠缺、存在有限空间未辨识、台账未建立等事故隐患的情况下生产经营。

3.属地监管责任落实不到位。属地镇政府有组织开展辖区有限空间风险点排查，但没有有效督促南雄市冠奕通粮食加工有限公司严格落实有限空间作业规范要求，安全宣传教育未取得实效。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）南雄市冠奕通粮食加工有限公司履职情况

南雄市冠奕通粮食加工有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理混乱，安全生产责任制不健全，未能提供《安全生产责任制》《安全教育培训制度》《特殊作业安全管理制度》等安全管理制度；未编制有限空间应急救援预案；安全教育培训流于形式；有限空间风险辨识不全；有限空间作业管理失管失控；事故糠仓清理作业过程中未按照有关规定办理有限空间作业审批手续，安全管理不到位，导致事故发生。生产安全事故应急预案执行不到位，不当施救伤亡情况扩大。

（二）湖口镇人民政府履职情况

2024年10月中下旬，湖口镇人民政府开展农业生产领域（农用机械、粮食加工企业）安全生产专项检查。11月8日湖口镇人民政府执法检查人员到南雄市冠奕通粮食加工有限公司开展安全检查，共发现安全隐患问题3项；“1.企业未履行安全生产主体责任，未对员工开展安全教育培训工作，员工安全意识不强；2.生产作业车间及生产设备存在较大粉尘，员工未佩戴专业防尘口罩；3.企业管理人员未对本企业有限空间进行辨识，未对有限空间作业的防护用品和应急救援装备进行购置投入，企业管理人员和生产员工不掌握有限空间安全作业技能。”针对以上安全隐患问题，执法检查人员当即发出《责令限期整改指令书》，责令该企业于2024年11月16日前整改完毕，截至11月14日事故发生时所有安全隐患问题均未完成整改，该3项安全隐患问题最终于12月10日全部完成整改。安全生产治本攻坚三年行动开展以来，湖口镇人民政府累计排查隐患27项，已整改27项，其中重大事故隐患排查数量为0项。

湖口镇人民政府有组织开展辖区有限空间风险点排查，但对辖区内安全生产工作的督促协调不够，安全生产隐患排查不彻底，未及时有效督促南雄市冠奕通粮食加工有限公司对存在的有限空间事故隐患进行整改，属地安全监管存在漏洞。

（三）南雄市农业农村局履职情况

《南雄市党政部门及省市驻雄有关单位安全生产工作职责》（雄编〔2022〕6号）明确，南雄市农业农村局负责指导、协调农业行业安全生产工作，拟订农业行业安全生产政策、规划和应急预案并监督实施；负责农产品初加工等农业项目的安全监管；督促指导全市本行业领域生产经营单位隐患排查治理。南雄市农业农村局制定印发《南雄市农业农村局2024年安全生产及消防工作监督检查计划》，切实履业务领域安全生产管理职责，以新型农业经营主体、有限空间企业以及农机、沼气、屠宰、农业工程施工现场等行业为重点，通过悬挂横幅、发放宣传资料、微信群等方式，有针对性地开展全方位、多角度的宣传活动，普及安全生产知识，提高责任主体的安全生产意识。1月26日和6月25日，南雄市农业农

村局执法人员前往南雄市冠奕通粮食加工有限公司开展安全生产检查。5月23日，南雄市农业农村局和湖口镇人民政府组成联合检查组对南雄市冠奕通粮食加工有限公司开展安全生产检查。8月21日和10月15日，南雄市农业农村局副局长巫钟晟同志带队前往南雄市冠奕通粮食加工有限公司开展安全生产检查2次。通过以上安全生产检查，南雄市农业农村局今年已多次向事故企业负责人传达了安全生产注意事项和安全生产要求。安全生产治本攻坚三年行动开展以来，南雄市农业农村局累计排查隐患103项，已整改103项，其中重大事故隐患排查数量为0项。

南雄市农业农村局有按计划组织开展行业领域安全生产隐患排查整治，并开展有限空间风险点专项排查，但督促指导南雄市冠奕通粮食加工有限公司排查有限空间事故风险不到位，安全生产隐患排查不彻底，行业安全监管存在漏洞。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

赵*丙，南雄市冠奕通粮食加工有限公司工人，在进入糠仓进行清理作业时，未遵守有限空间作业有关规定，违规作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

沈**，南雄市冠奕通粮食加工有限公司工人，安全意识淡薄，盲目施救。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议行政处罚人员

徐**，南雄市冠奕通粮食加工有限公司法定代表人，企业安全生产第一责任人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位有限空间作业安全操作规程，消除有限空间事故隐患，未有效实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，对事故负有直接管理责任,建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项规定，建议由南雄市应急管理局对其处以罚款的行政处罚。

（三）对涉事企业的处理建议

南雄市冠奕通粮食加工有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[]和第四十一条第一、二款[]规定，对事故负有管理责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（三）项[]规定，建议由南雄市应急管理局对其处以罚款的行政处罚。

（四）对属地及相关监管部门的处理建议

1.南雄市农业农村局，对南雄市冠奕通粮食加工有限公司应急预案制定和应急演练，有限空间管理等工作督促指导不力，对事故发生负有行业监管责任，建议其向南雄市人民政府作出深刻的书面检查，由南雄市安委办对其安全生产分管负责同志进行约谈。

2.湖口镇人民政府，对事故发生负有属地监管责任，建议其向南雄市人民政府作出深刻的书面检查，由南雄市安委办对其安全生产分管负责同志进行约谈。

六、事故主要教训

（一）思想松懈，汲取教训不深刻

广东省安委会办公室于2023年2月22日印发了《关于深刻吸取惠州“2·21”较大事故教训 切实加强有限空间作业安全防范的通知》（粤安办〔2023〕43号），对有限空间作业操作规范提出了明确要求，韶关市、南雄市安委办均在第一时间进行了转发和跟踪督办。但南雄市相关行业主管部门和属地镇政府未认真汲取近年来周边地区发生的有限空间事故教训，在举一反三防控类似事故风险和落实事故防范措施方面一定程度上存在松懈思想和侥幸心理，没有拧紧责任链条，没有将事故教训转化为防风险、除隐患、保安全的实际行动，安全生产未做到保持工作不断、力度不减、尺度不松。

（二）违章作业，教育培训不彻底

南雄市冠奕通粮食加工有限公司安全管理基础工作薄弱，安全生产岗位责任制不健全，现场安全管理混乱，未制定生产安全事故应急救援预案并开展有限空间作业相关演练；有限空间安全风险认识不足，未建立并落实有限空间作业安全操作规程；作业人员均未接受过有限空间作业安全培训，未按要求配备相关的呼吸器、防毒面罩、检测仪器等应急装备和器材，在未履行有限空间作业审批手续且未通风、未检测、未做好个人防护的情况下，擅自进入事故糠仓内进行清理作业导致事故发生。同时，一人遇险后，另外三人盲目施救，导致事故后果扩大。

七、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取教训，做到警钟长鸣

南雄市每季度常委会、常务会要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产方面的重要指示批示精神，切实提高政治站位，强化底线思维，真正把安全生产摆在突出位置。要对照《党政领导干部安全生产责任制实施细则》，将党委和政府领导责任、部门监管责任、企业主体责任进一步压实压细。南雄市要认真剖析有限空间作业事故反复发生的原因，召开风险分析研判会，深挖细究问题根源，推动全市各镇（街道）、各部门深入开展事故警示教育，切实做到以案为鉴、举一反三，坚决消除思想认识上的不足、风险防范上的短板和监管执法上的盲区，树牢安全红线，筑牢风险防线，守住事故底线。

（二）严格执法监管，彻底整治隐患

南雄市各镇（街道）、各相关行业主管部门要以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，持续推进重大安全隐患大起底、大排查、大整改。加大执法检查力度，严格按照《南雄市有限空间作业安全生产专项整治方案》等方案要求，严厉查处有限空间作业违法违规行为。强化监管执法合力，深入打非治违，要坚持把隐患作为事故对待，以零容忍的态度铁腕抓整改。要实行隐患整治挂牌督办与整改销号制度，对隐患整治不力的单位要采取警示通报、约谈主要负责人等措施，对企业采取停产停业整顿、纳入诚信不良记录、行政处罚等措施，对导致生产安全事故的依法依规从严处理。

（三）坚持安全第一，落实主体责任

南雄市冠奕通粮食加工有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，按照《中华人民共和国安全生产法》等有关要求，本报告公布后三个月内，建立健全本单位安全生产责任制，明确企业主要负责人、安全管理人员及现场操作人员的安全职责；要组织制定并实施本单位的安全生产规章制度和操作规定，特别是有限空间作业操作规程，同时严格落实危险作业审批流程，将事故风险降到最低；要推动建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时消除各类事故隐患；要组织制定本单位的生产安全事故应急预案并定期开展演练，切实增强突发情况应急处置能力。

（四）强化教育培训，提升安全水平

各镇（街道）、各相关行业主管部门要加大有限空间作业安全培训力度，广泛开展有限空间作业安全专题培训，使相关单位和从业人员清楚有限空间作业风险辨识、作业规程和应急处置要求。南雄市安委办计划在2025年12月底前开展一次系统的特殊作业培训（含动火、有限空间、高空等）通过培训，做到全市所有有限空间作业点警示标识与风险告知齐全，作业程序、危险因素和防范要求明确，监护人员与防护用具齐全，危险作业审批流程严格规范。通过各种媒体开展事故警示教育，加大宣传工作力度和效果，普及有限空间等危险作业安全常识和科学施救知识，用事故惨痛后果警示从业人员提高安全意识，坚决杜绝类似事故再次发生。

国家部委网站

韶关（县市区）

本市机关

乡镇街道

事业单位及其它