上海洪庙冶金建设有限公司“8.4”高处坠落死亡事故调查报告

发布时间：2015年12月22日

无障碍语音播报

沪奉府安批〔2015〕11号

上海市奉贤区人民政府关于

上海洪庙冶金建设有限公司“8.4”高处坠落

死亡事故调查报告的批复

上海市奉贤区安全生产监督管理局：

你单位《上海洪庙冶金建设有限公司“8.4”高处坠落死亡事故调查报告》收悉。经区政府领导研究，同意事故调查组对事故性质的认定、事故原因的分析和对事故发生单位、事故责任者的处理建议以及提出的事故预防和整改措施，请抓紧落实。

特此批复。

2015年9月2日

上海洪庙冶金建设有限公司

“8.4”高处坠落死亡事故调查报告

2015年8月4日早上7:20时许，上海洪庙冶金建设有限公司（以下简称“洪庙公司”）在位于奉贤区目华北路699号的上海梅翼新型建筑材料有限公司（以下简称“梅翼公司”）钢结构厂房拆除工程工地上发生一起高处坠落死亡事故，造成