政策文件

政府信息公开指南 (/xljnlx/c101263/xxgkzn.shtml)

政府信息公开制度 (/xljnlx/c101264/xxgkzn.shtml)

法定主动公开内容

政府信息公开年报 (/xljnlx/c101

依申请公开(http://ysqgk.yn.gov.cn/YSQGK/ShenQingZZ/ShenQingZZDistrict?bmid=78f8fd73-f51d-45e8-9943-f230ef9b7439)

宁蒗永宁云南顺兴水利水电工程有限公司“7•20”一般车辆伤害事故调查处理及整改措施落实情况督查评估报告

发布时间:2025-08-04 16:14　　字体:【　大　小　】

宁蒗永宁云南顺兴水利水电工程有限公司“7·20”一般车辆伤害事故调查处理及整改措施落实情况督查评估报告

按照《国务院安委办关于印发安全生产事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知〕〔2021〕4 号及要求，宁蒗县安委办督查评估组于2025年7月18日对宁蒗永宁云南顺兴水利水电工程有限公司“7·20”一般车辆伤害事故调查处理及整改措施落实情况进行了督查评估，具体情况如下。

一、督查评估工作开展情况

本次事故调查处理及整改措施落实情况督查评估组由县应急局、县公安局、县总工会、县住建局、县工信局、县运管所及永宁镇政府等有关单位组成。督查评估组认真听取了宁蒗永宁云南顺兴水利水电工程有限公司整改落实情况汇报；对照事故整改涉及的有关资料及有关责任人员落实工作情况等进行了细致核实；与事故涉及的有关部门进行座谈问询；实地检查了宁蒗永宁云南顺兴水利水电工程有限公司现场安全管理情况，依照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，督查评估组集体审议并通过了督查评估报告。

二、事故调查处理工作情况

宁蒗永宁云南顺兴水利水电工程有限公司“7·20”一般车辆伤害事故发生后， 宁蒗县人民政府及时成立了 事故调查组 ， 调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、责任人员的处理建议以及事故防范和整改措施建议，按时形成了事故调查报告并经宁蒗县人民政府批复结案。

三、事故行政处罚和责任追究落实情况

1.刑事责任追究落实情况。 安阿生，男，云南恒飞混凝土制造有限公司驾驶员，未遵守安全操作规程，在未下车巡视四周观察前方无施工人员情况下驾驶云P53918混凝土搅拌车，导致沈兆清被碾压致腰部受重创，经抢救无效死亡，对事故的发生负有直接责任，涉嫌过失致人死亡罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期两年。

2.事故责任有关人员处理情况。 廖禹言，云南顺兴水利水电工程有限公司法定代表人，已由宁蒗彝族自治县应急管理局处人民币9120元（玖仟壹佰贰拾元整）罚款的行政处罚；刘金荣，云南顺兴水利水电工程有限公司专职安全生产管理人员兼永宁镇温泉村委会瓦拉壁村灌渠工程项目现场安全管理人员，已由宁蒗彝族自治县应急管理局处人民币4830元（肆仟捌佰叁拾元整）罚款的行政处罚；曹林海，云南顺兴水利水电工程有限公司项目负责人，云南顺兴水利水电工程有限公司按照公司内部规定给予处理，一是于2024年11月1日与云南顺兴水利水电工程有限公司解除劳动关系，二是扣发人民币5000.00元作为事故损失赔偿，三是在人事档案中永久记载“因严重失职被解除劳动合同”事实。

3.事故发生单位行政处罚落实情况。 云南顺兴水利水电工程有限公司已由宁蒗县应急管理局处人民币500800元（伍拾万零捌佰元整）罚款的行政处罚。

四、整改措施落实情况

云南顺兴水利水电工程有限公司，针对事故暴露问题，认真反思，深刻汲取事故教训，严格遵守安全生产法律法规，强化安全生产防范措施，加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能；对施工现场安全生产工作进行统一协调、管理，做到交叉作业区域现场管理人员在场指挥。

五、存在问题及工作建议

（一）存在问题。 **一是** 对评估的工作重视不够，事故批复结案后1年内，均未按规定对事故防