黑山县龙达商砼有限公司“6.12”一般高处坠落事故调查报告

2024年6月12日17时左右，在黑山县龙达商砼有限公司混凝土搅拌站现场，发生一起高处坠落事故，造成
亡，直接经济损失约180万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令），按照县政府授权，县应急管理局组织县
局、县总工会和县住建局组成事故调查组，邀请县纪委监委介入，对该起事故进行调查处理。事故调查组通过现
勘查、调查取证、综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡及应急处置等情况，认定了事故性质和责
任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议以及事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

经调查认定，黑山县龙达商砼有限公司“6.12”高处坠落事故是一起因未及时排除生产安全事故隐患，员工
全意识不够、违反操作规程而引发的一般生产安全责任事故。


一、事故发生单位的概况

黑山县龙达商砼有限公司,成立于2020年5月19日，位于辽宁省锦州市黑山县胡家镇胡家村，统一社会信用
码：91210726MA10CEU1**，法定代表人为张正龙。经营范围包括一般项目：水泥制品制造，水泥制品销售
筑用石加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、现场勘查情况

事故发生在黑山县龙达商砼有限公司搅拌站，经现场调查及询问证实，死者宋某某于6月12日下午17时10
右在黑山县龙达商砼有限公司搅拌站二层平台处，给搅拌机清淤期间掉入搅拌机内死亡，死者宋某某发生事故时
只有死者一人在事故现场。

图一（黑山县龙达商砼有限公司搅拌站全图）



版权所有：黑山县人民政府 主办单位：黑山县人民政府办公室
地址：锦州市太和区市府路68号 邮编：121000 辽公网安备 21072602000001号
网站标识码：2107260001 ICP备案序号：辽ICP备08105332-1号 联系方式：0416-12345
党政机关
政府网站找错