索引号	11511121MB1533677L/2025-00048	公文种类	报
发布机构	南部县应急管理局	主题分类	市
成文日期	2025-06-30	发布日期	2

南部铁佛塘“2•2”一般其他伤害事故调查处理评价报告

时间：2025-06-30 | 来源：南部县应急管理局

南部铁佛塘“2·2”一般其他伤害事故调查处

智能问答
新媒体矩阵
官方微博
官方微信
南部县营商环境留言专区
南部县民生诉求与建议

2025年2月2日16时30分左右，南部县铁佛塘镇梦河湾游乐场内一旋转飞椅（无动力）受轻伤，直接经济损失约60万元。事故发生后，南部县人民政府依法成立事故调查组，学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展调查处理。现将对照“四不放过”要综合评价如下：

一、坚持“事故原因未查清不放过”，实施技术回溯与源头倒查

1. 深度技术复盘：针对事故暴露的“未按设计方案安装、底座焊接强度不足”等直接原“技术回溯”诊断。重点排查了设施安装是否与厂家方案一致、基座预埋是否符合力学要求

2. 全链条责任倒查：在事故调查中，不仅查清了现场技术原因，而且追溯到了设备采办理等源头环节。查明了项目负责人提供虚假房产证明、擅自改变土地性质、村委会公章保事故原因从技术表象延伸到管理根源。

3. 落实“二报”机制确保信息精准：在事故调查过程中，严格执行事故信息报送制度发生后1小时内向县委县政府及上级部门上报基本情况；终报（1次）在调查结束后，形成整调查报告，确保信息闭环、依据充分。

二、坚持“责任人未处理不放过”，依法从严惩处与行刑衔接

针对调查报告提出的处理建议，县纪委监委、县公安局、县应急管理局等单位已依法

1. 刑事追究：对事故直接责任人——公司法定代表人兼项目负责人，因其未按照设备设备带“病”投入使用，涉嫌重大责任事故罪，已移交县公安局进一步调查处理，

2. 行政处罚：对南部县梦河湾文化传播有限公司未落实安全生产主体责任用）的行为，县应急管理局已依法立案调查。依据《中华人民共和国安全生产定，给予罚款50万元的行政处罚。

3. 党纪政务处分和组织处理：针对属地及村社监管不力问题，对铁佛塘人防控和安全隐患整治不到位，由县纪委监委立案调查，已对分管安全的副镇长约

对铁佛塘镇某村村民委员会相关责任人，因对辖区常态检查不严、公章审案调查，给予村书记、纪检员2人纪律处理，对2名村委会一般办事人员进行谈话

三、坚持“整改措施未落实不放过”，实施效果评估与审批联动

1. 关闭取缔与整改验收：事故发生后，针对其擅自改变土地使用性质的问依法依规对其进行了行政处罚，罚款人民币12.8334万元；针对提供虚假材料瞒局核实后，已依法对其进行了行政处罚，罚款人民币5万元。

2. 开展整改落实情况评估：2025年底前，由县安委会办公室组了涉事企业是否关停、责任人是否处理到位、同类设施是否排查整改。

3. 建立行政审批联动机制：针对事故暴露的“审批与监管脱节”问题，由县行政审批信息共享机制。对新注册企业，特别是涉及娱乐、餐饮等人员密集场所的，实行“审批即防止企业带“病”投运。

四、坚持“有关人员未受到教育不放过”，开展全行业警示教育

1. 召开警示教育会：在铁佛塘镇召开安全生产警示教育会，通报“2·2”事故处理情况主要负责人、村社干部“红脸出汗”，深刻认识到“非法违法建设就是谋财害命”。

2. 开展事故警示教育系列活动：结合“2·2”事故教训，在全县范围内开展各类事故警有乡镇（街道）安办人员、村社网格员及同类企业负责人，确保“一企出事故、万企受警

智能问答
新媒体矩阵
官方微博
官方微信
南部县营商环境留言专区
南部县民生诉求与建议
扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站 市州政府网站 市级部门网站 县

主办单位：南部县人民政府办公室　承办：南部县人民政府办公室

联系电话：0817-5525456　网站标识码：5113210022

蜀ICP备2021022859号-1　川公网安备51132102000150号

中国互联网违法和不良信息举报中心　四川省互联网不良与违法信息举报中心

互联网不良和违法信息举报电话: 0817-2112377

互联网不良和违法信息举报邮箱: 1061168207@qq.com

智能问答

新媒体矩阵

官方微博

官方微信

南部县营商环境留言专区

南部县民生诉求与建议