索引号	001008003014023/2023-305812	主题分类	其他
组配分类	乡镇部门文件	发布机构	县应急管理局
成文日期	2023-10-12	公开方式	主动公开
其他信息			

三江街道江苏天力建设集团有限公司 “5•8”高处坠落事故调查报告

发布日期：2023-10-12 浏览次数：425 来源：县应急管理局 字体：[大 中 小]

2023年5月8日12时30分许，永嘉县三江街道浦东景园小区内发生了一起高处坠落事故，造成1人死亡。事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，受县政府委托，县应急管理局牵头，组织县纪委监察委、县公安局、县总工会等单位人员组成了三江街道江苏天力建设集团有限公司“5·8”高处坠落事故调查组，并邀请县人民检察院派员一起该起事故进行调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合技术分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，三江街道江苏天力建设集团有限公司“5·8”高处坠落事故，是一起因死者违反安全操作规程作业，事故单位对从业人员的安全生产教育培训不到位，在进行动火作业、高处作业等危险作业时未安排专门人员进行现场安全管理，事故单位主要负责人未履行安全管理职责，监理单位未履行监理职责，导致一人死亡的一般生产安全事故。报告对有关责任人员及责任单位处理建议：1、江苏天力建设集团有限公司对从业人员的安全生产教育培训不到位，在进行动火作业、高处作业等危险作业时未安排专门人员进行现场安全管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款，第四十三条的规定，对该起事故的发生负有责任，建议县应急管理局依法予以行政处罚。2、江苏天力建设集团有限公司主要负责人史某某未组织制定并实施本单位户外改管岗位的安全操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项的规定，导致了事故的发生，建议县应急管理局依法予以行政处罚。3、江苏天达工程监理咨询有限公司（江苏省天达燃气工程建设监理有限责任公司）监理职责履行不到位。对发现的安全事故隐患未及时要求施工单位整改，其行为违反了《建设工程安全生产条例》和《建设工程技术规范》的相关规定，对该起事故的发生负有监理责任，建议县住房和城乡建设局依法予以处理。