政策 +
政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容 −
政府文件
机关简介 +
规划信息
统计信息
预算/决算 +
行政许可/处罚
收费公开
重大决策预公开
财政资金直达基层
政府采购
民生实时信息 −
住房保障
生态环保/自然资源
义务教育
卫生健康
应急管理

西宁东川工业园区陆港物流园“9•2”叉车侧翻人员伤害事故调查报告

浏览：1593 时间：2026-04-28 来源： 公开目录：食品药品安全 字号：大 小

索引号	spypaq/2026-107379	**主题分类**	食品药品安全
发布机构	区市场监督管理局	**发文日期**	2026-04-28
效力状态	有效	**文 号**	无
名称	西宁东川工业园区陆港物流园“9•2”叉车侧翻人员伤害事故调查报告		

2024年9月2日15时36分，青海陆港物流有限公司园区内（18-20号）西宁经济技术开发区东川工业园区宏方货运部叉车卸货时侧翻，造成1人死亡，直接经济损失72万元。

根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备事故报告和调查处理规定》报请城东区人民政府批准，由城东区市场监督管理局、东川工业园区环安分局、城东区纪委监委、西宁市公安局东川工业园区公安分局、青海省特种设备检验检测院、城东区总工会、东川工业园区工会等单位相关人员组成西宁东川工业园区陆港物流园“9·2”叉车侧翻人员伤害事故调查组，进行全面深入调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、专家论证等，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了相关单位存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，西宁东川工业园区陆港物流园“9•2”叉车侧翻事故是一起因叉车驾驶员违章驾驶造成一人死亡的特种设备一般责任事故。

食品药品安全
公共文化/体育
养老/社会救助
招考录用
政策解读
双随机、一公开
公共资源配置
履职清单/证明事项通用清单
政府工作报告
法治政府
建议提案办理
重点领域公开 +
权力和责任清单

政府信息公开年报 +

政府网站年度工作报表

依申请公开

基层政务公开标准目录

一、事故基本情况

（一）事故单位及相关单位基本情况

1.西宁经济技术开发区东川工业园区宏方货运部（以下简称“宏方货运部”）：事故发生主要单位。

2.西宁市城东区华发货运信息咨询部（以下简称“华发货运部”）：事故发生涉事单位。

Copyright © 2007-2022 西宁市城东区人民政府　主办：西宁市城东区人民政府办公室
备案序号：青ICP备11000237号　网站标识码：630102000　青公网安备 63010202000126号
地址：西宁市城东区昆仑东路188号　电话：0971-8112345/8177175