根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，2025年4月7日大余县人民政府依法成立了由县公安局、县应急管理局、县纪委监委、县总工会、县交通运输局、新城镇人民政府组成的大余县新城镇“1·14”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测检验、调查询问、分析讨论，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，提出了加强和改进工作防范整改措施建议。

经调查认定，大余县新城镇“1·14”一般道路交通事故是一起因转弯未让直行引发的生产安全责任事故。

一、事故相关情况

（一）事故当事人基本情况

1.姚**，系事故中赣B****号重型自卸货车驾驶人，男，汉族，身份证（驾驶证）号码：360********，准驾车型：B2E，驾驶证合法有效，初次领证日期：2007年11月28日；有效期止：2055年11月28日，户籍地址：赣州市大余县人。近三年有交通违法51起记录，已处理51起;

2.李**，系事故中赣B****号普通二轮摩托车驾驶人，女，汉族，身份证号码：362********，未取得有效机动车驾驶证，户籍地址：赣州市大余县人。近三年有交通违法1起记录，已处理1起。

（二）事故车辆情况

1.赣B****号重型自卸货车，车辆登记所有人：大余县**运输部，型号：解放牌/CA3250P62K1L1T3E5，车架号：LFNJRUL******，发动机号：60****，年检有效期止：2025年12月，车辆属性：货运;已购买强制险，在有效期内，经查询，赣B****号重型自卸货车近三年内有交通违法10起记录，已全部处理。

2. 赣B****号普通二轮摩托车，车辆所有人：李**，型号：雅迪牌/YD1200DT-69B，车架号：LR4D******，发动机号：BGB****，检验有效期至2025年10月，车辆属性：非营运，车辆状态正常。经查询，赣B****号普通二轮摩托车近三年内没有交通违法记录，事发时空车未载货。

（三）事故单位相关情况

1. 大余县**运输部（个体工商户）。类型：个体工商户；统一社会信用代码：92360723******；注册日期：2017年8月4日；经营者：姚**（2026年2月10日变更为姚**）；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险品）。

（四）事发道路基本情况

事故地点位于赣州市大余县新城镇新城大道主水里路口路段，该路口为三枝分叉口，东往南康方向，西往大余方向，北往主水里路；路面为沥青路面，完好平整；事故发生时段为晚上。



航拍示意图

（五）天气情况。根据大余县气象局提供数据显示，大余县新城镇2025年1月14日天气为多云，夜间最低气温约3度，白天最高温21-23度，相对湿度约47%，能见度良好。

（六）检验鉴定情况

1.驾驶人酒精检验：姚**血液中未检出乙醇成分；李**血液乙醇含量为120.23mg/100ml，属醉酒驾驶。

2.车辆技术鉴定：赣B****号重型自卸货车、赣B****号普通二轮摩托车制动、转向、灯光系统均符合GB7258-2017标准；两车痕迹符合碰撞刮擦形成特征。

3.尸表检验：李**系被碾（挤）压头面部致死。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况。 经事故调查组核实本次事故造成1人死亡，造成直接经济损失约48万元人民币。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过。2025年1月14日，姚**驾驶赣B****号重型自卸货车沿新城大道由东向西行驶，19时06分许行驶至新城镇新城大道主水里路口右转弯，未让直行车辆先行，与同向行驶李**无证、醉酒驾驶的赣B****号普通二轮摩托车发生碰撞，造成李**当场死亡、两车受损，构成本起道路交通事故。

（二）应急救援及现场处置情况。2025年1月14日19时06分，在赣州市大余县新城镇新城大道主水里路口，报警人驾驶一辆赣B****号重型自卸货车与一辆雅迪牌赣B****号普通二轮摩托车相撞，造成双方车辆受损，赣B*****号普通二轮摩托车驾驶人受伤。19时07分现场群众报警，大余县公安局“110”指挥中心接警后立即派警至大余县公安局交通管理大队新城中队并同步通知120，新城中队于19时08分签收警单，值班民警立即出警并于19时14分许到达事故现场。大余县新城镇富康医院医护人员于19时13分到达现场并开展现场处置工作。随后大余县公安局交通管理大队、县政府主要领导于19时25分到达事发现场，指导现场处置工作，协调公安、医疗等部门联动处置，要求全力救治伤员、保护现场、彻查事故原因，同步做好交通管制与疏导。现场勘查完毕后，将事故信息逐级向上级相关部门报告。现场处置完毕后口头传唤姚**至大余县公安局交通管理大队接受调查。

（三）善后处理情况。事故发生后，各相关职能部门协调联动积极做好死者家属安抚工作，2025年2月11日经大余县公安局交通管理大队认定：根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条之规定，认定当事人姚**承担本起事故的主要责任、当事人李**承担本起事故的次要责任。目前李**家属已通过保险公司获得交强险金额部分赔偿，并且获得姚**个人支付的叁拾万元整赔偿款，家属情绪稳定并与姚**签订赔偿协议书与谅解书。

三、事故原因和性质分析

（一）事故直接原因。经调查，当事人姚**驾驶机动车通过交叉路口右转弯，未让直行车辆先行，未安全驾驶，其违法行为系造成该起事故的原因之一。

当事人李**未取得驾驶证、醉酒驾驶机动车，安全能力丧失，其违法行为系造成该起事故的原因之一。

（二）事故性质。经调查认定，大余县新城镇“2025·1·14”一般道路交通事故是一起生产安全事故。

四、事故责任划分及处理建议

（一）对事故中负有责任人员的行政处罚建议。

1.姚**违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第三项规定，负事故主要责任，由大余县公安局交通管理大队依法给予行政处罚。

2.大余县**运输部（个体工商户）对涉事货车存在监管责任，在日常监管中未对车辆监管到位，导致事故的发生，建议由县应急管理部门和县行业主管部门分别依照法律规定对该公司予以处罚。

（二）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员。

李**违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款、第二十二条第二款规定，负事故次要责任，因其在事故中死亡，不予追究相关

责任。

五、事故暴露出的问题

1.车辆转弯未礼让直行车辆，违反道路通行优先权规定，是引发本次事故的主要交通违法行为。

2.驾驶人无证驾驶，不具备合法驾驶机动车资格，缺乏正规驾驶技能及安全意识。

3.驾驶人存在酒驾行为，酒后操控能力、判断力大幅下降，严重危及道路交通安全，加重事故危害及责任。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，全面查找薄弱环节，全面排查整治安全隐患，坚决堵塞安全漏洞，确保我县道路交通安全形势平稳可控，更好地防范此次事故的再发生，保护群众生命财产安全，提出如下防范措施与建议:

（一）提高政治站位，树牢安全发展理念。各乡镇、城市社区管委会，各单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，坚决落实中央、省、市、县部署要求，始终坚持人民至上、生命至上，时刻紧绷安全之弦，切实巩固提升“三个一律”道路交通安全风险隐患排查治理成效，扎实开展道路交通安全综合治理“八大提升行动”，狠抓安全生产工作责任落实，切实做到“党政同责、一岗双责、失职追责”，严防货车盲区、无证驾驶、酒驾醉驾等风险，扎实做好交通安全各项工作。

（二）深入排查整治隐患，强力推进路面管控。各乡镇、城市社区管委会，各单位要深刻汲取事故教训，共同构建道路安全隐患排查治理工作机制，围绕人、车、路要素，以国省县道、农村道路、平交路口、道路施工现场、事故易发多发等路段为重点全面治理道路风险隐患，强化重点驾驶人、重点车辆的安全监管和动态监管。县交通运输局应当牵头组织超限超载整治工作，聚焦货运源头，强化对违规装载，非法营运等违法运输行

为的查处力度；常态化联合公安交管部门开展路面联合执法，保持对各类货运车辆超限超载违法运输行为的全面覆盖和精准打击。公安交管、交通运输、城市管理等部门和公路经营管理单位要完善“一路多方”协作机制，建立健全联合巡查、交叉巡查、联勤值守等巡逻管控制度。要紧盯交通流量大、重点交通违法行为多发的国省道和重点旅游线路，紧盯客运车辆超员超速行驶、货车超限超载、疲劳驾驶，违规占道停车、占道经营、逆向行驶等交通违法行为，采取定点检查与流动检查、交叉检查与联动检查，明查与暗查等相结合的方式进行联合整治，做到发现一起，查处一起，形成高压严管态势。全面提升对道路交通违法行为和异常事件的发现与处置效率。

（三）加强事故警示教育，提升驾驶人安全意识。各乡镇、城市社区管委会，各单位要强化交通安全宣传引导。乡（镇）党委政府要加强“两站两员”建设，在节假日、民俗活动等群众出行较为集中的时期开展交通安全劝导， 组织开展道路交通安全宣传教育和文明交通宣讲、劝导活动，抓好辖区居民的道路交通安全宣传教育工作，普及路口让行、酒驾醉驾、无证驾驶危害。公安交管部门选取一批典型违法、事故案例，通过交通广播、电视以及微信、抖音等新媒体平台进行集中曝光，剖析事故案件，倡导文明交通理念，传播交通安全常识，提示广大交通参与者关注自己和他人的安全。共同努力，着力提升驾驶人安全意识，确保安全文明驾驶。

相关文章

主办：大余县人民政府　承办：大余县大数据中心　ICP备案号：赣ICP备2022005155号-2
公网安备 36072302000001　政府网站标识码：3607230023　联系方式：0797-8711398　网站地图
党政机关　政府网站找错