遵义市汇川区高坪街道 “7·23”交通事故

调查报告

2023年7月23日15时1分许，汇川区园区大道黄山路口路段发生一起道路交通事故，造成一人死亡。

为尽快查明事故原因和性质，划分事故责任，提出整改和防范措施，根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，汇川区人民政府成立了区应急管理局牵头，市公安交通管理局城市交警二大队、区总工会、区公安分局、区交通局等有关单位人员组成的事故调查组，对该起事故进行调查事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证技术认定、综合分析，并结合交警部门车辆鉴定报告、现场勘验情况，查清了事故的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任。现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故时间：2023年7月23日15时1分

（二）事故地点：汇川区园区大道黄山路口路段

（三）事故类别：交通事故

（四）事故车辆及驾驶人基本情况

1.事故车辆1：渝BX**26，品牌型号：欧曼牌BJ4259SNFKB-XF;车辆类型：重型半挂牵引车；车辆识别代号：LJ16AA231F7005322;发动机号：F3044245；车辆承保公司：交强险、商业险：中华联合财产保险股份有限公司重庆分公司；车辆所有人：重庆尊福物流有限公司。

驾驶人1：雷*；渝BX**26号重型半挂牵引车所有人既驾驶人；身份证号：522121********5633；持A2型机动车驾驶证；档案编号：520301170783；户籍地址：贵州省遵义市汇川区高坪镇**村**组**号。

2.事故车辆2：贵C0C**9;品牌型号：豪爵牌/HJ150-23C；车辆类型：普通二轮摩托车；车架号：LC6PCK154K0024750;发动机号：SK18298；承保公司：中国人民财产保险股份有限公司遵义分公司；车辆所有人：胡*银。

驾驶人2：胡*银，贵C0C**9号普通二轮摩托车驾驶人；身份证号：522121********5659；持D型机动车驾驶证；档案编号：520320002538；户籍地址：贵州省遵义市汇川区高坪镇***村**组*号。

（五）道路情况

现场位于汇川区园区大道距黄山路口50米处，道路呈

南北走向，北往高坪街道吴家坝小区方向，南往航天新力公司方向，事发地点为三车道，事故发生于行车方向最右侧车道，道路为沥青路面，路面完好，道路平直。

（六）天气情况

事故发生时天气是晴天。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2023年7月23日14时许，胡*银驾驶贵C0C**9号普通二轮摩托车载妻子杨*容从高坪街道海龙屯养鸡池的家中出发，经遵龙大道、园区大道、汇川大道往贵龙中学方向行驶，当行驶至贵龙中学后，其妻杨*容下车。胡*银遂继续驾驶贵C0C**9号普通二轮摩托车准备返回位于海龙屯的家中。15时1分许，当车行驶至高坪街道园区大道50米路段时，撞向于2023年7月19日就停驶于该处的渝BX**26号重型半挂牵引车，致胡*银受伤。

（二）事故救援和善后处理情况

事故发生后，高坪街道联丰村村民刘*禄驾驶电动三轮车途经事发路段时，发现胡*银撞车倒地后，立即拨打120急救电话并报警，急救车将胡*银送往汇川区人民医院进行抢救，胡*银经抢救无效于当日19时死亡。

三、事故伤亡人数及直接经济损失

本次事故造成1人死亡，两车受损，直接经济损失50万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

驾驶人胡*银驾驶机动车上路行驶与停驶的渝BX**26号重型半挂牵引车相撞是导致本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.驾驶人胡*银在行车过程中突然改变行车方向,未注意观察、未确保安全。

2.驾驶人胡*银未遵守道路交通安全法律、法规的规定,按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

（三）责任认定

驾驶人胡*银的过错行为在本次交通事故中起全部作用,认定胡*银承担本次事故的全部责任。

（四）事故性质

通过对事故直接原因、间接原因进行综合分析，一是本次事故是因胡*银驾驶机动车上路行驶未注意交通安全而引发的单方交通事故，且负事故的全部责任；二是渝BX**26号重型半挂车自2023年7月19日至事故发生时就一直处于停驶状态，未参与生产经营活动；综上所述，该起事故不属于生产安全类的道路交通事故。

五、处理建议

胡*银，贵C0C**9号普通二轮摩托车驾驶人，鉴于在本次事故中死亡，免于追究责任。

六、防范措施

1.遵义市汇川区高坪街道办事处要加强对辖区驾驶人的

管理，切实加强对驾驶人的安全教育，避免类似事故发生。

2.城市交警二大队要加强对路面的巡查管控，强化道路交通安全宣传，严防道路交通事故发生。

附件

伤亡人员基本情况表

死者姓名	年龄	身份证号码	家庭住址
胡*银	46	522121********5659	遵义市汇川区高坪街道