麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目“3·27”一般高处坠落事故调查报告

2025年3月27日上午9时50分许，杏子铺镇斗盐村村部正门前公路旁通信杆处发生一起一般高处坠落事故，致一人重伤，伤者于4月3日下午5点10分许经医治无效死亡。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，经县人民政府批准，2025年5月8日，成立麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目“3.27”一般高处坠落事故（以下简称“3·27”事故）联合调查组，调查组由县应急管理局为组长单位，县纪委监委、县公安局、县总工会、县科工局等部门单位及杏子铺镇人民政府为成员单位。

调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、收集资料、询问谈话、调查取证和分析论证，查实了反映的信息，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对相关责任者和责任单位的处理建议及事故防范措施建议。

一、事故关联公司及人员概况

（一）事故关联公司基本情况

1.麦斯特人力资源有限公司（福建麦斯特管理咨询有限公司100%股东）

法定代表人：李

注册资本：10000万元，实缴资本：10000万元

公司资质：《安全生产许可证》（编号闽JZ安许证字〔2021〕010783，有效期至2027年6月2日）；《人力资源服务许可证》（闽）人服证字〔2015〕第0101000413号，有效期至2025年4月13日；《劳务派遣许可证》（编号000000FJ20130006，有效期至2025年9月13日）；《环境管理体系认证证书》（证书编号19924E00144R0S，有效期至2027年2月6日）；《职业健康安全管理体系认证证书》（证书编号：37123S0114R0M，有效期至2026年8月10日）

【经营范围】一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；装卸搬运；计算机软硬件及辅助设备零售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；品牌管理；图文设计制作；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划；通讯设备销售；物业管理；酒店管理；国内货物运输代理；代驾服务；承接档案服务外包；社会经济咨询服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；人工智能公共数据平台；卫星遥感数据处理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；软件外包服务；5G

通信技术服务；网络设备销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；通信设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；第二类增值电信业务；呼叫中心；餐饮服务；建筑劳务分包；对外劳务合作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

该公司在娄底铁通项目共从业人员800余人，其中装维人员350人左右（双峰的装维人员共计50余人）。麦斯特人力资源有限公司主要是通过微信群、移动安全卫士APP平台等手机平台对装维人员的日常打卡签到进行管理，没有派专门的管理人员驻点双峰。

公司的每个装维人员都和麦斯特人力资源有限公司签订了《安全生产责任书》，装维人员入职时由安全员刘 负责举办入职安全培训并进行安全考试，考试合格后才能办理入职手续。

2.福建麦斯特管理咨询有限公司

法定代表人：李

注册资本：5000万元　实缴资本：5000万元

【经营范围】一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务

（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；动漫游戏开发；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划；礼仪服务；广告制作；广告设计、代理；供应链管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；包装服务；专用设备修理；通用设备修理；单位后勤管理服务；园林绿化工程施工；技术推广服务；通讯设备销售；物联网设备销售；移动终端设备制造；可穿戴智能设备制造；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3.福建麦斯特管理咨询有限公司娄底分公司

负责人： 王　（同时为西南大区运营经理）

该公司在娄底没有项目和业务，有银行账户，但没有资金来源，所有的资金都来源于麦斯特人力资源有限公司拨付。按劳动合同隶属关系来说，该公司的管理人员只有宁争容、刘魏、彭伟红三人，他们三人实际是麦斯特人力资源有限公司娄底项目部的成员。

4.中移铁通有限公司

法定代表人： 孙

注册资本： 3188000万元 **实缴资本：** 3188000万元

股东： 中国移动通信有限公司　100%持股

【经营范围】许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；出版物零售；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；食品销售；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；物联网技术研发；云计算设备销售；云计算装备技术服务；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁；网络设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；移动通信设备销售；光通信设备销售；物联网设备销售；智能车载设备销售；日用家电零售；日用电器修理；办公设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；物业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家政服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；旅客票务代理；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车销售；汽车零配件零售；家

用电器销售；日用品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；非居住房地产租赁；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5. 中移铁通有限公司湖南分公司

负责人：李

6. 中移铁通有限公司娄底分公司

负责人：王

（二）事故关联公司的合同签订及履行情况

1. 总包合同情况：2024 年 9 月，中国移动通信集团湖南有限公司和中移铁通有限公司湖南分公司签订了《湖南移动 2024—2025 年 家客维护服务框架合同（中移铁通）》和《湖南移动 2024—2025 年 家宽装移机服务框架合同（中移铁通）》。

2. 分包合同情况：麦斯特人力资源有限公司和中移铁通有限公司湖南分公司签订了《中移铁通 2024 至 2025（两年期）综合业务集中采购项目（河南等区域）（包 5－－湖南）采购框架协议》（以下简称“框架协议”）。麦斯特人力资源有限公司承包铁通公司的综合支撑服务（包括装维业务）

3. 分包合同履行情况：麦斯特人力资源有限公司在分包合同签订后授权其福清龙山分公司与中移铁通有限公司娄

底分公司进行外包费用结算和开票（2024 年 11 月 27 日开票主体重新变更为麦斯特人力资源有限公司，项目结算共管账户仍然为麦斯特人力资源有限公司福清龙山分公司在中信银行福州乌山支行所开账户：8111301011500871309）。麦斯特人力咨询有限公司娄底项目部每个月和中移铁通娄底分公司对业务外包费用进行结算，娄底铁通项目分管负责人宁争容在每个月的结算汇总表上都进行了签字；结算后，中移铁通有限公司湖南分公司将当月结算的外包费用转给麦斯特人力资源有限公司福清龙山分公司。

（三）事故关联公司有关人员基本情况

1. 黄 ，男，1984 年 10 月出生，现年 41 岁， ，本科文化，中共党员，麦斯特人力资源有限公司副总裁、总经理，兼任销售管理中心总经理，分管本公司全国范围内的业务和运营。

2. 王 ，男，1981 年 5 月出生，现年 44 岁，身份证号码 ，住址：湖南省长沙市芙蓉区向韶村 ，本科文化，中共党员，已婚，电话 2024 年 3 月 17 日起任中移铁通有限公司娄底分公司负责人，负责铁通娄底分公司党政全面工作。持有工信部颁发的《安全员证》（A 证）。

3. 胡 ，男，1985 年 6 月出生，现年 40 岁，身份证号码： ，住址：江西省上饶市余干县大

溪乡砖瓦厂 ，本科文化，群众，已婚，电话 系麦斯特人力资源有限公司安全部总监，持有《国家二级企业培训师资格证》。2009 年 4 月入职麦斯特人力资源有限公司，先后从事过人事招聘、项目管理、业务销售，2023 年 1 月 1 日，被麦斯特人力公司任命为安全部总监，具体负责：对安全员进行安全培训，不定期对安全员组织的培训进行督查，对劳保用品发放进行检查和核对。

4.湛 ，女，1994 年 3 月生，现年 31 岁，身份证号码 ，大专文化，群众，已婚，电话 ，住湖南省长沙市天心区 。系麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目主管负责人。其工作职责主要包括以下四个方面：一、项目统筹与执行。负责湖南铁通项目（娄底和怀化）的日常运营管理工作，协调资源确保项目按计划推进。监控项目进度、质量及风险，及时解决跨部门协作中的问题。为湘鄂区域的业务拓展提供运营支持，确保区域目标与公司战略一致。二、团队与流程管理。管理和激励运营团队，明确成员分工并定期评估绩效。优化运营流程，提升效率（例如：标准化项目管理工具、简化跨部门审批流程）。三、数据分析与决策。支持定期分析项目数据（如成本、进度、客户满意度等），为管理层提供运营报告。根据数据反馈调整策略，推动运营目标达成（例如：成本控制、客户留存率提升）。四、跨部门协作与沟通。作

为湖南铁通项目与湘鄂区域的枢纽，协调技术、市场、财务等部门资源。定期组织跨部门会议，确保信息透明并推动问题解决。

5. 王 ，女，1985 年 2 月出生，现年 39 岁，身份证号码: ，住址：四川省都江堰市 ；大专文化，群众，已婚，电话 ；2014 年 4 月被聘请为麦斯特成都公司的专员，从事人事工作；2018 年 9 月 2 日，系麦斯特管理咨询有限公司娄底分公司负责人，全面负责该分公司的经营及管理工作。

6. 宁 ，女，1986 年 3 月出生，现年 39 岁，身份证号码: ，本科文化，群众，已婚，住址：湖南省邵东县 ，电话 ，系麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目分管负责人。

7. 刘 ，男，1988 年 12 月出生，现年 37 岁，身份证号码: ，住址：湖南省娄底市娄星区 ，大专文化，群众，电话 ，系麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目安全员，负责员工入职安全教育培训、安全检查、员工关系处理、劳动纠纷处理、组织特种操作证培训考证工作、工伤调查处理、灵活用工人员平台注册、 直销员结算，合企平台维护，全员劳动合同签订等工作。

8. 朱 ，男，1991 年 12 月出生，现年 34 岁，身份证号

码　　本科文化，中共党员，已婚，电话　　，住址：湖南省双峰县甘棠镇　　，2024年7月担任中移铁通有限公司娄底分公司双峰分部经理，负责双峰分部全面工作。

9.胡　，男，1985年1月出生，现年40岁，身份证号码　　，住址：湖南省株洲市荷塘区　　，本科文化，群众，已婚，电话号码　　；持有《安全员证》《高处作业资格证书》；《低压电工证》《中级内训师证》《中国移动集团家客业务证（L2、L3）》；《中国移动集团智慧工程师证》；2024年7月18日被湖南红海人力资源有限公司娄底分公司任命为中移铁通有限公司娄底分公司双峰分公司（以下简称“铁通双峰公司”）家客主管兼网格副总监职务，**具体主管以下工作：**对双峰移动公司家客业务的指标（故障维修、装机、服务工单等业务）管控；对麦斯特装维人员的培训和管理，培训内容包括业务培训和安全教育培训；另外就是中移铁通有限公司双峰分公司的经理朱　，对胡　主管的两项业务工作的人员调动和工作奖惩负总责，是一把手。胡　在具体开展工作时，通过系统对业务进行安排；上级铁通公司以及移动公司进行业务安排时，一般都是直接和胡　对接。胡　对全县装维业务工作的开展有决定权，但涉及开支费用和人员调岗就必须取得朱烨的同意。

10.核，男，1990年1月出生，现年35岁，身份证号码），本科文化，群众，已婚，住址：湖南省双峰县荷叶镇，2024年1月起任双峰县移动公司梓门桥镇杏子铺镇网格副总监，负责所辖网格区域7名装维人员的工作安排、安全提醒、劳保用品穿戴情况的检查等工作。

（四）相关人员劳动合同的签订及工资发放情况

1.麦斯特人力资源有限公司娄底项目部管理人员的劳动合同签订及工资发放情况。福建麦斯特管理咨询有限公司娄底分公司的负责人王茜的劳动合同是和福建麦斯特管理咨询有限公司成都分公司签订的，不是麦斯特人力资源有限公司娄底项目部的实际管理人员；麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目部共有管理人员四人：湛依、宁争容、刘魏和彭伟红，**四人的工资都是由麦斯特人力资源有限公司发放**；该项目主管负责人湛依的劳动合同是和麦斯特人力资源有限公司长沙分公司签订的，项目分管负责人宁争容、项目安全员刘魏和社保专员彭伟红的劳动合同都是和福建麦斯特管理咨询有限公司娄底分公司签订的。

2.装维人员（包括左）的劳动合同签订及工资发放。麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目所有装维人员（包括左）的入职劳动合同是通过麦斯特HRO管理平台线上签订，签约主体为麦斯特人力资源有限公司和装维人员。为了


方便给装维人员购买社医保和五险，麦斯特人力资源有限公司安排这些装维人员和福建麦斯特管理咨询有限公司娄底分公司另外签订了一份纸质劳动合同；所有装维人员的社医保等五险费用都是先由麦斯特人力资源有限公司转给麦斯特人力资源有限公司福清龙山分公司，再由福清龙山分公司转给福建麦斯特管理咨询有限公司娄底分公司，然后由福建麦斯特管理咨询有限公司娄底分公司在每个月25日通过税务局缴纳五险费用，住房公积金直接向娄底市公积金中心缴纳（麦斯特人力资源有限公司在娄底有一百多个老员工还有住房公积金，左仁贵没有享受住房公积金）。所有装维人员的工资都是由麦斯特人力资源有限公司委托其福清龙山分公司按月发放。

二、事故发生经过、救援、报告及善后处理情况

（一）事故发生经过

2025年3月26日晚上，双峰县杏子铺镇斗盐村将军组村民曹　（女，身份证号码　　）发现自家网络没有信号，于当晚7:52左右，要她女儿打电话给10086人工客服了解情况，人工客服把当地网络维修人员左　的电话告诉了曹　，曹　随即拨打了左　的电话，并约好第二天前往曹　家维修。3月27日上午9时30许，左　没有通过系统派发工单，也没有使用智慧系统代客建单，擅自单独登杆网络装维作业，且作业时未使用脚扣登杆

而是用楼梯登杆，没有佩戴安全帽，没有系安全带（带安全绳）等劳动防护用品，作业现场未设置防护栏杆和警示牌。9 时 50 分许，左　　从作业的电杆上坠落至地面受重伤。



事故示意图

（二）事故救援情况

9 时 55 分许，斗盐村将军组村民朱　　见有人从电杆上掉落至地面，于是大声呼叫，她要邻居曹　　立刻拨打 120 急救电话，正在办公的斗盐村村干部曹　　（女，身份证号码　　）和斗盐村支委王　　（女，身份证号码　　）听到呼叫，赶到村部前坪，发现左　　躺在地上，头部出血，曹　　立即拨打电话给左　　的姑姑，将左　　掉落受伤的事告诉了她；9 点 57 分，杏子铺镇网格副总监杨　　（　　）打电话给铁通双峰分公司经理朱　，报告杏子斗盐村出了事故；

当日 10: 30 左右，斗盐村乡村医生曹　　过来察看了左

的伤势，并为其把脉，把脉后发现他没什么脉搏；10 点 40 分，朱 和胡 赶到现场组织救援；11:00 左右，120 急救车赶到现场，医务人员为左 察看了伤势，采取紧急救治措施后，将其抬上急救车送往人民医院救治。左 于 4 月 3 日下午 5 时 10 分许经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

2025 年 3 月 27 日上午 9 时 55 分许，杏子梓门桥网格副总监杨 接到村干部曹倩电话告知装维人员左 从杆上摔落受伤；9 时 57 分，杨 电话告知中移铁通有限公司娄底分公司双峰分部经理朱 ；10 时 30 分朱 电话告知中移铁通公司娄底分公司党群综合部部长胡 ；胡 知悉后即口头告知麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目分管负责人宁 ，宁 即口头告知安全员刘 ；胡 和刘 于 10 时 50 分许出发前往双峰县人民医院，11 时 30 许赶到医院；11 时 52 分左右刘 电话告知麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目主管负责人湛 ；湛 于 12 时 30 分电话报告麦斯特林 ；12 时 50 分林 向麦斯特人力资源有限公司安全部总监胡 和麦斯特人力资源有限公司副总裁、总经理黄 报告。事故发生当天上午 11:40 许，杏子铺镇斗盐村村干部打电话向杏子铺镇党政办报告了事故情况，溪口片挂片组长曾 向杏子铺镇人民政府副镇长李 报告了事故情况；李 在接到报告后，与双峰移动公司杏子

铺镇区域负责人彭　联系，并立即向杏子铺镇党委书记和镇长作了汇报，因左　在医院被抢救了7天，所以杏子铺镇人民政府没有在事故发生当天向县人民政府和县应急管理局报告，伤者经医疗救治无效死亡后，未按续报规定报告事故。从2025年3月27日至娄底市应急管理局批转双峰县应急管理局调查之日止，双峰县人民政府和双峰县应急管理局未收到该起事故信息的接报。

（四）事故善后处理情况

2025年4月26日，福建麦斯特管理咨询有限公司娄底分公司与死者家属达成赔偿协议，支付死者家属丧葬补助金、一次性死亡补助金、抚恤金、人道主义援助款等共计210.8万元整。麦斯特人力资源有限公司于协议签订日向左　家属支付了22.8万元人道主义援助款，其他赔偿正在走工伤保险程序，预计6月下旬可以支付到位。死者遗体已于4月30日安葬。

三、事故伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

本次事故造成人员死亡1人。死者左　，男，汉族，1982年8月7日出生，现年43岁，身份证号码：　，双峰县杏子铺镇梓园村人，事发时系麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目装维人员。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》

（GB6721-1986）计算，本次事故造成直接经济损失人民币230万元。

四、调查取证情况

（一）事故现场情况

1.现场设施设备情况：根据相关单位提供的材料，查明事故现场涉事电杆一根，为中国电信股份有限公司双峰分公司所有，属通讯线路电杆；电杆上装有摄像头3个，弱电箱2个，其中一组摄像头（2个）及配套弱电箱为双峰县雪亮工程视频监控摄像头，其所有权归中国移动公司娄底分公司，另一个摄像头和弱电箱为当地村民自行安装；电杆上装有广告牌一块，系当地一家名叫丰源家庭农场主自行安装；电杆上分别装有双峰移动公司光缆1条、双峰联通公司光缆1条、双峰广电光缆1条；电杆上装有220伏强电线路一组，系斗盐村公共农用抽水线。



2.事故发生时左[redacted]劳保用品穿戴情况：根据事故现场

照片显示以及对左[redacted]救援时的检查，确认左[redacted]登杆作业时未随身携带试电笔、登杆用楼梯未用脚扣、登杆作业未系安全带、未戴安全帽、未系安全绳、未穿绝缘鞋、未戴绝缘手套。

3.涉事电杆上低压强电线路现场勘验情况。2025 年 5 月 19 日，事故联合调查组会同国网双峰县供电公司、中移铁通有限公司娄底分公司、麦斯特人力资源有限公司装维人员、杏子铺镇人民政府等部门和单位工作人员，对事故现场涉事电杆上低压强电线路的有关情况进行了勘验，经查，该组 220 伏低压强电电线是由斗盐 3#变 B6 杆接至涉事电杆，长度约 30 米，为绝缘线；B6 杆上装有该线路的电表（电表编号为[redacted]）和漏电保护开关；该电表 3 月 27 日的用电量为 0.23 度。根据现场勘验情况分析，参与勘验人员一致认为：涉事电杆上的低压强电线路在 2025 年 3 月 27 日事发时未出现漏电现象。

（二）安全生产协议与安全生产责任书签订情况

1.中国移动通信集团湖南有限公司和中移铁通有限公司湖南分公司签订了《安全生产协议》。

2、中移铁通有限公司湖南分公司（甲方）和麦斯特人力资源有限公司（乙方）签订的《中移铁通有限公司 2024 至 2025(两年期)综合业务支撑服务集中采购项目(河南等区域)(包 5 —湖南）采购框架协议》，该框架协议第 7.4.7

条规定：乙方应当履行安全生产职责，确保生产、服务过程中的安全。严格执行操作规程，做到安全、文明服务，做好防火、防盗、防破坏等工作，并负责工作现场的安全。在乙方为甲方提供业务服务工作期间，凡是非甲方或第三方原因而发生的人身、车辆或设备等安全事故，包括而不限于机房损坏、通信相关设备设施被盗及损毁、人身伤亡等，由乙方承担全部责任；如甲方因上述原因而遭受经济损失或不良名誉影响，甲方有权要求乙方全额赔偿，且甲方有权随时终止本协议并追究乙方违约责任。

3.2025 年 1 月 1 日，中移铁通有限公司娄底分公司（甲方）与福建麦斯特管理咨询有限公司（乙方）签订《2025 年安全生产协议书》，该协议第十三条规定：乙方在生产过程中发生的一切安全事故，由乙方自行承担全部责任(包括由于乙方责任造成乙方人员、甲方人员、他方人员、行人伤亡和财产损失、通信网络中断、信息安全、技术资料丢失等）如因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失；甲方不负任何责任，但可协助乙方进行事故处理。

4.2024 年 12 月 23 日，左　　和麦斯特人力资源有限公司签订了《2025 年度装维人员安全生产责任书》和《2025 年度司机安全责任书》，并向麦斯特人力资源有限公司签订了《安全承诺书》。

（三）安全生产管理机构的设置及安全管理制度、装维业务操作规范制订情况

中移铁通有限公司娄底分公司，于2024年4月调整了**安全生产委员会**人员，由总经理王 担任主任，副总经理张 和谢 担任副主任，胡 等六人担任成员；该公司先后制订完善了《中移铁通娄底分公司隐患排查整改制度》《中移铁通有限公司湖南分公司安全生产责任追究办法》《关于进一步落实防触电培训考试及辨识工作的紧急通知》《中移铁通湖南分公司2023年安全生产工作要点》《中移铁通湖南分公司2023年安全管理强化年行动实施方案》《关于重申“线下工单线上化”管控要求的通知》《中移铁通娄底分公司“红黄白”牌安全督查制度》《关于认真开展安全生产问题隐患整治的提示》《中移铁通湖南分公司安全生产工作管理办法》《中移铁通维护作业安全管理办法》《关于规范使用智慧装维系统“代客建单”模块的通知》《中移铁通娄底分公司综合应急预案》《铁通娄底分公司安全生产责任制》《员工突发事件应急处理预案》《安全生产应知应会》《合作企业员工劳动保护用品领用管理办法（试行）》等安全生产管理制度和作业规程。

麦斯特人力资源有限公司任命了湛 为娄底铁通项目主管负责人，宁 为娄底铁通项目分管负责人，刘 为娄底铁通项目安全员，成立了娄底铁通项目安全生产管理机

构，但相关安全生产监管制度与装维实务培训未落实到位。

（四）安全教育培训情况

麦斯特人力资源有限公司组织从业人员开展了入职安全培训；中移铁通有限公司娄底分公司组织从业人员开展了电力线安全距离及识别培训、安全五宝、楼梯、脚扣登高培训、消防知识和消防应急演练培训、习近平总书记关于安全生产重要论述、指示、批示精神、铁通员工全员安全培训课件、登高涉电作业规范、有限空间作业规范、电力线识别、布线收线最小安全距离、急救知识培训、冬季防冰防雪防滑、安全卫士2.0版本使用及事故案例学习等安全生产理论教育培训，并组织了相应考试。但麦斯特人力资源有限公司对从业人员的实操培训不到位。

（五）劳保用品发放情况

中移铁通有限公司娄底分公司党群综合部提供的左 签领的劳保用品发放登记表复印件2份，其中左 2021年11月26日领安全帽1顶、近电感应器1个、试电笔1支、脚扣1付、安全带1付；2022年8月2日领夏季工作服2套、夏季绝缘鞋2双；2022年11月1日领冬季工作服2套；2023年7月11日领安全帽1顶；2024年5月7日领安全带1副、防护手套1副、夏季工作服2套、春秋装2套；2024年7月9日领夏季工作服2套、夏季绝缘鞋1双、冰巾冰袖2套；2025年1月7日领冲锋衣1件；2025年2月25日领冬季绝

缘鞋1双。

（六）装维施工现场的安全监管情况

1.麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目部对装维施工现场的安全监管情况。麦斯特人力资源有限公司没有安排专人或采取技术措施对装维人员进行现场安全监管，麦斯特人力资源有限公司在娄底铁通项目只任命了1名安全员刘[illegible]，刘[illegible]偶尔会对装维人员现场施工进行抽查。

2.麦斯特人力资源有限公司与中移铁通有限公司关于安全工作委托协议的签订情况。2023年1月1日，麦斯特人力资源有限公司与中移铁通有限公司娄底分公司签订了委托协议，委托期限从2023年1月1日起至业务合同结束，委托事项包括：劳保用品的发放；每日晨会安全提醒及人员劳保用品穿戴检查；安全培训及考试；安全文件、事故案例学习；人员作业日常安全监管。

3.中移铁通有限公司娄底分公司安全监管工作开展情况。一是每天组织召开晨会，进行劳保用品、车辆、工器具检查；二是合唱铁通公司统一制作安全生产九好歌，强化安全生产意识；三是督促麦斯特公司和区县市分公司定期开展安全生产培训；事故案例的学习、电力线的识别等；四是签订全员安全生产责任书，铁通公司的员工和铁通公司签订，所有装维人员(包括乡镇和城区）和麦斯特公司签订；五是上传当天班组和个人的全身照片供系统检查；六是通过公司

的安全卫士不定期开展“四不两直”安全检查。对发现问题，下发红黄白牌，提出整改建议，限期整改。

4. 对左　　的安全监管情况。2025 年 3 月 24 日，中移铁通公司双峰分公司的经理朱　对左　　的施工进行了检查，这次检查，未发现左　　的劳保穿戴有问题，但发现他当天人不舒服，后来了解到他 3 月 21 日感冒了，于是朱　　让他休息。当天，左　　没有休息，后来朱　派机动装维人员朱　　去支援了他；2025 年 3 月 27 日 8:54，对左　　的劳保用品穿戴情况进行了线上检查，照片显示其劳保用品穿戴合格。

五、事故原因与性质

（一）事故直接原因

左　　从事登杆作业，安全意识不强，违反公司装维作业操作安全规定：未戴安全帽、未系安全带，未使用脚扣登杆作业（使用梯子），从而在杆上作业时坠落地面。

（二）事故间接原因

1. 安全管理制度不完善。麦斯特人力资源有限公司生产安全事故隐患排查治理制度等相关安全生产管理制度与操作规程未完善到位且均未上墙。

2. 现场安全管理不到位，未及时发现并消除事故隐患。麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目共有八百多名装维人员（包括劳动合同用工和灵活用工）的实务工作群体，虽

成立安全生产管理机构，但仅安排了一名安全员，也没有采取其他科学有效的技术监管措施，对装维人员的施工现场监管仅仅体现在偶尔的抽查和每日的照片打卡，对装维人员违反安全操作规定的行为无法实施有效监管，无法及时发现和消除事故隐患。

3.安全教育培训不到位，装维人员安全意识不强。首先，安全理论培训多，实务操作培训少；其次，麦斯特人力资源有限公司对娄底项目装维人员的安全教育培训次数很少，几乎仅限于入职安全理论培训和考试，该公司几乎没有直接开展其他安全教育培训。装维人员从业安全意识不强，高处作业时未戴安全帽、未系安全带，未使用脚扣登杆作业等习惯性违章时有发生。

（三）事故性质认定

经调查认定：本次事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任认定和处理建议

（一）免予追究责任人员

左[redacted]，群众，麦斯特人力资源有限公司员工，违反公司装维作业操作安全规定，未戴安全帽、未系安全带、未使用脚扣（使用楼梯）登杆作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，免予责任追究。

（二）对相关责任人员的处理建议

1.黄[redacted]，男，1984年10月出生，现年41岁，身份证号

码　　，本科文化，中共党员，麦斯特人力资源有限公司副总裁、总经理，兼任销售管理中心总经理，分管本公司全国范围内的业务和运营，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由双峰县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定对其立案查处。

**2.湛　**，女，1994年3月生，现年31岁，身份证号码　　，大专文化，群众，麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目部主管负责人，未检查麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目的安全生产工作状况，未及时排查生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由双峰县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其立案查处。

**3.刘　**，男，1988年12月出生，现年37岁，身份证号码:　　，大专文化，群众，麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目安全员，未检查麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目的安全生产工作状况，未及时排查生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由双峰县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其立案查处。

（三）对事故相关单位的处理建议

1.麦斯特人力资源有限公司。该公司在该起事故的发生上存在：**安全管理制度不完善，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产状况，未及时排查并消除生产安全事故隐患：**针对娄底铁通项目有八百多名装维人员（包括劳动合同用工和灵活用工）的实务工作群体，虽名义上成立了安全生产管理机构，但仅安排了一名安全员，也没有采取其他科学有效的技术监管措施，对装维人员的施工现场监管仅仅体现偶尔的抽查和每日的照片打卡，对装维人员违反安全操作规定的行为无法实施有效监管，无法及时排查和消除事故隐患；**安全教育培训不到位，装维人员安全意识不强：**首先，安全理论培训多，实务操作培训少；其次，麦斯特人力资源有限公司及其娄底项目部对其装维人员的安全教育培训次数很少，几乎仅限于入职安全理论培训和考试，该公司几乎没有直接开展其他安全教育培训。**从业人员**安全意识不强，高处作业时未戴安全帽、未系安全带，未使用脚扣登杆作业等习惯性违章时有发生等问题。对事故的发生负有责任，建议**由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其立案查处。**

在事故报告方面，“3·27”事故发生后，该公司没有及时向县人民政府和应急管理部门报告，鉴于其在事故发生

后及时对伤者组织了救治，并在左　　经医治无效死亡后，积极主动与左　　家属协调妥善处理了善后事宜，没有造成不良影响和进一步的危害后果，建议对其事故迟报行为免予追责。

2. 中移铁通有限公司湖南分公司及娄底分公司。根据麦斯特人力资源有限公司和中移铁通有限公司湖南分公司签订的装维作业框架协议，中移铁通有限公司湖南分公司作为发包方责任主体，其娄底分公司作为发包方的责任落实主体，不管是安全管理制度和装维作业操作规范制订及培训方面，还是在安全监管方面，这两家公司都已经依法依约履行了相关职责，对麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目“3·27”一般高处坠落事故的发生没有责任。

3. 福建麦斯特管理咨询有限公司及其娄底分公司。该公司及其娄底分公司不是麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目的责任主体，根据其组织架构、人员组成及其在麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目工作中的实际地位，该公司及其娄底分公司对麦斯特人力资源有限公司“3·27”一般高处坠落事故的发生没有责任。

（四）对其他单位的处理建议

1. 双峰县科技和工业信息化局。根据双政办发〔2016〕35号文件（三定方案）的规定，该局在信息服务行业的职责为：根据国家、省、市统一规划，协调全县公用通信网、互

联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。本次事故发生的直接原因系装维人员左　　违章作业所致，双峰县科技和工业信息化局是否履行行业监管职责与本次事故的发生没有因果关系，该局对本次事故的发生没有责任；在事故的报告方面，直至县人民政府启动事故调查工作，该局一直未收到事故发生情况的报告，对事故的迟报没有责任。

2.杏子铺镇人民政府。本次事故发生的直接原因系装维人员左　　违章作业所致，杏子铺镇人民政府是否履行属地监管职责与本次事故的发生没有因果关系，杏子铺镇人民政府对本次事故的发生没有责任；不过在事故的报告方面，杏子铺镇人民政府未根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定及时向县人民政府和县应急管理局报告，鉴于本次事故发生后，该镇党委、政府高度重视，及时组织救援和协调事故善后处理工作，其迟报行为没有造成不良影响和进一步的危害后果，建议对杏子铺镇人民政府的事故迟报行为免予追责，责令其向县人民政府提交相关情况说明。

七、在事故调查中发现的其他问题

（一）通信线路管理责任混乱。主要体现在多家通信企业在同一通信杆上安装线路没有制订安全管理协议，导致各家企业对通信杆上违规安装的设施设备无人管理。

（二）**低压强电线路违规安装。**主要体现在低压强电线路未经电信经营者允许安装在通信电杆上，虽然本次事故现场通信杆上违规安装的低压电线与本次事故的发生没有因果关系，但其违规安装在通信杆上对装维工人的施工作业存在潜在的安全风险。《中华人民共和国电信条例》第四十九条规定：从事施工、生产、种植树木等活动，不得危及电信线路或者其他电信设施的安全或者妨碍线路畅通；可能危及电信安全时，应当事先通知有关电信业务经营者，并由从事该活动的单位或者个人负责采取必要的安全防护措施。

（三）**有关部门对电杆或通信杆上的广告牌安装管理未履职到位。**在本次事故调查中发现，电杆或通信杆上存在随意安装广告牌的现象。这类广告牌的安装，除了企业的安全生产主体责任外，根据《中华人民共和国公路法》第五十四条的规定：任何单位和个人未经县级以上交通主管部门批准，不得在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志；《中华人民共和国公路法》第七十九条的规定：违反本法第五十四条的规定，在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志的，由交通主管部门责令限期拆除，可以处二万元以下的罚款；逾期不拆除的，由交通主管部门拆除，有关费用由设置者负责。

八、事故防范和整改措施建议

（一）完善企业安全生产责任体系

建议麦斯特人力资源有限公司作为装维作业责任主体，应建立健全全员安全生产责任制；优化安全管理人员配置；完善隐患排查制度，引入技术监管手段，健全隐患排查与风险管控机制；创新培训方式，强化安全教育培训实效性；严格高风险作业审批，规范劳动防护管理，加强现场作业安全管控。

（二）建议强化行业和属地监管责任。

建议双峰科技和工业信息化局根据国家、省、市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场；建议双峰县交通运输局加强对在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志的违法行为的监管和处罚力度；建议各乡镇人民政府和街道办事处切实履行好属地管理责任；建议其他有关部门根据各自职责切实履行相关监管职责。

（三）建议加大强电弱电设施设备隐患排查力度。

建议移动、铁通、电信、联通、电力等企业加大对电力、通信杆线等相关设施设备的安全隐患排查力度，规范强电、弱电线路的架设和管理。

（四）建议加强安全教育警示宣传。

建议县科技和工业信息化局组织通信企业将本次事故制作成案例教材，纳入通信企业安全教育培训课程，强化“违规即致命”的风险意识；组织相关企业签署安全承诺书。

麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目“3.27”一般高处坠落事故联合调查组

2025 年 6 月 23 日