南宁五象新区富雅国际“5•15”触电死亡事故调查报告

发布时间：2021-08-19 10:20 来源：良庆区应急管理局 字体+

2021年5月15日，在南宁五象新区富雅国际金融中心（南宁市良庆区五象大道403号）发生一起触电事故，事故造成1人死亡，直接
元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区〈实施生产
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函[2019]174
民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办函〔2020〕69号）的规定，城区政府成立了由城区应急局局长
雪生任副组长，应急局、总工会、人社局、住建局、良庆公安分局、良庆镇政府等部门派人组成的南宁五象新区富雅国际“5·1
纪委监委派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，现将有关情况报告如下：

一、基本概况

（一）事故单位基本情况

雅生活智慧城市服务股份有限公司南宁分公司，成立于2015年08月07日，《营业执照》（副本1-1）统一社会信用代码为91450100
册地址：南宁市盘歌路6号2#楼2层201号房，负责人：解红波，公司类型：台、港、澳投资企业分支机构，经营范围：家庭服务；家居
（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）营业期限：2015年08月07日至2055年06月29日。登记机关：南宁市
期：2020年10月19日。

（二）项目工程概况

南宁五象新区富雅国际金融中心（南宁市良庆区五象大道403号），该项目于2019年8月30日交付使用，总建筑面积为21万平方米，
务单位为雅生活智慧城市服务股份有限公司南宁分公司。

（三）事故现场勘验情况

事故地点位于南宁五象新区富雅国际金融中心G2栋2楼服务中心走廊吊顶处，服务中心面积约为430平方米，吊顶距地面高度为2.85
超六类高速网络线，引发事故的电缆线为广西鑫隆建筑工程有限公司南宁分公司布置使用的，为2.5平方的线缆，线缆外部套有黑色绝缘
为前期主体装修时做龙骨吊顶做固定使用的。

二、事故发生经过及救援情况

2021年5月15日上午9时52分富雅国际金融中心维修班长梁峰和消防班长杨飙从G2栋1楼监控室和2楼物业服务中心进行拉网线作业
业。

10时09分至10时30分，梁峰（死者）和杨飙做集团远程监控的接入，期间对讲机保持联系。

10时31分左右杨飙发现对讲机呼叫无人应答，现场去查看后发现梁峰倒在吊顶上，有意外触电可能，于是马上打电话给工程经理李
断电，同时组织人员前往协助处理。

10时35分工程经理李国云打电话向项目总监毋阳心拓汇报突发事件，同时，安排了其他技工和秩序员到现场支援。工程经理李国云
20急救电话。

10时39分项目总监毋阳心拓到达现场，指挥人员把梁峰从吊顶上轻轻挪动并搬运到担架。

10时50分120急救赶到现场，随即抬送梁峰到救护车上并送往医院进行救治。

10时59分120急救到达广西国际壮医院进行抢救，大约在13时左右经抢救无效死亡。截至目前，事故善后事宜已全部稳妥处理完毕。

三、事故造成人员伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

梁峰，男，壮族，1987年4月1日出生，身份证号码：，住址：南宁市江南区延安镇新城村朗圩坡9号，雅生活智慧城市服务股份有
修班长，（2019年9月9日与雅生活智慧城市服务股份有限公司南宁分公司签订《劳动合同》，合同中明确其职责为负责公司内
的工作，负责制定强电、弱电专业工作计划及培训计划并实施落实。持《特种作业操作证》，作业类别为电工作业，操作项目
月02日至2026年07月01日，发证机关为来宾市应急管理局，持《特种作业操作证》，作业类别为电工作业，操作项目为低压电工作业，
至2026年12月08日，发证机关为南宁市行政审批局），在事故中死亡。

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失141万元。

四、事故发生原因和性质

（一）事故原因

梁峰安全意识淡薄，带电违章作业，违反电工安全操作规程的安全规定，在布置铺设网络线时不慎触碰带电线管并致使吊顶龙骨钢
导致事故发生。

（二）事故性质

经调查取证、分析，认定这是一起因雇佣人员带电违章作业，违反电工安全操作规程的安全规定而导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

梁峰，雅生活智慧城市服务股份有限公司南宁分公司雇佣电力维修班长，安全意识淡薄，自我保护意识不强，带电违章作业，违反
定，导致事故发生。对事故的发生负全部责任。鉴于梁峰在事故中已死亡，建议不予追究生产安全事故责任。

六、事故防范和整改措施

为深刻反思事故，吸取事故教训，举一反三，查找问题，消除隐患，提出如下措施建议：

（一）雅生活智慧城市服务股份有限公司南宁分公司要深刻吸取本次事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。要加强对施工现
现场监管能力，提高一线管理人员现场管理水平，提高员工安全意识，认真排查治理安全隐患，督促从业人员严格按照施工方案和操作
的安全生产管理人员的培训教育，及时发现和消除安全隐患，防止类似事故再次发生。

（二）由良庆区住建局、应急局联合对雅生活智慧城市服务股份有限公司南宁分公司相关负责人进行一次警示约谈，要求吸取事故
理工作,并将有关处理结果抄送南宁市良庆区应急管理局备案。

南宁五象新区富雅国际“5·15”触电死亡事故调查组（代）

2021年7月12日

主办：南宁市良庆区人民政府　承办：南宁市良庆区发展和改革局
地址：南宁市良庆区歌海路9号　邮编：530022　电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）
桂ICP备19005573号　网站标识码 ：4501080001　桂公网安备45010802000047号