威海荣成桃园渔港“8·16”较大车辆坠海事故调查报告

2025年8月16日4时许，一辆小型面包车在荣成市桃园渔港码头行驶时坠海，造成8人死亡、3人受伤，直接经济损失约1079.71万元。

事故发生后，山东省委、省政府高度重视，省委、省政府主要负责同志先后作出批示指示，要求全力搜救，妥善做好善后工作。威海、荣成有关领导同志第一时间赶赴现场，组织开展现场救援等工作。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，威海市人民政府成立了由市委常委、常务副市长李建任组长，副市长、公安局局长袁志勇任常务副组长，市总工会、公安局、人力资源和社会保障局、海洋发展局、应急局等部门和荣成市政府派员参加的事故调查组，特邀市纪委监委、市人民检察院派员参加，对事故展开调查，并指导善后处理工作。事故调查组下设技术组、管理组、综合组。省政府安委会办公室对该起事故的调查处理挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过现场勘查、查阅资料、技术

鉴定、调查询问、综合研判，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，总结教训，提出整改措施。市纪委监委组织对相关单位及人员进行了问责调查，提出了问责建议。

经调查认定，该事故**是一起因驾驶员对港区路况不熟、误判行车路线导致车辆坠海的较大道路交通责任事故。**

一、事故基本情况

（一）涉事相关单位情况

1.荣成市丰华装卸队（以下简称：丰华装卸队）

丰华装卸队成立于2023年2月8日，类型：个体工商户，统一社会信用代码：92371082MAC7T6CG75，登记经营者：范世琳，经营场所：山东省威海市荣成市桃园街道山前村路南72号，经营范围为一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。共有包括刘超在内的装卸工26名，分两组作业，其中，涉事小组12人，另一组13人。

2.荣成市石岛润海船务有限公司（以下简称：润海船务）

该公司成立于2023年8月7日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：沙雪海，注册资本：壹万元整，统一社会信用代码：91371082MACRWPXW81，注册住所：山东省威海市荣成市桃园街道石岛开发区雁翔路14-6号，经营范围为许可项目：船舶修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准）。一般项目：国内船舶代理；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）其它单位情况

1.荣成市桃园渔港渔船服务公司

由荣成市华海渔业有限公司投资，成立于2019年9月24日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：毕海明，统一社会信用代码：91371082MA3QM0TB0Y,注册资本：壹仟万元整，注册住所：荣成市石岛海景东路108号，经营范围：渔业港口服务，渔船管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。2023年4月3日取得了威海市海洋发展局核发的《渔业港口经营许可证》，证书编号：（鲁威）渔港经证（0017）号，有效期至2028年4月2日，经营业务：1.为渔业船舶提供码头、浮筒等水上水下设施；2.为渔业船舶提供垃圾和污染物接收处理、围油栏供应等服务。

2.鲁威经渔51105/51106船

均为鱿鱼专项捕捞作业渔船，船只证照号码：91371000MACW1T6L27，属于威海市经济开发区铭浩渔业有限公司，公司成立于2023年8月23日，法定代表人为毕明威，经营范围：渔业捕捞。

（三）涉事车辆及驾驶员情况

1.车辆情况。长安牌灰色小型面包车，车牌号鲁KP4S83，非营运性质，核载9人，车辆识别代码LS4ASB3R0BG027567，发动机

号 B7CC083587，检验有效期至 2026 年 4 月 30 日。初次登记日期 2012 年 4 月 1 日，车辆在太平保险公司投保交强险，保险终止日期 2025 年 12 月 5 日。行驶证登记所有人：乳山市讲价打断腿车业服务行（个体工商户）。

经调查，该车系荣成市丰华装卸队工头刘超购买，事发时车辆尚未过户其名下，日常由其管理的持有机动车驾驶证的工人随机兼顾驾驶，不向驾驶车辆的工人额外支付薪酬，不向乘坐车辆的工人额外收取费用，事发时驾乘人员共 11 人。

2.驾驶员情况：胡雄，男，28 岁，户口所在地：河南省内乡县乍曲乡魏营村南岗 24 号，暂住荣成市桃园街道办事处山前村。驾驶证初次领证日期为 2017 年 8 月 29 日，2024 年 1 月 2 日换证，驾驶证有效期至 2033 年 8 月 29 日，准驾车型 C1、D。经查询，胡雄近三年无交通违法和事故信息记录，2025 年 7 月 12 日自河南南阳来荣成，在荣成市丰华装卸队担任装卸人员，8 月 16 日在坠海事故中死亡。

经问询，胡雄与其他乘车的 10 名工人同工同酬，不收取其他工人车费，装卸队也不额外向胡雄支付驾驶费用，不存在营运行为。当日，系胡雄首次到桃园渔港，对现场路况不熟悉。

（四）丰华装卸队和润海船务关系

2025 年 1 月 1 日，润海船务和丰华装卸队工头刘超签订《货物装卸服务合同》，润海船务承揽装卸业务后，分配给丰华装卸队负责装卸作业，装卸过程接受润海船务现场管理员全权监管，定

期结算装卸工费。同日，润海船务代为丰华装卸队在山东省渔业互保协会投保涉渔企业雇主责任险45份，互保期限自2025年1月1日至2025年12月31日。

（五）车辆坠海现场勘查情况

桃园渔港港区内相关路段共设有灯杆13个，灯杆高度11米，其中南北向灯杆9个，东西向灯杆4个，每个灯杆上设有双向灯头，每个灯头安装300瓦LED灯管；装有警示标志牌9个，其中防落水安全警示牌5个，防油污警示牌4个；设置警示车辆慢行指示灯6个，警示闪灯3个，限速10公里/小时标志牌1个，5公里/小时标志牌3个。

事发时天气：2025年8月16日4时，石岛多云，气温26.3度，极大风速6.2米/秒，相对湿度96%，小时最小能见度7318米，日出5时07分左右。潮汐情况：2025年8月16日，涨潮时段00:21至06:45。4时事发时，处于涨潮时段。

（六）事故发生经过

丰华装卸队承揽了“鲁威经渔51105”和“鲁威经渔51106”（鱿鱼专项捕捞作业渔船）在桃园渔港卸渔货的业务，并召集25名工人实施装卸作业。8月15日22时25分许，工人朱建方驾驶鲁KP4S83面包车经桃园渔港登记备案后进入渔港，22时26分许到达装卸作业点，车头向西停放在东西向码头区域西数第二根灯杆基座北侧。8月15日22时30分许，涉事11名工人步行进入渔港，后由工人肖正忠驾驶已在港区内的鲁KE2T50小型

面包车，接驳至“鲁威经渔51105”和“鲁威经渔51106”停靠泊位，登船进入船舱，包括胡雄在内的11名涉事工人在船舱内卸货搬运。

8月16日3时50分许，装卸作业完毕，胡雄驾驶鲁KP4S83面包车搭载张伯明、林发邦、曾祥安等10名工人离开码头出港回住处。3时59分48秒，胡雄驾驶车辆自停车位置调转车头向东，沿出港路线自西向东行驶，车辆行驶约150米至渔港拐弯处，胡雄驾驶面包车无转向动作，于4时0分16秒直接坠入海中。事故时车辆行驶速度为30-36km/h，面包车行驶至坠海瞬间始见刹车灯点亮，现场无对应制动痕迹。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报情况

8月16日4时9分起，事故现场人员陆续拨打110、120和119报警求助；4时32分起，荣成市卫健局、公安局相继将警情上报荣成市政府值班室，荣成市政府立即启动应急响应，调度石岛管理区、桃园街道等部门、单位核实险情；5时19分，荣成市政府相继收到荣成市应急局、桃园街道等部门、单位的核查反馈；5时47分，荣成市政府向威海市政府办电话报告，6时15分书面报告险情，各相关部门按照规定逐级开展上报工作。

（二）现场救援情况

接到报告后，荣成市政府立即组织消防救援大队、北海救助荣成基地、鲁荣救援队等22个单位、队伍，累计出动救援人员

651人次，各类船舶19艘。每日出动无人机16架，救援车、拖拽测扫声呐、潜水装备等各类设备90余台（套）。截至8月19日，11名落水人员均被找到并完成鉴定，其中3人获救，生命体征平稳，8人无生命体征，未造成次生灾害。

（三）事故应急处置评估

事发后荣成市政府立即启动应急响应，全力对受害人员进行抢救，事故未引发次生灾害。各级政府及有关部门迅速反应，全力做好事故处置各项工作，同时，成立应急处置小组，做好与死者家属对接，救治伤员，稳妥做好事故善后赔偿工作。按要求及时报送事故信息，积极引导回应社会关注。

三、事故原因分析

（一）直接原因认定

经调查认定，该事故是在工人下班途中驾驶员驾驶非营运车辆，因对路况不熟、未分清海陆界线、误判行车路线，导致车辆冲出路面坠入海中，造成多名驾乘人员溺亡。

（二）死亡人员和坠海车辆鉴定情况

1.死亡人员死因鉴定情况

经过公安机关对死亡8人进行尸表检验，全部为溺水死亡，驾驶员胡雄血液中未检出乙醇、常见毒品、农药、鼠药、安眠镇静类药物成分。

2.坠海车辆鉴定情况

受调查组委托，经山东天弘司法鉴定中心鉴定：鲁KP4S83小

型面包车制动装置齐全，各机件连接正常；事故发生前，该车左、右前照灯均处于点亮状态，后尾灯处于点亮状态；坠海时，左、右制动灯处于点亮状态；转向装置齐全，各机件连接正常，转向灵活无卡滞；事故时的行驶速度为30~36km/h。2025年8月21日20时，事件调查组在事发现场做了场景模拟试验，基本还原了事发经过。

3.其他情况

经调查，驾驶员胡雄与装卸队工人之间无矛盾，无债务、工资纠纷；日常性格开朗，与工友关系较好；当日未饮酒，无吸毒等不良嗜好；近期无疾病、无就诊记录。

（三）原因分析

排除驾驶员胡雄酒驾毒驾、疾病、精神问题；排除车辆制动转向装置故障；排除港口无夜间照明、安全警示标志缺失；排除妨碍车辆通行因素；确认车辆坠海前驾驶员无转向操作，确认车辆驶离路面前无刹车操作。

四、责任认定及处理意见建议

（一）免于追究刑事责任人员

胡雄，荣成市丰华装卸队工作人员，鲁KP4S83（坠海车辆）面包车驾驶员。未认真履行驾驶员安全职责，对事故发生负有直接责任。因在本次事故中死亡，免于追究刑事责任。

（二）建议追究刑事责任人员

1.范世琳，群众，荣成市丰华装卸队登记经营者。因涉嫌刑事

犯罪，建议由司法机关追究其刑事责任。

2.刘超，群众，荣成市丰华装卸队工头。因涉嫌刑事犯罪，建议由司法机关追究其刑事责任。

（三）建议给予党纪政务处分和组织处理人员

虽然事故为公共交通管理范围外的道路交通责任事故，但事故教训惨痛，也暴露出政府、部门在日常工作中存在汲取事故教训不深刻、行业监管有疏忽等问题，建议追究相关人员责任。

荣成市桃园街道

1.梁超，群众，荣成市桃园街道社保所科员，负责桃园街道装卸队备案审核和现场检查工作。压实装卸队岗前安全培训工作不扎实。对事故发生负有直接监管责任。建议给予其政务记过处分。

2.刘军良，中共党员，荣成市桃园街道人大工委副主任，分管桃园街道装卸队备案审核和现场检查工作。履行监管职责不到位，未认真督促分管部门对丰华装卸队进行监督管理，对丰华装卸队安全教育不到位等问题失管失察。对事故发生负有主要领导责任。建议给予其党内警告处分。

3.于志军，中共党员，荣成市桃园街道党工委副书记、办事处主任。履行属地监管第一责任人职责不到位，对辖区内安全生产、装卸搬运等工作落实不到位问题失管失察。对事故的发生负有重要领导责任。建议给予其政务警告处分。

4.张楠，中共党员，时任荣成市桃园街道党工委书记。履行“党政同责、一岗双责”不到位，对辖区内的安全生产、装卸搬

运等工作落实不到位问题失管失察。对事故的发生负有重要领导责任。建议给予其诫勉。

荣成市石岛管理区

5.宋斌，中共党员，石岛管理区党群工作部副部长、荣成市打击“黑中介”“黑装卸”工作专班办公室副主任。对分管的督导各镇街装卸行业专项整治工作失管失察。对事故发生负有主要领导责任。建议给予其政务警告处分。

6.滕涛，中共党员，石岛管理区党群工作部部长、荣成市打击“黑中介”“黑装卸”工作专班办公室主任。对分管的督导各镇街装卸行业专项整治工作失管失察。对事故发生负有主要领导责任。建议给予其诫勉。

7.王晓辉，中共党员，石岛管理区副主任，分管装卸行业、人力资源部门，联系桃园街道。对分管的督导装卸行业专项整治工作失管失察。对事故发生负有重要领导责任。建议给予其批评教育，并责令作出深刻书面检查。

荣成市交通运输局

8.王文华，中共党员，荣成市交通运输局石岛交通所所长。未认真履行装卸搬运行业企业安全生产监管职责，对荣成市丰华装卸队违法违规问题失管漏管。对事故发生负有直接监管责任。建议给予其党内警告处分。

9.张志松，中共党员，荣成市交通运输服务中心科长。未认真履行装卸搬运行业企业安全生产监管职责，对荣成市丰华装卸队

违法违规问题失管漏管。对事故发生负有主要领导责任。建议给予其政务警告处分。

10.郭宁，中共党员，荣成市交通运输局党组成员、运输服务中心主任。未认真履行装卸搬运行业企业安全生产监管职责，对荣成市丰华装卸队违法违规问题失管漏管。对事故发生负有重要领导责任。建议给予其诫勉。

荣成市海洋发展局

11.胡海宾，中共党员，时任荣成市海洋发展局桃园工作站副站长。履行监管职责不到位，对渔港安全生产监管、备案审核把关不严等问题失管失察。对事故发生负有直接监管责任。建议给予其党内警告处分。

12.杨宏伟，中共党员，时任荣成市海洋发展局桃园工作站站长。履行监管职责不到位，对渔港安全生产监管、备案审核把关不严等问题失管失察。对事故发生负有主要领导责任。建议给予其政务警告处分。

13.毕龙文，中共党员，时任荣成市海洋发展局党组成员。履行监管职责不到位，对分管的桃园工作站履行渔港安全生产监管、备案审核把关不严等问题失管失察。对事故发生负有重要领导责任。建议给予其诫勉。

（四）对相关责任单位及人员行政处罚建议

1.润海船务。未与承租单位签订安全生产管理协议或在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，未对承租单位安全生产工

作进行统一协调管理。建议由荣成市海洋发展局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定，对其处以五万元以下的罚款。

2.沙雪海，群众，润海船务法定代表人，丰华装卸队装卸作业发包方。未落实现场管理主体责任，未与承租单位签订安全生产管理协议或在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，未对承租单位安全生产工作进行统一协调管理。建议由荣成市海洋发展局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定，对其处以一万元以下的罚款。

（五）其他建议

责成荣成市交通运输局、海洋发展局、石岛管理区管委会，分别向荣成市委、市政府作出深刻书面检查。责成荣成市委、市政府向威海市委、市政府作出深刻书面检查。

五、事故整改和防范措施

（一）全面牢固树立安全发展理念。各级各有关部门和企业要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示精神，坚决贯彻落实省委、省政府和市委、市政府决策部署，切实提高对安全生产工作重要性的认识。统筹发展和安全，始终把安全生产摆在突出位置，紧紧抓在手上，真正把“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力。要深刻汲取事故教训，举一反三，始终坚持“人民至上、生命至上”的底线思维和红线意识，强化安全风险管控和隐患排查整治，始终把“安

全促进生产，生产必须安全”放在第一位，建立安全风险防范长效机制，层层压实责任，不断健全完善安全生产管理制度，深入落实防范事故的各项措施，坚决遏制各类事故发生。

（二）进一步压实政府安全监管和行业监管责任。属地政府和有关部门要深刻吸取本次事故和类似事故教训，进一步明确装卸搬运行业主管部门及监管职责，督促有关部门按照“三管三必须”的原则，加强监督检查。要厘清职责边界，健全完善相关部门和乡镇街道的协作配合机制，加强日常监督管理，压实属地管理责任。针对此次事故暴露出的问题，组织对辖区装卸搬运行业开展专项整治。进一步提升全市“依港管船”能力，压实渔港安全主体责任，建立健全安全生产管理制度，做好车辆和渔船进出港登记，实行划区分类管理，严禁非生产必要车辆和人员进入渔港作业区。督促配齐港内消防、防污染、安全防护、道路标线和警示提醒设施，完善应急预案并开展演练，落实24小时值班值守，及时有效处置港内各类突发事件。

（三）进一步提高企业安全管理水平。各级各部门要严格督促企业认真履行安全生产主体责任，建立健全并落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，提升全员安全风险意识和素质能力。要全面建立和扎实运行风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，做到风险辨识无死角、隐患排查无遗漏。要突出安全生产教育和培训。根据生产工艺、施工流程特点和作业现场实际，有针对性地开展安全生产教育和培训，坚决杜绝安全培训

“走过场”，切实提升员工的安全操作水平和应急处置能力。

（四）进一步强化应急预案和演练工作。各级各部门要督促指导生产经营单位结合本行业历史事故教训和应急处置经验，在认真开展风险辨识、评估和应急资源调查的基础上，对现有应急预案进行全面梳理、修订，着重细化实化事故防范、巡查、抢护、救援和保障等流程，明确重点场所、重点环节、重点岗位在事故处置中的具体措施，并依据预案编制应急处置手册。切实强化实战应急演练，提高演练频次，提升演练质效，特别是对重点场所、重要时段、特殊岗位，组织开展常态化、实战化应急演练，通过应急演练发现问题，解决问题、补齐短板，指导实践，坚决杜绝因应急处置不当造成事故发生。