温岭市城东街道洋河村垃圾回收加工场“2·18”一般机械伤害事故调查报告

2024年2月18日20时许，温岭市城东街道洋河村垃圾回收加工场发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。根据温岭市人民政府《关于授权市应急管理局组织生产安全事故调查的通知》规定，成立由市应急管理局牵头，温岭市公安局、温岭市市场监督管理局、温岭市商务局、台州市生态环境局温岭分局、温岭市综合行政执法局、温岭市总工会和温岭市人民政府城东街道办事处组成的事故调查组。事故调查组通过现场勘察、调查取证、查阅资料，查明事故经过和原因，认定事故性质和责任，提出对事故相关责任单位和责任人的处理意见、防范措施及整改建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及有关人员基本情况

1.事故发生单位：温岭市城东街道洋河村垃圾回收加工场（系无证照非法经营），主要负责人：张某某。

2.张某某：男，汉族，身份证号码：3**********8，系温岭市城东街道洋河村垃圾回收加工场主要负责人，城东街道洋河村垃圾回收加工场“2·18”一般机械伤害事故死者。

（二）事故现场勘验情况

事故现场位于温岭市城东街道洋河村的垃圾回收加工场内

的垃圾搅拌机处。搅拌机长约2.08米，宽约1米，高约0.8米，搅拌机内部为五幅刀片，每幅刀片长约0.72米，间隔距离约0.2米，在搅拌机右侧外壁上见血迹，现场其他无异常。

二、事故发生经过及救援情况

2024年2月18日20时许，张某某和花某某一起在温岭市城东街道洋河村垃圾回收加工场干活。搅拌机处于工作状态，张某某用扫把清扫搅拌机运行刀片附近的泡沫碎片，过程中扫把被搅拌机刀片卡住，张某某将扫把拿出来后采用肢体清理的方式继续工作，因其上衣接触到搅拌机高速运转的刀片导致其被卷入，后经医生抢救无效死亡。

事故发生后，温岭市人民政府城东街道办事处、温岭市公安局城东派出所、温岭市应急管理局接到突发事件报告，赶赴事故现场指导事故处置和善后工作。

三、事故造成死亡的人员情况和直接经济损失

本次事故造成一人死亡，死亡人员：张某某，男，汉族，身份证号码：3**********8，住址：略。

直接经济损失约156.4万元。

四、事故发生的原因分析

张某某在搅拌机工作区域未设置警戒区域和警示标志，未在搅拌机停机并拉闸断电的情况下冒险清理搅拌机刀片工作区域附近的垃圾碎片导致事故发生。

五、事故性质

这是一起一般等级的生产安全事故。

六、事故责任认定及处理建议

1.张某某在搅拌机工作区域未设置警戒区域和警示标志，未在搅拌机停机并拉闸断电的情况下冒险清理搅拌机刀片工作区域附近的垃圾碎片，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.温岭市城东街道洋河村垃圾回收加工场系无证照非法经营，且未经过商务部门审核同意。不具备有关法律、行政法规和国家标准（行业标准）规定的安全生产条件，不得从事生产经营活动，建议由温岭市人民政府城东街道办事处会同温岭市商务局、温岭市市场监督管理局、台州市生态环境局温岭分局、温岭市综合行政执法局予以取缔。

七、事故防范和整改措施

1.温岭市城东街道办事处要认真汲取此次事故教训，严格落实“属地管理”责任，全面开展一次企业生产安全事故隐患整治活动，督促企业全面落实安全生产主体责任，及时消除各类生产安全事故隐患，确保辖区内不发生类似事故。

2.温岭市商务局要认真汲取此次事故教训，严格落实“行业管理”责任，及时消除各类生产安全事故隐患，确保行业内不发生类似事故。