高新区“06.02”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2021年6月2日7时53分许，冯X驾驶粤C33258号中型专用校车沿高新区云港路由东往西方向行驶至交情侣北路路口，左转弯进入情侣北路时，遇邝XX步行由东往西经人行横道处通过情侣北路发生碰撞，造成邝XX受伤的交通事故，事故共造成一人受伤，直接经济损失500元。

接到警情后，金唐大队值班领导带领事故处理中队民警及辖区执勤中队民警迅速赶赴事故现场处置，救护车抵达后指挥当天值班民警、协警将伤者送上救护车，对事故所处的情侣北路路段进行指挥疏导，及时处理事故现场、恢复交通秩序。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、公安部交通管理局《道路交通事故深度调查工作规范》以及《广东省生产经营性道路交通事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)的相关规定，按照珠海市公安局交警支队《关于迅速组织开展道路交通事故深度调查工作的通知》的工作要求，针对高新区“06.02”云港路交情侣北路路口的交通事故案，拟由我队牵头，成员单位包括珠海市交通运输局，区纪工委、区应急管理局、区社会事业局组成的一般生产经营性道路交通事故调查组(以下简称“事故调查组”)。全力开展事故调查工作。事故调查经过现场勘验，

技术鉴定和深度调查，查清事故发生的经过和原因，认定事故性质，分清责任，提出对相关责任人的处理意见以及防范整改措施；提交事故调查报告。现将有关的调查情况如下:

一、与道路交通事故相关的单位、企业、人员、车辆、道路环境和天气情况

（一）车辆单位和企业情况

1、粤C33258号中型专用校车注册单位为珠海市香洲区凤凰海域幼儿园，统一社会信用代码:52440402584675107Q，民办非企业单位，登记住所:珠海市香洲区神前路19号，法定代表人:胡嫡，民办学校办学许可证编号14404026002167，有效期限2019年9月26至2023年9月26日。

2、珠海市香洲区凤凰海域幼儿园及校车管理架构情况，法人:胡嫡，园长:李芬，副园长:陈露，司机:冯X，校车照管员:杨添琦，负责珠海市香洲区凤凰海域幼儿园校车安全管理工作;珠海市香洲区凤凰海域幼儿园现有车辆2辆，在使用2辆，在使用车辆状态均为正常，且都有安装GPS设备，设备正常，无超期未年检车辆，达到报废标准车辆0辆，近三年没有发生死亡事故。

（二）人员及车辆情况

冯X，男，汉族，19XX年X月X日出生，现年X岁。户籍地址:江苏省徐州市云龙区XX小区X号楼X单元X室。持有准驾车型为A2的机动车驾驶证（驾驶证号:3203XXXXXX1212，档案编号:440XXXXXX279），初次领证

日期为1996年10月22日,有效期2014年10月22日至2024年10月22日，核发驾驶证单位为广东省珠海市公安局交通警察支队。冯X与珠海市香洲区凤凰海域幼儿园签订劳动合同，为期一年。该驾驶员身体健康，家庭情况稳定。经调查，冯X在事故发生前无喝酒吸毒，事发当日无证据显示其有疲劳驾驶、超速驾驶等情况。冯X近三年交通违法4起，其中：严重违法行为0起，一般违法行为4起，共有0次满分记录，没有发生过交通事故。

冯X所驾驶的车辆情况：粤C33258号中型专用校车，所有人：珠海市香洲区凤凰海域幼儿园，地址：珠海市香洲区神前路19号。车辆品牌：五菱牌，使用性质：幼儿校车，车辆出厂日期2016年8月12日，注册日期2016年12月9日，强制报废期2031年8月24日。核载人员18人，事发实载人员7人。车辆投保保险公司：中国人寿财产保险股份有限公司珠海中心支公司，机动车商业保险保险单号：66052120204404930034 83，保险期间自2020年12月15日0:00时起至2021年12月14日24:00时止；交通事故责任强制保险保险单号：660507202044049300 7848，保险期间自2020年11月28日10时21分起至2021年11月28日10时21分止。

经调查，粤C33258号中型专用校车事发时车辆实载7人，无超载情况。经对该车安全性能进行检验，制动系统、转向系统、灯光系统均无异常，车载信息化设备GPS有数据，没有超速行驶，该车不存在改装及拼装情况。

经查询，粤C33258号中型专用校车近三年无交通违法记录。

邝XX，男，19XX年X月X日生，汉族，身份证号：4404XXXXXXXX114，户籍住址：广东省珠海市香洲区XXX街X号X房，现住地：广东省珠海市香洲区XXX街X号X房，人员类型：珠海市香洲区本地人，联系电话：189XXXXXX9。该人员身体健康，肇事前无喝酒，无吸毒史，家庭情况稳定。

邝XX交通方式为步行，发生交通事故前邝XX在云港路交情路北路路口由东往西方向横过人行横道。

（三）道路环境和天气情况

现场位于云港路交情路北路路口，有临时信号灯控制，有人行横道，情侣北路道路呈南北走向，双向行车两车道，北往蔚蓝堡方向，南往香洲方向，沥青，路面完好，干燥，实现良好，道路东侧云港路，西侧碧云路，有中心绿化隔离带，限速60公里每小时；云港路道路呈东西走向，双向两车道，东往联港方向，西往碧云路。

云港路交情路北路路口近三年发生一般程序处理事故3宗，造成其死亡0人，受伤3人，财产损失1300元。该路段不属于事故多发路段。

（四）宣传工作开展情况

近三年，金唐交警大队通过讲授交通安全知识讲座、派发宣传资料、举办现场咨询活动、展出事故案例展板、重点车辆违法驾驶员学习等多种形式开展交通安全宣传教育。制定宣教计划，深入辖区33所中小学、幼儿园、4所高校开展

交通安全教育。

此外，还在辖区100余间企业、12个社区村居开展交通安全宣传，上交通安全课170多场。其中，深入旅客运、公交巴士开展宣传教育36场，危运企业开展宣传教育31场，货运企业开展宣传教育42场，开展危运车辆违法驾驶员学习21场，其他企业开展宣传教育53场。开展大型现场宣传活动15场，共派发宣传资料6万份，受教育18万余人次。通过微信、电台、新闻媒体等平台拓展交通安全宣传145次，大力宣传交通安全法律法规知识，曝光辖区典型交通违法行为、通报事故案例。

综上所述，金唐交警大队在交通安全宣传方面的工作是落实到位的。

二、道路交通事故发生经过和救援情况

2021年6月2日7时53分许，冯X驾驶粤C33258号中型专用校车沿高新区云港路由东往西方向行驶至交情侣北路路口，左转弯进入情侣北路时，遇邝XX步行由东往西经人行横道处通过情侣北路发生碰撞，造成邝XX受伤的交通事故。

事故发生后，金唐大队民警迅速赶赴现场处置，并及时通知医疗单位赶赴现场，经了解，事故造成一人受伤，在初步确定事故损害后果后，金唐大队立即将事故的有关情况向支队指挥中心汇报，并对事故现场进行勘查，勘查结束后清理并撤除事故现场，恢复交通。该事故共造成1人受伤，者于2021年6月2日，由120救护车送至珠海市人民医院重

症监护室抢救，人民医院疾病证明书报告结果：邝XX硬膜下血肿，蛛网膜下腔出血，脑挫裂伤，左侧颧骨骨折。该案直接经济损失约500元。

三、道路交通事故发生的直接原因和性质

根据现场勘查、调查取证，道路交通事故司法鉴定意见书、视频录像、公安网络信息查询、当事人供述和证人证言等等证据，查实造成此道路交通事故的原因如下：

（一）事故发生的直接原因

冯X驾驶机动车行经人行横道时，遇行经人正在通过人行横道，未停车让行，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条第一款之规定，是导致此事故发生的全部过错，没有证据证明邝XX有导致此事故发生的过错。

（二）事故发生的间接原因和暴露的问题

调查组根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第七条规定，对粤C33258号中型专用校车车属单位珠海市香洲区凤凰海域幼儿园的情况开展调查。

珠海市香洲区凤凰海域幼儿园为依法从事幼儿教育单位，其校车安全管理制度基本完善，设置有司机和车辆照管员安全责任管理，该单位有严格落实校车动态监管制度，建立并落实安全检查制度，加强校车安全接送管理。在调查中发现珠海市香洲区凤凰海域幼儿园下属校车会议记录完善，有按照规定每月组织召开宣传安全会议，但校车安全演练频次不高，在如何组织幼儿应急疏散方面存在不足。

（三）事故性质认定

该交通事故涉案车辆一方为珠海市香洲区凤凰海域幼儿园专用幼儿校车，事故造成一人受伤及财产损失，且涉案车辆一方承担事故的全部责任，应定性为一般生产经营性事故。

四、事故责任认定以及处理建议

（一）交通事故责任认定

鉴于冯 X 的交通违法行为是导致在此事故发生的全部过错，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项之规定：冯 X 承担此事故的全部责任；邝 XX 不承担此事故责任。

（二）对事故有关责任人员和单位的处理意见和建议

冯 X 驾驶机动车行经人行横道时，遇行经人正在通过人行横道，未停车让行，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条第一款之规定，依照《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条之规定（交通违法代码为 1357），对冯 X 依法处以记 3 分，罚款 200 元的处罚。

对于珠海市香洲区凤凰海域幼儿园所属车辆的违章情况，建议车属单位强化内部管理，对责任驾驶员在单位内部作出处理，提高重视，杜绝此类违法行为的再次发生。

五、事故教训

冯 X 驾驶机动车行经人行横道时，遇行经人正在通过人行横道，未停车让行是导致此事故发生的直接原因，针对校车驾驶员驾驶车辆上路行驶存在安全意识不足的现象，建议

教育部门加强监督，车属单位内部加强对校车驾驶员的交通安全教育工作，有效提高校车驾驶员的交通安全意识。通过检查发现，该校校车应急预演频次不高，在幼儿应急疏散方面存在一定安全隐患，建议加强校车应急安全演练工作，提高驾驶员及照管老师的安全意识以及责任感，做好校车应急疏散预案，在发生紧急事件时，做到安全、有序组织幼儿疏散，杜绝发生二次事故。

六、事故防范和整改措施

为认真吸取事故教训，举一反三，进一步加强重点车辆交通安全管理工作，提出以下防范措施:

（一）、加强宣传引导工作力度，预防重特大事故

交通运输、公安交通管理部门应该联合高新区各道路运输企业（单位），切实加强交通安全宣传、引导的工作力度，企业要认清形势，提高认识，树立安全发展理念，抓好本单位交通安全学习、管理制度的落实，责任到人，建立本单位驾驶人、机动车的台帐，把企业的交通安全主体责任落到实处，把安全生产警示教育作为防范和遏制一般生产经营性道路交通的重要举措，进一步强化机动车驾驶员的安全驾驶意识，提高驾驶技能和应急处置能力，全面提高事故防范能力。

（二）、加大路面执法工作力度

公安交警、交通执法、交通运输、公路等部门要依法履职，加强对辖区内重点运输车辆的管理力度，强化隐患排查和动态监管，对辖区行驶的八类重点车辆及重点运输企业开展全面的隐患排查工作，适时组织统一联合执法行动，在辖

区重点路段、路口开展重点巡控和集中整治，确保隐患违法不漏管、不失控。

（三）加强校车安全治理工作

全面开展校车安全治理工作，一是教育、交通运输、公安交警等部门以及相关职能部门联合开展对辖区内道路校车排查，并加强日常监管工作，杜绝检验不合格车辆上路行驶情况。二是教育部门加强监督，强化校车所属幼儿园（单位）主体责任的落实，督促校车运行管理源头单位建立健全并严格执行内部安全管理制度，切实加强对单位安全管理人员及驾驶员的安全教育和培训。

专此报告。

高新区“6.02”一般生产经营
性道路交通事故调查组

2021年8月5日