

关于沈阳市皇姑区“8·7”火灾事故责任调查报告

【信息时间：2026-09-08】【信息来源：沈阳市皇姑区消防救援大队】 【关闭】 【打印内容】

2026年8月7日11时35分，沈阳市消防救援支队指挥中心接到报警称，位于沈阳市皇姑区华山路230号居民住宅东侧卧室内起火。火灾造成徐X死亡，户内及户外物品及楼上18层、19层建筑构件及屋内物品有不同程度的烧损，有不同程度的烟熏痕迹，楼下13楼至16楼住户有不同程度的水渍损失，过火及烟熏面积约10平方米。依据国家有关规定，该起火灾为一般火灾事故。

火灾事故发生后，区政府领导高度重视，区长、常务副区长在火灾发生后迅速到达现场协调相关部门，配合区消防大队积极开展灭火救援工作。

依据《中华人民共和国消防法》、《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕87号）、《辽宁省消防条例》、《辽宁省火灾事故责任调查规定》（辽政办〔2023〕33号）等法律法规和有关文件规定，皇姑区政府成立由区消防救援大队大队长阚大伟任组长，区应急局副局长李伊新，区公安分局副局长韦鹏，区消防救援大队副大队长丁昊任副组长，区纪委、区应急管理局、区消防救援局、区公安分局、区城建局、区房产局、区司法局、华山街道办事处等单位为成员的火灾事故调查组。调查组依法依规展开火灾事故调查，通过现场勘查、调查取证、综合分析等工作，查明了事故经过和原因，依靠专家支撑、依靠科学手段、依靠事实证据，认定了事故性质和责任，查明了有关单位和人员的责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施。

一、火灾事故单位基本情况

（一）起火住宅基本情况

1、地理位置及小区基本情况

起火建筑位于沈阳市皇姑区华山路230号居民住宅。该建筑2005年投入使用，钢混结构，单元式住宅，该建筑共1个单元，其中1单元每层有13户，建筑共22层。该处建筑为老旧小区，目前为保障型物业小区。（房产局下属企业的物业在管理，新新公司是从23年开始接管）

2、人员居住情况/受灾建筑情况

起火户所在建筑在鲲鹏小区园区内，南北走向，钢混结构，该建筑地上共22层，单元门朝南，1单元每层有13户居民。起火户位于小区居民住宅内，室内是两室一厅，南北走向，户内面积92.38平方米。

（二）建筑消防情况

该建筑为政府回迁楼属老旧小区，目前为保障型物业小区。

消防设施年久失修目前可应急使用。配备每层及门卫均有灭火器等设施。



图为沈阳市皇姑区华山路230号1–17–3地理位置示意图

二、火灾事故发生和应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年8月7日11时35分左右，火灾警人李XX男士反映，230号东侧外窗往外冒烟，然后准备上楼用灭火器灭火并拨打报警电话，发现没带电梯卡回头去取卡准备上楼灭火时，消防车就来了，李XX就负责给消防车抬杆引路。不清楚室内是否有人员。

（二）灭火救援情况

2026年8月7日11时35分，沈阳支队指挥中心接到报警，沈阳市皇姑区华山路230号发生火灾，支队指挥中心立即调派昆山西路消防救援站、昆山中路消防救援站、宁山路专职消防队出动30名消防救援人员、9辆消防车赶赴现场处置，王余斌副支队带领全勤指挥部到场组织指挥并开展事故调查。11时44分，昆山西路消防救援站到达现场，经侦察，现场为鲲鹏小区230号1–17–3居民住宅东侧卧室内及屋内物品起火。11时47分，昆山西路街消防救援站攻坚组内攻破门开展搜救，11时48分，经过1轮搜救，在起火室门口搜救出1名被困人员（徐X、女、58岁、身份证号码：210105XXXXXXXX0627），11时53分，将火扑灭，过火面积约15平方米。 12时34分，经120确认人员已死亡。

（三）应急处置情况

火灾发生后，区政府主要领导迅速赶赴现场指挥调度，就火灾扑救、火灾调查、医疗救治、善后安置等进行安排部署，区委、区政府分管领导，区应急局、区消防救援大队和属地派出所、华山街道主要领导、分管领导在现场指挥救援并进行善后处置，直到启动事故调查工作，为科学分析事故情况，开展现场勘验等工作打下基础。

三、人员伤亡和直接财产损失情况

（一）人员伤亡情况

徐X（死者）、女、58岁、身份证号码：210105XXXXXXXX0627（患有帕金森，下身不能行动，活动受限）在西屋卧床，其哥哥徐X(房主)负责日常照料，在此期间徐琮因肺部患病与8月后入院治疗，打吊瓶及不定期抽积液。

（二）直接财产损失情况


火灾发生后，徐X及楼下邻居到皇姑区消防救援大队申报财产损失，现场为卧室内外及物品、楼上建筑构件部分过火，部分有烟熏痕迹，外加楼下住户因灭火被水淹，综合财产损失约3万元。

四、火灾事故原因

（一）事故直接原因


火灾发生后，区消防救援大队火灾调查人员遂行出动，赶赴现场开展火灾原因调查，先后对火灾现场进行勘验，并制作询问笔录，昆山西路消防救援站火灾扑救报告。制作了火灾现场方位图、火灾现场平面图、尸体方位示意图。经调查询问、现场勘验、走访等工作，对火灾认定如下：

1、起火时间的认定：起火时间为2026 年8 月7 日11 时01 分至2026 年8 月7 日11 时28 分间。2026年8月7日11时35分，沈阳市消防救援支队指挥中心接到报警称，位于沈阳市皇姑区华山路230号居民住宅内发生火灾，通过询问火灾报警人，高空监控视频，以及昆山西路消防救援站参与灭火的消防员灭火救援时室内现场燃烧情况。结合火灾发生发展规律，认定起火时间为2026 年8 月7 日11 时01 分至2026 年8 月7 日11 时28 分间。



起火住户家内平面图

2、起火部位、起火点的认定：火灾发生在沈阳市皇姑区华山路230号居民住宅内，起火部位在东侧卧室内，起火点位于东侧卧室内地板中央位置。依据：1、该户内除东卧室外，其余部位过火痕迹不明显有明显烟熏；2、东卧室内过火痕迹明显，屋内物品基本烧损。地面中央位置过火痕迹严重，地板过火痕迹由该位置向四周及上方蔓延。



起火房间尸体方位图

起火原因的认定：起火原因经综合分析认定为顶棚灯电气线路故障引燃下方可燃物引发火灾。依据：1、起火时该户房门、窗户紧留缝隙，18、19层无人居住。因此可以排除外来火源的可能性；2、在此期间徐琮因肺部患病与8月后入院治疗，打吊瓶及不定期抽积液，不能吸烟，因此可以排除遗留火种的可能性。3、火势呈现由地面向上至四周可燃物的趋势，在过火痕迹较重的地板中央位置发现顶棚灯掉落此处并与驱动器及灯地板发现电气线路故障灯熔融或击穿痕迹，因此认定起火原因为顶棚灯电气线路故障引燃下方可燃物引发火灾。4、公安刑警的意见，可以排除他杀。因家属没有异议，公安没做尸检。综上，起火原因经综合分析认定为顶棚灯电气线路故障引燃下方可燃物引发火灾。



东侧卧室火烧后概貌（由北向南拍摄）



过火痕迹较重的地板中央位置（由上至下拍摄）



掉落地面吸顶灯的燃烧情况（由上至下拍摄）

（二）事故间接原因

2026年8月7日，徐X患病，行动不便，下肢活动受限，8月7日上午，徐X哥哥需要入院治疗，期间徐X无人照料。徐X在屋内吸入过量一氧化碳导致死亡。

五、相关单位履职责任调查情况

（一）使用管理责任调查情况

该起火灾中，着火场所为个人房屋，房屋使用者为房主徐X及死者徐X，老人消防安全意识淡薄，在明知自己身体行动不便，手脚活动受限，且无家人照料的情况下独处，欠缺逃生自救能力，日常生活中对家庭防火安全不重视，导致火灾发生。

（二）消防技术服务机构责任调查情况

该起火灾为居民住宅火灾，不涉及消防技术服务机构。

（三）物业单位责任调查情况

该处建筑为老旧回迁小区，目前为保障型物业小区。（房产局下属企业的物业在管理，新新公司是从23年开始接管），物业工作人员发现烟后准备灭火并报警引导消防车灭火。

（四）政府部门监管责任落实情况

1、华山公安派出所。根据《辽宁省公安派出所消防监督工作暂行规定》第六条第三款，公安派出所有对居民住宅区的物业服务企业履行消防安全职责情况展开检查的职责。沈阳市皇姑区华山路230号居民住宅，是保障型物业管理的住宅小区，根据《沈阳市消防安全分级监管实施意见（暂行）》该小区的消防工作应由属地街道负责，派出所不负责管理。

2、华山街道鲲鹏社区居民委员会。根据《辽宁省消防条例》第十二条规定，村（居）民委员会应当开展群众性消防工作，确定消防安全管理人，组织制定防火安全公约，协助开展消防宣传教育，进行防火安全检查。经调查，华山街道鲲鹏社区居民委员会在火灾发生前，深入居民小区开展了消防宣传教育，社区网格员按要求通过走访和微信矩阵发动引导居民常态化开展“三清三关”行动。在开展入户走访过程中，华山街道鲲鹏社区网格员进入过沈阳市皇姑区华山路230号内逐层进行消防宣传。

六、对责任单位、人员处理决定

经调查认定，此次火灾经综合分析认定为顶棚灯电气线路故障引燃下方可燃物引发火灾。社区相关工作人员在日常工作中，已按照工作职责和相关规定，积极入户开展消防安全宣传、隐患排查等工作。在火灾发生时，社区工作人员第一时间到达现场协助疏散群众，派出所民警迅速维护现场秩序，配合消防救援部门开展救援工作，尽到了应有的应急处置责任。

综合考虑本次火灾事故的起因、各部门及相关单位在日常工作和应急处置中的履职情况，经火灾调查组请示区政府同意，决定对华山街道鲲鹏社区及其工作人员不予以追责。但此次火灾也暴露出消防安全工作仍存在薄弱环节，皇姑区消安委对华山街道鲲鹏社区等相关单位进行一次警示约谈，督促其吸取火灾教训，进一步强化居民小区的消防安全管理，加大隐患排查整治力度，持续开展消防安全宣传教育，切实保障人民群众生命财产安全。

七、事故防范和整改措施

为深刻汲取火灾事故教训，举一反三，全面加强全市居民小区消防安全管理，有效防范和坚决遏制重特大事故，提出如下建议措施。

一是强化党委政府统筹，切实提高事故防范能力。皇姑区按照《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕87号）要求严格落实属地消防安全管理责任，健全党委政府定期研究消防工作、解决重大消防问题机制。区政府牵头召开专题部署会，精准研判，筑牢“生命至上”思想防线；各部门按职责分工，明确工作责任，细化工作措施；街道落实属地责任，组建“网格员+志愿者”队伍要细化行业部门责任清单，明确监管责任，要定期研判形势，分析查找地区突出消防安全风险和薄弱环节，落实消防安全责任和防范措施，形成条块协同、行业联动的责任闭环。

二是依法依规履行职责，有效形成齐抓共管合力。皇姑区按照《中华人民共和国消防法》、《消防安全责任制实施办法》等法律法规的要求，进一步落实部门责任，在各自职责范围内依法依规履行好本行业、本系统的工作责任。组织属地街道（乡镇）以及应急、公安、商务、市场监管、消防救援、工信、城乡建设、城管执法等部门按职责分工负责对商场、市场等开展排查整治，隐患问题建账、清单管理、闭环整改。强化部门协调、信息共享，确保监管不缺位，维护政府部门和法律法规的权威。

三是举一反三隐患治理，扎实开展消防安全大检查。常态化开展生命通道整治行动，组织社区每周开展楼道“清障行动”，清理杂物与违规停放的电动车及充电设施，在单元门口设置警示标识，确保通道畅通；严控用火动焊风险，要求施工单位提前报备，作业时配备灭火器材、清理易燃物并安排专人监护，社区网格员加强日常巡查，发现违规行为立即制止上报；专项整治群租房与九小场所，严查“隔断出租”“私拉乱接电线”等问题，督促安装独立烟感报警器、配备灭火器，对整改不到位的依法清退，从源头降低火灾风险。

四是加强弱势群体火灾防范措施。聚焦特殊群体，实施精准靶向防控。以街道为单位，联合社区、物业、医疗机构全面摸排老年人、行动不便人员等弱势群体，建立老弱病残、精神障碍、行动不便人员等弱势群体动态台账，推行“一对一”邻里帮扶与包保机制。每月通过短信、微信向监护人发送2次消防安全提示，每季度组织监护人座谈会明确责任，构建“社区帮扶+家庭监护”双重守护网。

五是加强消防宣传教育。组织各行业开展消防安全培训大讲堂集中进行防火常识学习，利用新媒体网络和微信群等方式进行宣传，特别是动员物业、居民自觉开展社区、家庭消防安全“三清三关”活动，及时清理楼道、清理阳台、清理厨房，降低火灾发生的风险。组织对街道（乡镇）、社区干部和物业管理人员、消防志愿者进行培训，指导开展消防检查和灭火疏散演练。

六是加强消防安全防控。督促各街道（乡镇）、社区和物业管理单位依法履行消防管理责任，不断健全大、中、小网格，逐楼、逐单元明确消防安全“楼长”和“片长”，建立由社区干部牵头，小区物业管理人员、保安员、巡防员、消防志愿者等组成的群众性志愿组织。督促街道（乡镇）、社区和物业管理单位走进居民住宅小区，逐楼、逐层、逐院落实开展检查和安全提示，及时消除动态火灾隐患。鼓励有条件的社区、单位强化火灾防范措施，组建微型消防站，充分发挥最小防火、灭火单元作用，日常开展防火巡查检查和消防宣传，一旦发生火灾，可以3分钟内到场扑救。

沈阳市皇姑区消防救援大队

2026年9月8日

编辑：张瑶瑶

校对：丁　昊

审核：阚大伟

