政策文件
政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容
政府领导
规划计划
组织机构
人事任免
行政事项
财政预决算
政府采购
基层政务公开
政府信息公开基本目录
国有企业信息公开
治安管理
市政建设

麒麟越州云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司“10•21”一般触电事故调查报告

信息来源	麒麟区应急管理局	文　　号	
索 引 号		发布时间	2026-04-13 10:14

麒麟越州云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司“10·21”一般触电事故调查报

2025年10月21日10时10分许，麒麟区越州镇辖区云南曲靖钢铁集团越钢钢铁司发电厂在检修过程中，发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失1元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》院令第493号）等有关法律法规，曲靖市麒麟区人民政府成立了由区应急管理领导任组长，市公安局麒麟分局、云南麒麟产业园区管委会、区人力资源和障局、区总工会、区工业信息化和科技局、区应急管理局、越州镇人民政府有关人员组成的麒麟越州云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司“10·21”事故调（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委、区人民检察院派人参加，开调查有关工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”则，通过现场勘验、调阅资料、询问谈话、综合分析，查清了事故发生经过等情况，查明了有关生产经营单位相关情况和责任。同时，调查组坚持举一深入剖析了事故存在的主要问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改和施建议。

统计信息
法治政府
重大民生信息
重大建设项目批准和实施领域
政府信息公开年报
申请公开政府信息

经调查认定，麒麟越州云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司“10·21”事故是一

电室门未上锁，1#进线柜闭锁装置失效；运行区域与停运区域界限不清，缺
隔离和醒目的安全警示标识；作业人员在未采取停电、验电、挂接地线等安
施，且未佩戴绝缘手套等个人防护用品的情况下，擅自打开运行中的6kV配
直接进行电缆剪切作业，导致触电，致1人死亡的一般生产安全责任事故。
后，云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司未向县级以上人民政府安全生产监
部门报告事故情况。

事故基本情况

CopyRight 2016-2022 版权所有 | 备案号：滇ICP备05005095号-2　滇公网安备53030202000210号