北海市利高水产贸易有限公司“8•25”事故调查报告

2019-12-26 23:34 来源：海城区人民政府

北海市利高水产贸易有限公司

“8·25”安全事故的调查报告

2019年8月25日9时许，位于我区**********的北海市利高水产贸易有限公司，一名作业人员在清理输送带时，从站立的约70厘米高的铁制凳的事故。

为了查清事故原因，认定事故性质和依法追究有关单位及责任人的责任，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理例》办法》及经海城区人民政府授权，海城应急管理局于2019年9月4日组织海城区总工会、北海市公安局地角派出所、海城区地角街道办事处等单位并事故调查组，依法对事故进行了全面的调查。现将调查的有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

北海市利高水产贸易有限公司（以下简称：利高公司）。住所：北海市**********，法定代表人：卜权芳，企业类型：有限责任公司（自然人造冰批发零售*【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2019年8月25日上午，利高公司厂长陈海云维修输送带，9时左右，因需要有人帮忙拉动输送带的链条，陈海云便叫来一旁拉螺给其他工人分拣的的平台上拉输送带的链条，在拉输送带链条的过程中，链条突然松动，身体往后仰，从平台上摔落，头部撞击到地面。

（二）应急救援情况

陈海云看到裴振安摔落后，马上跑过去查看，发现裴振安已经昏迷，头部流血，便让他的朋友报了120，然后叫来现场的工人过来帮忙把裴振安扶
裴振安清醒了过来。9时10分左右，120医务人员赶到事故现场，现场的工人和120医务人员将裴振安扶上救护车送往北海市人民医院进行救治。

2019年8月30日，北海市人民医院宣布裴振安经抢救无效死亡，

（三）善后处理情况

2019年8月29日，经北海市人民医院诊断裴振安存活可能性极小，为妥善解决裴振安受伤（或死亡）所产生的一切相关赔偿事宜，经利高公司与
偿死者家属共计50万元人民币，至此该起事故善后赔偿工作已妥善处理。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死者裴振安，男，**岁，住址：广西北海市海城区**********，身份证号码：450**********。

（二）直接经济损失约为55万元（主要为一次性赔偿及救治费用等）。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

裴振安在拉动输送带链条时，因链条突然松动，身体往后仰，从站立的约0.6米左右的平台上摔落，头部撞击到地面。

（二）间接原因

1、卜权芳，利高公司负责人，未依法履行安全生产管理职责。未实施本单位安全教育培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时

2、利高公司安全生产主体不落实，安全生产管理缺失。未落实安全生产责任制，未落实安全教育培训制度，未落实安全隐患排查整治制度，对
事故隐患。

五、事故性质

经调查认定，这起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定和处理建议

1、卜权芳，利高公司负责人，负责利高公司全面工作。其作为利高公司的主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，主要是未实施本单位安全
现和消除本单位生产安全事故隐患。卜权芳的上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规定，因此，对事故的发生负有领导责任，建

2、利高公司安全生产主体责任不落实，安全生产管理缺失，主要包括：未落实安全生产责任制，未落实安全教育培训制度，未落实安全隐患排
及时发现和消除事故隐患。利高公司的上述行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第十九条、第二十五条第一款、第三十八条的规定，因此，
行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

利高公司及其主要负责人卜权芳要认真吸取事故教训，针对“8·25”事故中存在的安全生产管理问题，仔细查找安全工作中存在的薄弱环节，
任和安全管理责任，加强对作业现场的安全隐患排查并及时消除，全面落实安全教育培训，加强对现场作业人员安全教育培训，提高相关人员的安全意

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各市网站 自治区各县（

网站地图 | 联系我们 | 使用帮助 | 关于本站 | 政府信箱

主办单位：北海市海城区人民政府 承办单位：北海市海城区人民政府办公室

联系我们：hcqxxzx@126.com 地址：北海市海城区长青北路13号 电话：0779-3034635

桂公网安备 45050202000312号 桂ICP备05004831号 网站标识码：4505020004