政策文件
政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容
政府领导
规划计划
组织机构
人事任免
行政事项
财政预决算
政府采购
基层政务公开
政府信息公开基本目录
国有企业信息公开
治安管理
市政建设
统计信息
法治政府
重大民生信息
重大建设项目批准和实施领域

麒麟三宝曲靖吉港工贸有限责任公司“4•23” 一般车辆伤害事故调查报告

信息来源	麒麟区应急管理局	文　　号	
索 引 号		发布时间	2026-04-13 16:50

麒麟三宝曲靖吉港工贸有限责任公司“4·23”

一般车辆伤害事故调查报告

2024年4月23日16时50分许，麒麟区三宝街道曲靖吉港工贸有限责任公司原料车间1名员工在熟料大棚清料过程中，发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失126.5万元。

按照《曲靖市安全生产委员会办公室关于落实省安委办移交涉嫌瞒报生产安全事故督办的函》（区安办函〔2025〕116号）要求，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，2025年12月19日，麒麟区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区工业信息化和科技局、市公安局麒麟分局、区人力资源和社会保障局、区总工会、三宝街道办事处等部门有关人员组成的麒麟三宝云南曲靖雄业水泥有限责任公司“4·23”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委派员参加事故调查有关工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调阅资料、询问谈话、综合分析，查清了事故发生经过、原因等情况，查明了有关生产经营单位相关情况和责任。同时，调查组坚持举一反三，深入剖析了事故存在的主要问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，麒麟三宝曲靖吉港工贸有限责任公司“4·23”事故是一起因装载机驾驶员安全意识淡薄，潜在安全风险辨识不够，在作业现场扬尘较大、驾驶视线受阻、作业场所边界无法精准判断、运行路况掌握不清等情况下独自推铲作业，临边作业未设置或划分安全作业区域，推铲作业平台未采取有效防护措施，导致1人死亡的一般生产安全责任事故。事故发生后，曲靖吉港工贸有限责任公司未向县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告事故情况。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

CopyRight 2016-2022 版权所有 |　备案号：滇ICP备05005095号-2　滇公网安备53030202000210号　技术支持: 华