关于佛山市嘉乐仕建材有限公司仓库“10.14”生产安全事故的调查报告

发布时间： 2015-06-16 00:29:24

来源：禅城区安全生产监督管理局

2014年10月14日11时许，位于佛山市禅城区南庄镇贺丰工业区的佛山市嘉乐仕建材有限公司仓库发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定及佛山市禅城区人民政府《关于委托区安全生产监督管理局调查一般生产安全事故的批复》（禅府复[2014]147号）的文件要求，成立了佛山市嘉乐仕建材有限公司仓库“10.14”事故调查组，由区安全生产监督管理局常务副局长邓剑波担任组长。

经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、 事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

佛山市顺德区乐从镇曾宪国彩篷经营部（以下简称乐从镇曾宪国彩篷经营部），住所：佛山市区顺德区乐从镇乐樵路良教北二路段周志财综合楼2号铺，经营者：曾宪国；企业类型：个体工商户；经营范围：销售遮阳伞、帐篷；加工钢构件；注册号：440681600678023。

（二）相关单位基本情况

佛山市嘉乐仕建材有限公司（以下简称嘉乐仕公司）；住所：佛山市禅城区南庄镇贺丰工业区厂房；法定代表人：庞锦炽；公司类型：有限责任公司；经营范围：加工、销售：抛光砖；注册号：440602000092043。

（三）事故造成的人员伤亡情况和初步估算的经济损失

此次事故造成1人死亡，死者：彭其军，男，32岁，汉族。该起事故造成直接经济损失约为90万元人民币。

二、 事故发生经过、 救援过程及善后处理

（一）事故发生经过

乐从镇曾宪国彩篷经营部与嘉乐仕公司于2014年9月20日签订了承造维护钢结构瓦屋顶的《协议》（安全责任约定：1、乙方进入甲方工程场地的工作人员，必须按照国家安全工作标准，做足一切安全措施，不得违规工作，一切安全责任由乙方负责；2、乙方在甲方施工场地的所有员工必须购买足额的人生意外保险），由乐从镇曾宪国彩篷经营部负责为对方厂房仓库顶棚等进行修补。经过一段时间施工，修补工程已接近尾声。10月14日上午，乐从镇曾宪国彩篷经营部派彭其军等2名员工到嘉乐仕公司仓库进行顶棚补漏施工。当天上午11时许，在嘉乐仕公司仓库（D2-8段）棚架上作业的彭其军不慎从距地5米以上高处坠落地面。120医护人员赶到现场施救，彭其军因伤势过重经抢救无效死亡。

（二）事故救援过程

接报后，区安全生产监督管理局南庄分局、 城南派出所、 人力资源和社会保障分局等部门派员立即赶赴现场对事故进行调查处理和善后工作。

（三）事故善后处理情况

目前，死者家属已经与事故相关单位达成赔偿协议，其他善后工作正进一步跟进中。

三、事故发生的原因及事故性质

（一）事故调查组认定本次事故的原因如下：

1.直接原因

彭其军（死者）安全意识淡薄，未经专门的安全作业培训，未取得高处作业资格，在没有做好安全防护措施的情况下进行高空作业，是导致事故发生的直接原因。

2.间接原因

乐从镇曾宪国彩篷经营部对安全生产工作重视不够，曾宪国没有严格履行安全生产主要负责人职责，对从业人员安全培训教育不到位，没有督促落实安全措施，是事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项的规定，认定佛山市嘉乐仕建材有限公司仓库“10.14”事故为一般生产安全责任事故。

四、事故责任的认定及处理建议

（一）事故责任的认定

1.彭其军（死者）安全意识淡薄，思想麻痹，在没有做好安全防护措施的情况下进行高空作业，导致发生事故，对这起事故负直接责任。

2.佛山市顺德区乐从镇曾宪国彩篷经营部对安全生产工作重视不够，曾宪国没有严格履行安全生产负责人职责，安全培训不到位，未能制止员工违规行为，没有督促落实安全措施，导致发生事故，对事故发生负有责任。

（二）处理建议

1.鉴于对事故负有直接责任的彭其军已在事故中死亡，故不追究其责任。

2.根据《中华人民共和国安全生产法》第九条及国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十二条第二款的规定，建议由区安全生产监督管理局对乐从镇曾宪国彩篷经营部进行立案查处。

五、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分生产经营单位主要负责人和从业人员不重视安全生产，对作业场所的危险性认识不足，安全防范措施不落实，违规作业，导致事故发生。为加强监管 ，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位要积极履行好安全生产管理职责，落实安全生产主体责任，加强安全检查，及时消除生产安全事故隐患。

（二）生产经营单位要加强对作业现场的安全监管 ，及时制止员工的不安全行为 ，预防和遏制生产安全事故的发生。

（三）抓好安全培训教育，提高一线工人的自身素质和自我保护意识，从源头上减少安全事故的发生。

扫一扫在手机打开当前页



主办：佛山市禅城区人民政府办公室
承办：佛山市禅城区政务服务和数据管理局