应急管理公告

图片信息

园区动态

公示公告

应急管理公告

消防动态

环保公示

建设项目环境影响评价信息公示

当前位置：首页 >> 园区动态 >> 应急管理公告

环保能源有限公司“1·2”一般车辆伤害事故调查报告

发布日期：2021-05-31 信息来源：宣传科 浏览次数：802

时45分，丽水市莲都区环境卫生服务中心所属垃圾清运车（浙KK****）在丽水旺能环保能源有限公司垃圾卸料平驶员违规操作致使车头上翘撞击房梁，导致驾驶员当场死亡。7时21分接110指挥中心事故报告后，丽水经济技术部门人员先后派员赶赴事故现场开展救援、勘察、调查工作。

丽水经济技术开发区管委会高度重视，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二十二条事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）第十条第二款、第十二条的规定，于1月5日成立了丽水旺1•2”一般车辆伤害事故调查组。调查组由丽水经济技术开发区安监局、总工会、公安分局，丽水市建设局等相关清开发区纪检组、检察室派员参加。

，丽水经济技术开发区管委会向丽水市人民政府提交请示，请求延期提交事故调查报告（丽经开〔2021〕13予以批准（丽政函[2021]4 号），事故调查报告提交时间予以延期至2021年5月1日。

放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事
人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同
露出来的问题提出防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

单位概况

能源有限公司（曾用名：瑞威环保再生能源（丽水）有限公司，以下统称为旺能环保公司），由浙江旺能环保有限
统一社会信用代码91331100782926 86XH（1/1），法定代表人王浩，总经理许伟明，公司位于浙江省丽水市莲都
6号，注册资本捌仟万元。经营范围为焚烧城市生活垃圾及工业垃圾发电；回收利用废金属；生产、销售灰渣水

公司的运行生产工作负全面领导责任。

环境卫生服务中心（曾用名：丽水市环境卫生管理处、丽水市莲都区环境卫生管理局，以下统称为莲都环卫中
财政全额补助的事业单位，法定代表人瞿宗图，统一社会信用代码12332501589039265L，位于丽水市莲都区
业务范围是为城市环境卫生提供管理保障；城市公共卫生的管理、服务和建设。现用垃圾清运车32辆（含浙
辆，停用车4辆。垃圾清运车辆归属莲都环卫中心垃圾中转运输科管理。

务事务代理有限公司（以下简称雷博公司）统一社会信用代码91331102743495147G（1/1），法定代表人叶欣
元，公司位于浙江省丽水市莲都区丽青路25号。经营范围为劳务派遣业务；劳务外包服务；劳动保障政策、就业
信息咨询；劳动保障事务代理；劳务中介服务；人事业务代理及其咨询服务；人才资源开发；人才供求信息的收
布和咨询服务；人才推荐；人才测评；通信技术服务；通信工程咨询；通信业务代理（凭代理合同经营）；人事劳

劳动合同系与雷博公司签订，莲都环卫中心系用人单位。

车辆基本情况

殊结构货车厂牌型号为中汽牌ZQZ5164ZXXD5，外廓尺寸7290*2480*3000mm；于2016年12月26日在丽水市
办理注册登记，检验有效期至2021年12月。车辆所有人系莲都环卫中心，非营运，莲都环卫中心对该车编号：环
图1事故车辆行驶证）

过磅情况（包括垃圾厢体重量）：毛重21930Kg，车皮重14630Kg，载重7300Kg。

54000mm，宽19800mm。平台共设置6个卸料口，1号至5号卸料口为同规格大小，规格为宽4200mm、高
规格为宽5000mm、高5500mm。（见附图2事故现场平面图）

卸料平台4号卸料口。

人死亡，死者：周**，男，汉族，1965年*月**日出生，住址：浙江省丽水市莲都区吕埠坑*号，身份证号码：
，莲都环卫中心垃圾清运车驾驶员。

损失

337649元。

合同

，丽水市发展和改革委员会与瑞威环保再生能源（丽水）有限公司签订日处理400吨城市生活垃圾特许权协议，旺能环保公司获得丽水市城市生活垃圾焚烧发电项目特许权。2011年9月30日，莲都环卫中心与瑞威环保再生能签订年累计运行时间不低于8000小时的垃圾处理服务协议，运营期25年。2019年11月1日，莲都环卫中心与雷博理合同，受莲都环卫中心委托，将合同制员工派遣至莲都环卫中心从事环境卫生管理相关工作，日常工作由莲都管理遵照中心制订的各项管理办法执行，周**就是雷博公司的派遣工。

报告、抢险救援情况

经过

时43分，周**驾驶浙KK****垃圾清运车驶入旺能环保公司垃圾卸料平台，正常操作将车（车尾朝物料坑）停在4，下车并站立在驾驶室旁操作车辆液压装置升起垃圾厢体进行垃圾清倒。6时44分50秒，周**走向卸料口方向观后转身走向车门进入驾驶室，此时垃圾厢体处于倾倒状态未归位。6时45分05秒，周**开动车子，往前移动一段后倒车撞击卸料口地面挡墙；由于垃圾厢体还处于倾倒状态，车辆重心集中在车尾，6时45分17秒，周**驾驶的翘，导致驾驶室撞击在4号卸料口上方的房梁，周**被困驾驶室。由于车头处于上翘状态，高度接近5米，从6时入卸料平台的浙KK0**8(环卫**专用)、浙KK1**2（环卫**专用）车辆驾驶员均未发现周**被困驾驶室。6时51及吊值班人员通过监控视频发现平台有事故发生，电话告知了还未下班的三值值长郭泓。6时52分22秒，郭泓来向浙KK1**2驾驶员了解情况；期间郭泓逐级向公司领导汇报情况，并于6时54分先后拨打了120、119等待救援。

情况

消防救援队伍到达事故现场开展施救工作。开发区公安分局、120急救、莲都区政府、莲都环卫中心、开发区安现场参与救援工作。8时05分许，周**被消防救援队伍从驾驶室内救出，经现场医生确认已当场死亡。

事故性质

在垃圾卸料过程中违规上车并倒车冲撞4号卸料口地面挡墙，致使浙KK****车头上翘撞击在卸料口上方房梁，导挤压致死。

实生产安全事故隐患排查治理工作不到位，对外来垃圾清运驾驶员监督、管理不到位。对驾驶员在垃圾卸料平台现作业行为未采取有效措施予以制止。

落实教育和督促本中心驾驶员遵守下车作业等操作规定不到位。消除驾驶员上车作业等违规行为的事故隐患不彻

对事故现场的勘查和原因分析，认定丽水旺能环保能源有限公司“1•2”一般车辆伤害事故系一起违规操作引发的生

定和处理意见

员的责任认定和处理建议

环保公司总经理，是公司安全生产工作的第一责任人，履行安全生产法定职责不到位。未有效督促、检查卸料平台除事故隐患；对该起事故负有领导责任,建议由应急管理部门依法对其进行相应的行政处罚。

环保公司安环部部长助理，是公司安全生产管理机构的负责人，履行安全管理职责不到位。未有效制止垃圾卸料规定的行为；对该起事故负有管理责任，建议由旺能环保公司对其进行处理。

卫中心垃圾清运车辆驾驶员。驾驶车辆（浙KK****）在旺能环保公司垃圾卸料平台清倒垃圾时违规上车操作冲撞事故，对本起事故负直接责任，鉴于其已在此次事故中死亡，不予追究其相关责任。

位的责任认定及处理建议

落实企业安全生产主体责任不到位，对外来垃圾清运驾驶员监督、管理不到位。未采取有效措施制止垃圾卸料平台为，对该起事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行相应的行政处罚。

落实安全生产主体责任不到位，教育和督促驾驶员执行安全操作规定不到位。消除本中心驾驶员在垃圾卸料平台底，对该起事故发生负有责任，建议由莲都区纪委区监委对莲都环卫中心安全生产履职情况开展调查。

整改措施

门应深刻吸取此次事故教训，按照事故处理“四不放过”原则，健全安全生产责任制，特别是垃圾卸料平台的安全人员的管理制度；针对事故原因制定切实可行的整改措施，指派专人对垃圾清倒车辆的作业安全进行统一管理；排查治理制度落实安全检查工作，及时消除事故隐患；严格落实进场驾驶员的安全宣传教育。

中心应深刻吸取此次事故教训，按照事故处理“四不放过”原则，健全安全生产责任制，特别是中心垃圾清运驾驶规程和事故隐患排查制度；加强培训和监管，保证中心垃圾清运驾驶员具备必要的安全生产知识，严格遵守垃圾从垃圾卸料平台管理人员的统一协调、指挥、管理。

设局需加强对莲都环卫中心的工作指导，督促其做好安全生产工作，避免类似事故的再次发生。


技术开发区应急管理部门应加强对辖区内生产经营单位的安全监督检查，督促各生产经营单位严格落实安全生产

源有限公司

害事故调查组

(此图隐去)

图



主办单位：丽水经济技术开发区

浙公网安备33113002000013号 网站地图

政务公开电话:0578-2059016 备案号:浙ICP备2022005307号

机关效能投诉举报电话:0578-2990829 邮政编码:323000

地址:丽水市莲都区绿谷大道238号 网站标识码:3311000022




事业单位