政策文件

政府信息公开指南 (/xljylx/c101577/zfxxgk_nrz.shtml)

政府信息公开制度 (/xljylx/c101578/xxgkzn.shtml)

法定主动公开内容

政府领导

组织机构

政策解读

人事任免

公示公告

重点领域

公共资源交易信息公开

审批改革

审计信息公开

工商登记和事中事后监管...

食品药品安全信息公开

安全生产信息公开

环境保护信息公开

价格和收费信息公开

玉龙鸣音四川森希建筑工程有限公司“12•29”一般物体打击事故调查处理及整改措施落实情况督查评估报告

发布时间:2026-05-25 16:39　　来源：县应急管理局　　字体:【　大　小　】

为切实落实生产安全事故整改和防范措施，强化安全生产闭环管理，严格执行“四不放过”原则，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》（安委办〔2021〕4号）、玉龙纳西族自治县人民政府《玉龙鸣音四川森希建筑工程有限公司“12·29”一般物体打击事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）及相关批复要求，玉龙县安委办成立评估工作组，对该事故调查处理及整改措施落实情况开展督查评估。本次评估遵循“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，重点核查责任追究、整改落实、防范效果，分析问题并提出改进建议，确保整改落地、隐患消除，防范同类事故发生，现将评估情况报告如下。

一、评估工作开展情况

本次评估由玉龙县安全生产委员会办公室统筹部署，评估工作组由县应急管理局、县住房和城乡建设局、鸣音镇人民政府相关人员组成，对有关责任单位和人员追责问责等方面情况进行了核查，评估工作组依照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，经审议形成本督查评估报告。

二、事故调查处理工作情况

（一）事故基本概况

2024年12月29日，玉龙县鸣音镇境内四川森希建筑工程有限公司承建项目现场发生一起物体打击事故，造成1人死亡1人受伤 。 直接经济损失116万元，经调查认定为一般生产安全责任事故，四川森希建筑工程有限公司负主体责任，相关人员存在违规作业、管理失职问题。

减税降费信息公开
征地信息公开
教育信息公开
医疗服务信息公开
科技管理和项目经费信息...
文化机构信息公开
旅游市场秩序和服务质量...
民政信息公开
乡村振兴信息公开
产品质量监管执法公开
就业创业信息公开
公务员管理信息公开
投资促进
政府和社会资本合作（PPP...
住房保障信息公开
国有土地上房屋征收补偿...
国有企业信息公开
知识产权行政处罚信息公开
公安执法信息公开
玉龙县网上新闻发布厅
公务员招录
政府采购
财政预算决算
政府工作报告
建议提案
政府信息依申请公开
重大会议
重大决策听证事项
安全生产
食品药品监管
产品质量
公共文化服务
社会救助
应急预案
重大决策预公开
涉农补贴

（二）事故调查组织与实施

事故发生后，玉龙县人民政府依据相关规定，于2024年12月30日成立由县常务副县长任组长、县应急管理局局长任副组长，县纪委监委等多部门派员参加的鸣音“12·29”事故调查组，调查组坚持科学严谨、依法依规原则，通过现场勘查、技术分析、询问取证、查阅资料等方式，查明事故经过、原因及责任主体，形成事故调查报告，事故报告明确处理意见及整改要求，并依法向社会公开报告，接受社会监督。

（三）事故原因认定

直接原因：根据GB 50168-2018《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》规定，电缆敷设时电缆盘应有可靠的制动措施。四川森希建筑工程有限公司在坡地敷设电缆时，未遵守该标准，未为电缆盘设置可靠制动措施，导致电缆下滑失控，直接引发本次事故。

间接原因：四川森希建筑工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全管理存在多处漏洞。该公司对坡地电缆敷设作业安全风险预判不足，未制定专项管控措施，日常安全检查流于形

政府信息(/xljyl
公开年报x/zfx
xgknb/zfxxgk_n

依申请公开(htt

p://ysqgk.yn.

gov.cn/YSQGK/Shen

QingZZ/ShenQingZZ

District?bmid=e016fa

87-aa0c-44cf-9dc9-c

e3bb01c338a)