调查报告

事故时间：2025 年 04 月 05 日 19 时 44 分

事故地点：西宁-澜沧（西澜线，原西景线）1923 公里 980 米

天　　气：晴

一、交通事故当事人、车辆、道路的基本情况：

（一）当事人情况：

1、向[redacted]松，男，藏族，身，份证号：54212919920[redacted]住址：西藏芒康县曲登乡[redacted]，持有 B2 类机动车驾驶证，系藏 BD[redacted]号重型半挂牵引车驾驶员，在此事故中受伤；

2、四[redacted]仁，男，藏族，身份证号：54212919820[redacted]，户籍所在地：西藏芒康县曲登乡[redacted]，系藏 BD[redacted]号重型半挂牵引车乘车人，在此事故中死亡。

（二）车辆情况

车辆号牌：藏 BD2[redacted]，车辆型号：东风牌/DFH4250C2，车辆类型：重型半挂牵引车，车辆识别代号：LGAG4DY31H80[redacted]，发动机号：ISZ520 51，车身颜色：棕，使用性质：货运，检验有效期至：2026-02-28，机动车所有人：青[redacted]堆，登记住所：西藏左贡县[redacted]，车辆已投保机动车交通事故责任强制保险；车辆号牌：藏 BA[redacted]挂，车辆型号：成事达牌/SCD9401GXH 车辆类型：重型专项作业半挂车，车辆识别代号：LA99FRG38H0S[redacted]发动机号：无，车身颜色：白/红，使用性质：货运，检验有效期至：2025-06-30，机动车所有人：向[redacted]，

登记住所：西藏芒康县曲登乡[redacted]，车辆未投保机动车交通事故责任强制保险；

（三）道路情况：

事故现场位于西宁-澜沧（西澜线，原西景线）1923 公里 980 米处，该路段呈南北走向，北往德钦县佛山乡，南往德钦县县城，道路东侧傍山，西侧为陡崖，道路中心由一条黄色实线分割两个方向的车道，东侧道路宽 373 厘米，西侧道路宽 355 厘米，道路线形为一般弯，路面为干燥的沥青路面，路面完好，事故发生时为夜间。

二、交通事故发生的基本事实:

2025 年 04 月 05 日向[redacted]松（542129199207[redacted]）驾驶藏 BD[redacted]号重型半挂牵引车牵引藏 BA[redacted]挂，车载四[redacted]仁（5421291982[redacted]）沿西宁-澜沧（西澜线，原西景线）由德钦往佛山方向行驶，19 时 40 分许当车行驶至西宁-澜沧（西澜线，原西景线）K1923+980m 处时，车辆失控与道路东侧山体相撞后侧翻，车头与罐体脱离后驶离路面翻坠至江边山坡处，事故造成驾驶员向巴曲松受伤，乘车人四郎次仁死亡，车辆严重受损的道路交通事故。

三、交通事故的证据、检验、鉴定结论：

上述事实有以下证据予以证实：1、接处警登记表；2、受案登记表；3、现场勘查笔录；4、现场图；5、现场照片；6、机动车信息查询单；7、驾驶人信息查询单；8、载货清单；9、证人

证言；10、检验鉴定意见书。

检验、鉴定结论：1、大理滇西司法鉴定中心【2025】毒鉴字第 0261 号鉴定意见书，鉴定意见为：抗凝管编号为：0200122762，样品中定性未检出乙醇成分；2、云南云通司鉴中心终止鉴定告知书【2025】98 号、【2025】100 号：贵方委托我中心对藏 BD[redacted]号重型半挂牵引车牵引藏 BA662 挂号车进行车辆安全技术、车速鉴定。我中心在受理过程中，因检材不具备鉴定条件，致使鉴定工作无法进行。根据司法部《司法鉴定程序通则》第二十九条第（一）款的规定，我鉴定中心决定终止鉴定。3、德公司检字【2025】003 号鉴定文书，鉴定意见为：一、死亡时间推断：角膜轻微浑浊；尸僵存在于躯干和四肢；尸斑指压不褪色，综上判断死亡时间距检验时间为 8-12 小时。二、死亡原因：四郎次仁属交通事故致颅脑损伤合并胸腔闭合性损失死亡。四、适应法律、法规及责任划分意见：

当事人向[redacted]松驾驶载货汽车上道路行驶载物超过最大允许总质量百分之五十以上，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物”之规定。

未遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款“机动车载物应当符合核定的载质量，严

禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物”之规定。第二十二条第一款 “机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款之规定，认定当事人丁巍承担此次交通事故的全部责任；当事人梁铁军不承担此事故的责任。