广西壮族自治区国有六万林场北流分场 “4•20”一般物体打击事故调查报告

2023-07-21 17:25 来源：北流市应急管理局

广西壮族自治区国有六万林场北流分场
“4•20”一般物体打击事故调查报告

2023年4月20日12时许，位于北流市六麻镇的六万林场北流分场发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有规，2023年4月24日，市政府成立了广西壮族自治区国有六万林场北流分场“4•20”物体打击事故调查组（“4·20”一般物体打击事故调查组）。事故调查组由市政府办副主任担任组长，市公安局、市应急局、市人社局、市总工会、六麻镇政府有关人员为事故调查组成员，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、证、查阅资料和询问有关人员，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）相关合同情况

经查广西壮族自治区国有六万林场北流分场于2023年1月3日通过广西林权交易中心交易平台进行招标。2023年1月10日陈某强通过交易平台竞标获得北流市六麻镇南山村伐区的林木采伐权，2023年1月13日签订《林木销售合同》《安全生产管理协议》。该山场于2023年2月20日取得采伐许可证，中标客户陈某强于2023年3月15日将该地块作承包给有采伐作业资质的广西北流市旭浩林木种植有限公司，并签订了《承揽速生桉采伐工程合同》《安全管理协议》，购买了每人保额为60万元高额人身意外险伤害保险及安全生产相关劳保用品来保障作业民工的生命安全。

广西北流市旭浩林木种植有限公司于2023年3月16日开始组织人员对速生桉进行砍伐。

（二）事故单位情况

1.广西壮族自治区国有六万林场北流分场，成立于2012年3月23日，注册地位于北流市永顺路5区015号，陈孟，统一社会信用代码为91450981593229547M，类型为全民所有制分支机构（非法人），营业期限：长期围：从事生态林、用材林、经济林等林业种类和种苗经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可活动。）

经查，广西壮族自治区国有六万林场于2019年9月任刘某为广西壮族自治区国有六万林场北流分场负责人

2.广西北流市旭浩林木种植有限公司，成立于2020年6月19日，注册地位于北流市六靖镇将军街30号，负某青，统一社会信用代码为91450981MA5PL4848B，类型为有限责任公司（自然人独资），营业期限：长期，围：一般项目：树木种植经营；森林经营和管护；木材销售；木材收购；建筑用木料及木材组件加工；木材务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展动，许可项目：木材采运；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）

（三）事故相关人员信息

1.刘某，男，51岁，1972年2月1日出生，现住址为广西玉林市******道城站路江南里6幢2号，身份证号为45250********511，工作单位为广西壮族自治区国有六万林场北流分场，职务为场长。

2.陈某强，男，36岁，1987年9月18日出生，住广西陆川县********白石岗队120号，身份证号码：45092********679，系广西林控平台20230110期六万林场的中标者。

3.梁某青，女，29岁，1994年1月4日出生，住址为广西北流市********东山组1号，身份证号码为45098********026，系广西北流市旭浩林木种植有限公司负责人。

4.谭某枝，女，48岁，身份证号为52263********940，住址为贵州省********鲁村九组，广西北流市旭浩有限公司聘请的采伐工人，本起事故死者。

（四）现场勘验情况

事故现场位于北流市六麻镇的广西壮族自治区国有六万林场北流分场六麻伐区（北流市六麻镇南山水库旁

事故中心点位于从泥路下斜坡20米处，距离事故中心点0.9米处有两根木头，一长一短，长木头直径0.11-0.76米；短木头直径0.18米，高0.5米。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过、救援情况

2023年4月20日12时左右，广西北流市旭浩林木种植有限公司聘请的采伐工人谭某周、谭某枝、王某国在六麻镇南山村南山水库附近的山坡上砍伐桉树。当时王某国在山脚下用油锯锯树，死者谭某枝和谭某周用一根树，防止树木往山脚倒下。等王某国锯断树木之后，树木瞬间往死者谭某枝的方向倒下，随后谭某枝被砍倒到背部，之后瘫坐在山坡上。王某国和谭某周立即上前查看，王某国扶着谭某枝，喊谭某枝，谭某枝很小声了两分钟谭某枝没有回应了，叫也不应了。附近的伐木工人龙兴财一会赶到现场，并报警。派出所民警和医到现场后，医生对谭某枝进行检查，确认谭某枝已经没有生命特征，已经死亡。法医到现场对尸表进行查看论是内出血导致死亡。

（二）善后处理情况

市政府及相关单位立即启动事故应急预案，市应急局、市公安局、六麻派出所、六麻镇人民政府等单位有赴事故地点，开展现场处置工作，责令停止施工，在事故现场设置警戒线，妥善保护事故现场以及相关证据事故调查及现场勘察奠定基础。

事故发生后，六麻镇人民调解委员会多次组织双方调解，死者谭某枝的尸体也已由其家属埋葬，2023年4
经北流市六麻镇南山村民委员会人民调解委员会调解，由陈某强代表与死者家属签订《调解协议书》，赔偿
共计82万元。

三、事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

（一）伤亡情况。本起事故造成1人死亡，死者谭某枝,女，出生日期：1975年2月5日；住址为贵州省***
组；身份证号码：52263********940。

（二）直接经济损失。事故造成直接经济损失为陈某强向死者谭某枝家属赔偿人民币82万元。

四、事故发生的原因和事故性质

通过对事故发生单位概况、事故发生经过、事故救援情况的调查取证和研究分析，查明“4·20”一般物
故发生的原因是:

（一）事故发生的直接原因

在进行砍树作业过程中，谭某枝安全意识淡薄，未离开树木倒下的危险区域，冒险作业，在王某国砍树过
某枝被砍倒的树木砸伤背部死亡。

（二）事故发生的间接原因

广西北流市旭浩林木种植有限公司未认真履行落实企业安全生产主体责任，现场安全管理不到位，作业人
产教育和培训不到位，未配备有专职或者兼职的安全管理人员，未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度
发现和消除事故隐患。

（三）事故性质

经调查，广西壮族自治区国有六万林场北流分场“4•20”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议免于行政处罚单位及人员

1.广西壮族自治区国有六万林场北流分场作为林木所有人，其通过法定的合法程序对林木销售采伐进行公
发包给陈某强进行销售采伐，并签订了《林木销售合同》及《安全生产管理协议》，已履行了相关安全注意
险告知，在事故中无责任，建议不予行政处罚。

2.陈某强，林木销售中标方，其将该山场林木采伐工作发包给有采伐作业资质的广西北流市旭浩林木种植
司，并签订了《承揽速生桉采伐工程合同》、《安全生产管理协议》，购买了每人保额为60万元高额人身意
保险及安全生产相关劳保用品来保障作业民工的生命财产安全，其已履行了相关安全注意义务及风险告知，
无责任，建议不予行政处罚。

3.谭某枝，在进行砍树作业过程中，安全意识淡薄，未离开树木倒下的危险区域，冒险作业；其行为违反
人民共和国安全生产法》第五十二条第一款规定，对自身死亡负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追

（二）建议给予行政处罚的单位

广西北流市旭浩林木种植有限公司未认真履行落实企业安全生产主体责任，林木采伐作业现场安全管理不
聘用作业人员安全生产教育和培训不到位，现场管理人员向作业人员安全技术交底不足，未设立现场安全警
相关警示标志，作业人员未离开作业危险区域而进行采伐作业，未配备有专职或者兼职的安全管理人员，未
生产安全事故隐患排查治理制度。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条，第二十四条第二款

八条第一款，第四十一第二款，第四十四第一款规定，对事故发生负有责任，建议由北流市应急管理局依据
民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项对广西北流市旭浩林木种植有限公司进行行政处罚35万元

（三）建议给予行政处罚的人员

梁某青，广西北流市旭浩林木种植有限公司法定代表人，未认真有效履行法定的安全生产管理职责，安全
制落实不到位；安全生产教育和培训不到位；未督促检查现场施工作业安全生产工作，未能及时预防及消除
事故隐患；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项
（五）项规定，对事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条，第二十一条
（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项规定，对事故发生负有责任，建议由北流市应急管理局依
人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项对梁某青进行行政处罚上一年年收入百分之四十的罚款

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，防止类似事故发生，事故调查组提出以下事故整改和防范措施：

（一）广西北流市旭浩林木种植有限公司要充分认识安全生产工作的重要性，严格执行安全生产相关法律
有效落实安全生产规章制度和操作规程，配备专职或者兼职的安全管理人员，要强化安全生产教育培训和现
理，配齐现场作业人员，落实各项安全防护措施，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，消除各
患，切实履行好安全生产主体责任。

（二）市林业局要认真落实“管行业必须管安全”的要求，对本行业的生产经营单位安全生产状况进行全
查，对其中存在的危险因素进行辨识和分级管控，要求生产经营单位建立健全隐患排查治理制度，对发现的
进行整改，不具备立即整改条件的要设立整改期限，对整改情况全程进行跟踪落实，并采取应急防范措施，
事故的发生。

（三）六麻镇人民政府要严格落实属地监管责任，强化安全管理职责。要以此次事故为教训，举一反
加强辖区各类企业安全生产状况和作业环境的监督检查，对发现的问题要督促企业认真落实整改，严防
发生，确保生产安全。

广西壮族自治区国有六万林场北流分场“4•20”

一般物体打击事故调查组

2023年7月4日





主办单位： 北流市人民政府办公室 承办单位：北流市大数据发展和政务服务局

桂公网安备45098102000051 桂ICP备13001146号 网站标识码：4509810018

