政府信息公开

请输入部门或事项名称进行搜索

- 政策解读
- 政府信息公开指南
- 政府信息公开制度
- 法定主动公开内容 +
- 政府信息公开年报 +

太子河区徐往子街“2·6”民房亡人火灾事故调查报告

时间发布：2026-03-20 14:18
阅读次数:
282
次
信息来源：区消防大队

2026年2月6日19时03分，辽阳市消防救援支队指挥中心接到报警，位于太子河区铁西街道徐往子小学西侧民房发生火灾，此起火灾造成1人死亡（张某，男，79岁，1947年7月23日出生，辽宁省辽阳市人，身份证号码为211..118），直接经济损失为350元。

事故发生后，根据《中华人民共和国消防法》《消防安全责任制实施办法》《辽宁省火灾事故责任调查规定》等法律法规和相关文件，2月10日，报请太子河区人民政府成立太子河区徐往子街“2·6”民房亡人火灾调查组，区消防救

援大队牵头，区公安分局、区应急局、区住房和城乡建设局、区市场监督管理局、铁西街道办事处为成员单位，

坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，开展火灾事故调查处理工作，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）地理位置情况。太子河区徐往子街民房位于辽阳市太子河区铁西街道徐往子村1组，平房，四邻民房。

（二）建筑基本情况。太子河区徐往子街1组平房共计180户，建于1979年—1980年，全部为地上平房，没有地下室空间，所有建筑均为砖木结构，总建筑面积12600平方米。起火房屋为2室1厨1厅布局，入户门向南开，建筑面积57平方米，户主贾某，于三年前租给张某。

二、事故发生经过和应急灭火救援情况

（一）事故发生经过

2026年2月6日当天，张某外孙女田某上班，张某独自一人在家，老人79岁，没有疾病，有心衰，能正常行动，体格较好。老人有两个女儿，平时只有张某外孙女田某和他住。屋里靠生炉子、电褥子取暖，着火当天全天生炉子，当天没用电褥子，平时都是田某晚上回来才用。当晚，田某下班回来，进屋时先看见烟，然后看见张某躺在外屋，田某摁张某人中发现没有了呼吸，随即于19时03分拨打了119火警电话报警，于19时47分拨打了120。当时整个屋子都是烟，火势不大，着火的地方在田某卧室她睡觉的床的床尾，田某就自己灭火。120到了以后隔壁邻居的儿子帮着灭火，同时119来电话叫田某去接车。120急救车把张某拉走时，老人还有呼吸，身上没有过火。2月7日1时22分，张某经抢救无效死亡。

（二）应急灭火救援情况

2026年2月6日19时03分，辽阳市消防救援局指挥中心接到报警，位于太子河区铁西街道徐往子小学西侧民房发生火灾，有人员被困，指挥中心立即调派铁西路消防救援站、暗渠街消防救援站28名消防救援人员、6辆消防车赶赴现场处置。大队全勤指挥部随警出动。19时08分，铁西路消防救援站到达现场。现场为卧室内暖气炕起火，现场已无明火，过火面积约23平方米（该建筑共1层、砖木结构，建筑面积约50平方米）。救援人员到场之前有1人被救出并送往辽阳市中心医院（急救中心）进行救治，被救人员身上无过火痕迹。2月7日1时22分，现场被救人员经抢救无效死亡。

三、人员伤亡及火灾直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该起火灾造成1人死亡，具体情况如下：死者姓名：张某，性别：男，年龄：79岁，出生日期：1947年7月23日，身份证号码：211..118。

（二）火灾直接经济损失

该起火灾主要烧毁起火房屋内的窗户2个、棚布、木床等物品，房间烟熏痕迹明显，1人死亡，过火面积约23平方米。经统计，直接经济损失为350元。

四、事故原因和性质

（一）起火原因

综合分析、现场勘验、调查询问等资料认定：起火时间为2026年2月6日18时30分许；起火部位为太子河区徐往子街民房卧室南侧木床处；起火点位于木床西南角烟道处；起火原因：系烟道温度过高引燃周边被褥等可燃物引发火灾。

（二）造成事故的主要原因

1、死者消防安全意识不足。长期生炉子取暖，没有充分认识到烟道温度过高可能引燃周边可燃物造成火灾的风险问题。加之，老人年事已高，当时独自一人在家，无人看护，导致烟道温度过高引燃周边被褥等可燃物蔓延成灾。

2、监护人责任缺失。田某作为其外孙女长期陪护老人，未认真履行看护职责，将年迈老人张某独自留在家中，对家庭生炉子取暖、物品摆放等管理不到位，未能消除日常生活中常见的火灾隐患。

（三）事故性质

经调查认定，太子河区徐往子街“2·6”民房亡人火灾事故是一起生活意外事故。

五、火灾事故暴露的主要问题

死者消防安全意识差，家中长期靠生炉子取暖、衣物被褥等堆积摆放杂乱，形成惯性思维，对生炉子烟道温度过高会引起周边可燃物起火这种火源风险预判不足，应急逃生自救能力弱，消防安全意识淡薄，消防知识和技能宣传覆盖广度、深度不够。

六、事故有关责任人员和单位处理建议

（一）直接责任追究

该起火灾事故造成1人死亡，鉴于当事人在120急救抢救无效死亡，消防部门不予立案追究其责任。

（二）对街道的处理建议

建议由太子河区消防安全委员会对铁西街道办事处进行工作提醒和约谈。

七、事故防范措施及建议

（一）落实消防安全主体责任。各镇（街道）要强化属地消防安全责任落实，发挥好消防安全包保机制作用，落实常态化网格巡查宣传工作，并定期或不定期地组织开展隐患大排查，对发现的问题及时整改，引导居民重视居家消防安全，学习灭火和逃生技能。

（二）加强社区消防安全宣传工作。各镇（街道）、村（社区）要加大防火宣传力度，设置固定的消防宣传栏，在醒目位置张贴消防安全提示和海报，定期向群众宣传防火、灭火和逃生自救常识，特别是各类火源的安全使用。充

分利用小区LED显示屏、楼宇电视、小广播、微信群等媒介开展多样性消防宣传，不断提高群众消防安全意识。

（三）强化社区微型消防站建设。各镇（街道）、村（社区）要发动志愿者、党员、居民积极分子组建义务消防队伍，定期组织培训，掌握防火知识和灭火技能，能开展日常隐患排查、宣教，能第一时间组织初期火灾处置和居民疏散。

（四）加强居民用火、用电、用气管理。由镇（街道）、村（社区）牵头，举一反三，发动物业、业委会、网格、志愿者等，以敲门入户、重点人群培训、报告会宣讲等形式，督促居民及时对老旧、老化线路和用电设备进行更换，做到安全用电；对燃气管道、灶具进行排查，确保完好，并提醒动火不离人，做到用气、用火安全；并对使用蚊香、蜡烛、室内吸烟等进行劝导和风险提示，通过持之以恒的常态化排查和引导，持续规范居民居家用火、用电、用气安全管理。

太子河区人民政府

2026年3月20日

县（市）区网站

省内城市政府网站

浏览量：1251282

辽阳网站群 | 关于我们 | 网站地图 | 网站声明
版权所有：辽阳市太子河区人民政府办公室
主办单位：辽阳市太子河区人民政府办公室
联系电话：0419-4123700
网站标识码：2110110001
辽公网安备 21100202000154号
ICP备案序号：辽ICP备19019055号