索 引 号		失效时间	
发文机关		成文日期	
标　　题	安阳县“9·19”较大道路交通事故调查报告		
发文字号	事故信息	发布时间	2021年01月08日

安阳县“9·19”较大道路交通事故调查报告

事故信息

安阳县“9.19”较大道路交通事故调查报告

2020年9月19日7时许，安阳市殷都区广通物流有限公司驾驶员要全军驾驶一辆半挂车（豫EZ5396/豫E6E65挂）在安阳县白壁镇安楚路岗上村路口，由东向西行驶时，撞上前方正在等红灯的两辆私家车，事故造成3人死亡，3人受伤。直接经济损失260万元。

事故发生后，省政府领导高度重视，要求迅速查明事故原因，查找漏洞、排查隐患、加强监管，严防类似事故再次发生。

根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，经市政府批准，成立了由安阳市人民政府，市交通运输局、市纪委监委、市应急管理局、市公安局、安阳县政府和殷都区政府组成的“9.19”事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照事故“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、调阅资料、调查取证和分析论证、询问相关人员等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范整改措施建议，形成了事故调查报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1.豫 EZ5396 重型半挂牵引车。行驶证登记时间：2018 年 11 月 5 日，登记机关为安阳市公安局交通警察支队，登记所有人：安阳市广通物流有限公司，单位地址：安阳市殷都区安姚路与华祥路交叉口向西 100 米路北。使用性质：货运。品牌型号：陕汽牌 SX4250XC42，车辆识别代码 LZGJL4Z41JX068138，发动机号码：3118G024217。检验有效期至 2020 年 11 月，行驶证档案编号：410500697340。道路运输证发证时间：2018 年 11 月 8 日，道路运输证号为：豫交运管安字 410505016667 号，核发机关：殷都区道路运输管理局。2019 年 11 月 18 日，经安阳市众龙机动车检测有限公司对该货车进行综合性能检测，车辆等级评定检测结果为一级车，年审有效期为 2020 年 11 月 30 日。

豫 E6E65 挂重型自卸半挂车。行驶证登记时间：2019 年 4 月 10 日，登记机关为安阳市公安局交通警察支队，登记所有人：安阳市广通物流有限公司，单位地址：安阳市殷都区安姚路与华祥路交叉口向西 100 米路北。使用性质：货运。品牌型号：集岳牌 TZZ9400Z，车辆识别代码：LA99FRZ32J0TZZ964，发动机号码：无。检验有效期至 2021 年 4 月。道路运输证发证日期：2019 年 4 月 12 日，道路运输证号为：豫交运管安字 410505012839 号，核发机关：殷都区道路运输管理局，年审有

效期为2021年4月30日。

该事故发生后，经河南至诚旧机动车鉴定评估有限公司机构鉴定，车辆刹车系统、方向机系统均符合国家有关规定，处于有效状态。

2.豫ES5W83小型轿车，所有人高冬冬，登记住所:河南省安阳县吕村镇东高奇务村47号，车辆状态：违法未处理。初次登记日期:2019年12月16日，检验有效期至2021年12月31日。

3.豫EHC968小型面包车，所有人李海川，登记住所：河南省安阳县吕村镇西吕村105号，车辆状态：违法未处理，初次登记日期：2010年12月15日，检验有效期至2020年12月20日。

（二）驾驶人情况

1.豫EZ5396重型半挂牵引车驾驶员：要全军，男，1985年9月1日出生，河北省邯郸市魏县牙里镇人，驾驶证编号：130434198509015610，准驾车型：A2，初次领证日期：2009年4月8日，发证机关：河北省邯郸市公安局交通警察支队。道路运输从业资格证类别：经营性道路旅客运输驾驶员、经营性道路货物运输驾驶员；从业资格证编号130434198509015610，初次领证时间：2009年6月30日，有效期限：2025年8月19日。要全军不是安阳市广通物流有限公司备案司机。

2.豫 ES5W83 小型轿车驾驶员：高冬冬，男，1986 年 1 月 16 日出生，河南省安阳县吕村镇高务村人，档案编号：410500131315，准驾车型：A2，初次领证日期：2004 年 4 月 30 日，发证机关：河南省安阳市公安局交通警察支队。

3.豫 EHC968 小型面包车驾驶员：李海川，男，1985 年 9 月 9 日出生，河南省安阳县吕村镇西吕村人，档案编号：410501110473，准驾车型：C1，初次领证日期：2012 年 3 月 30 日，发证机关：河南省安阳市公安局交通警察支队。

（三）事故路段情况

该事故发生后，经河南昶皓工程设计有限公司检测出具了《G341 胶海线 K574+240 处“9.19”交通事故路段设计说明》。事发地处于安阳县白璧镇境内 G341 胶海线 K574+240 处“十”字路口，道路呈东西走向，东往内黄县方向，西往安阳市方向。路南侧为岗上村，路北侧为东邵科村；路南侧是门市没有边坡，路北侧设置有三波式波形梁钢护栏。事发路段为双向四车道，沥青混凝土路面全宽 23 米，道路中央有硬隔离设施，路口设置有红绿灯（临时），该平交口为“十”字交叉，交叉角度 90 度；该路口东西两端在 G341 国道上设置有十字路口警告标志，路口施划有人行横道线、停止线，路口两端中央分隔带隔离墩上设置有注意行人标志及慢行标志。事发路段为直线路段，视线良好，2020 年 7 月交通运输部“国评”路况检测评定等级为“优”，无病害，事发时为晴天，道路干燥无积

水。

事故发生路段道路中央有硬隔离设施、红绿灯（临时）、三波式波形梁钢护栏、“十”字路口警告标志、人行横道线、停止线、注意行人标志及慢行标志。满足《公路交通安全设施设计规范》(JTGD81-2006) 要求。

结论：“9.19”交通事故发生路段技术标准满足《公路工程技术标准》（ JTGB01-2003)要求，安防设施满足《公路交通安全设施设计规范》(JTGD81-2006) 要求

（四）事故相关单位及事故车辆实际出资人情况

安阳市广通物流有限公司成立于2015年11月27日，法定代表人：赵洪沛，公司地址：安阳市殷都区华翔路与安姚路交叉口向西100米路北，统一社会信用代码：9140500MA3X5F0HXB，营运期限至2035年11月26日。2015年12月在殷都区道路运输管理局申请取得《道路运输经营许可证》，许可证编号：豫交运管许可安字410505800538号，有效期至2024年12月14日，经营范围：道路普通货物运输、大型物件运输。公司营运货车126辆，管理人员12名。其中，法人1人，公司经理1人，设置有安全科3人、营运管理科2人、财务科2人，档案室2人，GPS监控室1人，建立了安全生产责任制何安全管理体系。

聂征，安阳市殷都区西郊乡郭流寺人，1984年3月18日出生，系豫EZ5396（豫E6E65挂）重型半挂货车实际出资人，

该车辆是聂征通过郑州银行以分期形式购买，与安阳市广通物流有限公司签订了车辆服务合同，于2018年11月5日入户登记在安阳市广通物流有限公司名下。聂征在未告知安阳市广通物流有限公司的情况下，违规私自安排驾驶员要全军上车驾驶。

（五）行车轨迹

经调取事故发生时段GPS监控信息，2020年9月19日0时7分，要全军驾驶豫EZ5396（豫E6E65挂）重型半挂货车从安阳市姬红线西石村启动，于4时3分在濮阳市清丰县政通大道停止。后又于2020年9月19日5时16分重新启动，在2020年9月19日7时03分行驶至G314安阳县岗上村发生事故，期间运行1小时48分钟。事故发生时车辆为空载状态，GPS监控显示事故发生时车辆行驶速度为每小时69公里（该路段每小时限速80公里）。

（六）检验鉴定情况

事故发生后，对驾驶员要全军、高冬冬、李海川进行了血样提取，经河南省一诚司法鉴定中心鉴定：3名驾驶员血液当中未检出乙醇成分。

（七）勤务安排情况

事故路段属安阳县公安局交通管理大队管辖，安阳县公安局交通管理大队永和中队负责路面勤务。该中队管辖安阳县辖区341国道、515国道、301省道等国省道，全长70余公里的

道路勤务。事故发生期间中队民警3人，辅警16人。勤务实行三班两运转。主班负责接处警和事故前期处置、稽查布控、交通违法行为查处、固定岗执勤（含515国道豫冀界环保联合检查站）；副班负责国省道巡逻及隐患排查，交通安全教育。

经调查，9月18日副班民警为高志远、辅警贾世杰、吕鹏伟、赵航、李志广、张洁。9月18日上午8点10分，警车（5123警）在G515安阳县辖区南段巡逻，9月18日上午9点30分，警车（3313警）在G341安阳县辖区巡逻至内黄县交界，下午13时至18时30分，全体正式民警均在高铁沿线执行特殊安保任务，任务结束后李红杰到G341汪流屯路口执行晚高峰勤务，下午16时50分警车5123警在G515北段巡逻，晚18时40分警车5123警在G515南段巡逻。事故发生时间段内，19日6时30分，辅警高庆州在G341朱村路口执行早高峰勤务，辅警申松松在G341与G515交叉路口执勤，辅警李志广、赵航在G515豫冀界检查站执勤，7时12分，接报警后，中队全体人员随即赶赴现场。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2020年9月19日7时许，在G341安阳县白壁镇岗上村口路段，要全军驾驶豫EZ5396重型半挂牵引车/豫E6E65挂重型自卸半挂车由东向西行驶至事发地时，因打瞌睡操作不当，

追尾同方向正前方停车等候红灯的豫 ES5W83 小型轿车（驾驶员：高冬冬）及豫 EHC968 小型面包车（驾驶员：李海川）后，又驶出路北护栏撞到路北房屋。致使豫 ES5W83 小型轿车乘坐人高宁、高航、高家祥死亡（3 人乘坐在该车后排位置），乘坐人张彦红（乘坐在该车副驾驶位置）及驾驶员高冬冬受伤；豫 ES5W83 小型面包车驾驶员李海川受伤。

（二）应急救援处置情况

2020 年 9 月 19 日 7 时 12 分，安阳县公安局指挥中心接到指挥中心指令：安楚路发生交通事故，一半挂货车与两辆小型车相撞，有人员伤亡。接指令后，安阳县事故处理中队民警和路面巡逻警力迅速赶到现场，配合安阳县消防、医疗救援部门对伤者进行抢救。安阳县公安局交警部门迅速启动重大交通事故处置应急预案，成立“9.19”道路交通事故处置领导小组，分设应急救援组、现场勘察组、现场安全防护组、善后处置组，迅速开展事故救援和处置工作。应急救援组：协调医疗救助机构尽最大努力救治事故受伤人员，第一时间协调道路交通事故救助基金提供抢救治疗费用。现场勘察组：组织骨干警力开展事故现场勘查工作，收集固定相关证据、控制肇事司机要全军，开展肇事车辆源头调查工作。现场安全防护组：组织路面勤务警力近 20 余人次做好现场安全防护、指挥疏导交通、指挥其他车辆分流、绕行，防止次生事故发生。善后处置组：

落实受害人员身份，联系家属，妥善做好安抚和思想稳控工作。协调涉案运输公司、车主、肇事司机先行垫付事故相关费用，供受伤人员治疗和处理善后事宜；迅速将事故有关情况报告安阳县人民政府、安阳市交警支队。

事故发生后，安阳市人民政府领导高度重视，迅速赶赴现场并作出指示批示，责令安阳县人民政府及安阳县公安局等部门全力抢救伤员、妥善处理善后，迅速排查隐患，严防各类事故再次发生。安阳县政府党组成员、副县长孟凡勇和县政府党组成员、安阳县公安局党委书记、局长周孟亚同志均迅速到达事故现场，指挥现场救援和应急处理工作。9 月 19 日 09 时 30 分左右，事故现场勘查完毕恢复交通。截止 9 月 30 日，3 名罹难人员赔偿事宜商定完毕，全部安葬；其它 3 名伤者均得到妥善救治，没有生命危险。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

豫 EZ5396 重型半挂车（牵引车豫 E6E65）驾驶人要全军，在通过十字路口时打瞌睡，未采取制动减速，追尾前方车辆，致前方停止等待通行的轿车和面包车上人员伤亡，负事故全部责任，是导致该起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.安阳市广通物流有限公司企业主体责任落实不到位。

（1）涉事企业在安全生产管理工作当中，未严格履行安全管理职责，未严格落实企业从业人员安全教育培训制度。

（2）涉事驾驶员要全军未与涉事企业安阳市广通物流有限公司签订聘用合同，系涉事货车实际出资人聂征私下聘用。

（3）安阳市广通物流有限公司未严格执行车辆动态监督管理规定，未足额配备动态监控人员，夜班无监控人员；未及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为；对驾驶员交通违法处理率低于90%。

2.相关行业管理部门监管不到位。

殷都区道路运输管理局货运行业监管人员 4 名，通过“双随机一公开”和年度检查计划等方式，对运输企业开展了日常安全检查和安全监管，目前，殷都区辖区有货物运输企业 200 余家，检查难以全面覆盖，未能排查出涉事企业使用非备案驾驶员从业运输，监管不够深入。

（三）事故性质

经调查分析认定，安阳县白璧镇安楚路岗上村“9.19”事故是一起道路交通责任事故。

四、对事故有关责任人员和责任单位处理意见

（一）司法机关已采取措施人员

1.要全军，豫 EZ5396 号重型半挂牵引车/豫 E6E65 挂号重型自卸半挂车驾驶员，危害公共安全，2020 年 9 月 21 日，涉

嫌交通肇事罪被安阳县公安局强制刑事拘留。

2. 吕超，安阳市广通物流有限公司安全生产经理。因涉嫌重大事故责任罪，于 2020 年 9 月 21 日被安阳县公安局交通管理大队进行立案侦查， 2020 年 9 月 23 日被采取刑事拘留强制措施。经安阳县人民检察院批准，于 10 月 1 日以涉嫌重大责任事故罪依法执行逮捕。

3. 秦锋，安阳市广通物流有限公司安全员。因涉嫌重大事故责任罪，于 2020 年 9 月 21 日被安阳县公安局交通管理大队进行立案侦查， 2020 年 9 月 23 日被采取刑事拘留强制措施。经安阳县人民检察院批准，于 10 月 1 日以涉嫌重大责任事故罪依法执行逮捕。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1. 元志强，殷都区道路运输管理局副局长，主管货运业务，对监管不够深入，检查难以全面覆盖，涉事企业使用非备案驾驶员从业运输等问题，负有直接领导责任，建议向殷都区交通运输局作出深刻书面检查。

2. 李红昌，殷都区道路运输管理局货运股股长，负责监管货运企业，对监管不够深入，检查难以全面覆盖，涉事企业使用非备案驾驶员从业运输等问题，负有直接监督管理责任，建议由殷都区交通运输局对其进行诫勉谈话。

3. 魏文峰，安阳市广通物流有限公司经理，负责公司全面

工作，未有效履行企业安全生产主体责任，疏于安全管理，导致公司发生较大道路交通事故，建议给予行政记过处分，依据相关法律法规的规定，给予行政处罚。

4.赵洪沛，中共党员，安阳市广通物流有限公司法人代表，主要负责人，未有效履行企业安全生产主体责任，疏于安全管理，导致公司发生较大道路交通事故，建议给予党内警告处分，依据相关法律法规的规定，给予行政处罚。

5.聂征，豫 EZ5396（豫 E6E65 挂）重型半挂货车实际出资人及车辆实际出资人，在安阳市广通物流有限公司不知情的情况下，私自聘用未经安全教育培训的驾驶员要全军上车驾驶，导致发生较大道路交通事故，建议依据相关法律法规，给予行政处罚。

（三）对相关单位的处理建议

1.建议责成殷都区道路运输管理局向主管部门作出深刻检查，并通报批评。

2.安阳市广通物流有限公司在车辆动态监控、隐患排查治理、车辆和驾驶员日常管理教育培训等方面未有效落实企业主体责任。建议给予停业整顿及行政处罚。

五、事故防范及整改措施建议

（一）进一步强化运输企业安全生产主体责任落实。安阳市广通物流有限公司深刻汲取事故教训，建立健全企业安全生

产管理制度，弥补企业安全生产管理制度的缺陷，进一步完善从业人员安全管理制度和动态监控管理制度，充分发挥车辆动态监控管理作用，制定完善驾驶员教育培训计划，针对货车驾驶员流动性大的特点，利用线上线下开展多形式的安全教育培训模式，强化事故案例警示教育，提高驾驶员遵纪守法和诚信经营意识。对存在超速、疲劳驾驶等违规的车辆，及时处理处罚到位。

（二）进一步加强运输企业的安全监管。道路运输部门认真履行行业监管职责，采取切实有效措施，加强对本辖区运输企业的安全监管，督促辖区内运输企业严格落实安全生产主体责任。建立问题清单，制定整治措施，督促及时整改，对安全管理混乱、存在重大安全隐患且整改不到位的运输企业，依法责令停业整顿，经停业整顿仍不达标的，坚决取消其经营资质。

（三）举一反三，全面排查道路交通安全隐患。公安交警部门对辖区内道路交通事故易发多发特殊路段全面排查，对道路安全设施不全、隐患突出的路段采取强制措施，消除隐患。对交叉路口开展常态化巡逻管控，联合公路部门，制定科学整治措施，在易发生事故的危险路口设置一定距离的横向震荡线，震荡线设置的长度能引起驾驶员的高度反应，让驾驶员自觉将行驶速度降下来，真正起到提醒驾驶员的作用，严防道路

交通事故的发生。

（四）进一步加强道路交通安全管理。安阳县人民政府、殷都区人民政府进一步履行道路交通安全工作政府属地监管责任，督导指导公安、交通等行业监督部门扎实开展“道路运输安全专项整治三年行动”，落实道路运输企业安全生产主体责任，严厉打击“三超”等违法违规行为，防范各类事故的发生。

附件：安阳县“9.19”较大道路交通事故调查组名单

省安委会相关单位

全国应急管理系统

省辖市应急管理局