平凉国维淀粉有限责任公司“10·17”一般机械伤害瞒报事故调查报告

2023年10月17日13时40分左右，平凉国维淀粉有限责任公司发生一起机械伤害事故，致1人死亡，直接经济损失112万元。

事故发生后，平凉国维淀粉有限责任公司未按照相关法律规定向平凉工业园区应急管理局等相关部门报告事故情况。2025年，全省工伤保险和生育支持资金管理使用及有关政策落实情况审计组核查，发现该起事故未在应急直报系统中上报，经市安委办核查，该起事故为一起一般生产安全瞒报责任事故，并向崆峒区政府进行了督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，平凉市崆峒区人民政府成立了由平凉市崆峒区应急管理局牵头，平凉工业园区应急管理局、平凉工业园区党群工作部、平凉市公安局崆峒分局、平凉市崆峒区人力资源和社会保障局、平凉市崆峒区总工会等相关单位组成的平凉国维淀粉有限责任公司“10·17”一般生产安全瞒报事故调查组（以下简称“事故调查组”），并依法邀请崆峒区纪委、崆峒区检察院、平凉工业园区纪检监察室派员参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、研判分析，查明事故发生的经过和原因，认定事故性质和责任，并提出对相关责任单位和责任人员的处理建议及事故防范措施。经调查认定，该起事故是一起因违章操作且未及时上报造成的一般机械伤害生产安全瞒报责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

平凉国维淀粉有限责任公司（以下简称“国维淀粉公司”），成立日期：2020年9月8日；法人：石**；主要负责人：石宜澎；统一社会信用代码：91620800**；住所：甘肃省平凉市工业园区食品深加工产业园；注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售;食品生产；粮食加工食品生产；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；许可项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；饲料原料销售；货物进出口；谷物销售；农副产品销售；装卸搬运；非居住房地产租赁；生物基材料制造；食用农产品初加工；粮食收购；食品销售(仅销售预包装食品)；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发。

（二）事故发生单位安全管理情况

经查，平凉国维淀粉有限责任公司成立了安全生产领导小组，建立了安全生产责任体系，制定了安全生产责任制、安全生产规章制度、岗位操作规程和生产安全事故应急救援预案。但操作规程未细化停机确认、挂牌上锁等关键步骤落实，安全培训内容针对性不强，未组织员工开展实操演练，安全生产培训教育考试走过场，现场安全管理存在漏洞，对员工违章作业行为未能及时发现并督促整改。

（三）事故发生经过

2023 年 10 月 17 日 12 时 40 分左右，国维淀粉公司仓储科副科长朱**组织张**、孙**、马**等人，对玉米清理车间皮带输送机进料口粘结物进行清理。清理作业开始前，未采取停机和防护措施，作业人员直接取掉皮带输送机上方的盖板，朱**站在皮带输送机进料口平台上，用自制铁具清理粘结物，孙**在地面清理掉落在皮带机传送带的粘结物。约 20 分钟后，孙**替换朱**继续进行清理作业，装卸工马**先站在地面清理运输皮带上的粘结物，随后站在皮带运输机上方进行清理作业，其间朱**在车间外接电话。13 时 42 分左右，孙**发现正在作业的马**不见了，立即大喊，随后跑出车间外汇报朱**说出事了，朱**接到汇报后跑到车间一楼作业现场，立即通知电工关停皮带输送机，并将现场情况报告仓储科科长杨**，杨**将事故情况报告安环部经理薛**。13 时 50 分左右，薛**赶到事故现场，并向国维淀粉公司总经理石**上报现场情况，石**安排其拨打了 120 急救电话。随后

薛**和杨**指挥现场人员立即拆除下料口机盖。14 时左右，现场救援人员将跌入下料口内的马**转移至皮带输送机东侧空地，等待 120 急救车救援。国维淀粉公司人员打电话联系马**家属，15 时左右马**家属赶到甘肃医学院附属医院急诊室。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员基本情况

姓名	性别	年龄	民族	家庭住址	伤害程度
马**	男	44	回	平凉市崆峒区峡门回族乡白家山村	死亡

2.直接经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡，直接经济损失 112 万元。

二、事故应急处置及响应情况

（一）事故上报情况

事故发生后，平凉国维淀粉有限责任公司未向平凉工业园区应急管理局及相关部门报告事故情况。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，国维淀粉公司总经理石**安排人员进行救援，120 急救车还未到现场时，现场员工将从下料口救出的马**抬到国维淀粉公司的车辆上送往甘肃医学院附属医院，运送途中与 120 急救车相遇，医护人员在国维淀粉公司南门对马**进行了急救，后又将马**送往甘肃医学院附属医院急诊室进一步抢救，最终马**经抢救无效死亡。国维淀粉公司和死者家属沟通后将死者

送回其峡门回族乡白家山村家中。2023 年 10 月 17 日，国维淀粉公司与死者家属签订赔偿协议，于 2023 年 10 月 18 日向死者家属一次性支付赔偿金人民币 112 万元。事故善后处置过程中未发生衍生、次生事故。

（三）事故瞒报过程

事故发生后，国维淀粉公司总经理石**安排人员组织救援，与死者家属沟通，协商善后事宜。由于石**全权负责国维淀粉公司所有事宜，法律意识淡薄，事故发生后未向国维淀粉公司法人石**汇报事故情况，也未依法按程序向平凉工业园区应急管理局等相关部门报告事故情况。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

一是马**安全意识淡薄，违反公司《安全操作规程》，违规站在运行的皮带输送机上进行清理作业，跌入下料口挡板处，后枕处受伤，呼吸循环衰竭。

二是国维淀粉公司在皮带输送机未停机且未采取有效安全保护措施的情况下进行清理作业，导致事故发生。

（二）间接原因分析

1、操作规程未细化停机确认、挂牌上锁等关键步骤，未明确违规操作的后果及追责机制，操作规程缺失风险告知、应急措施等内容。

2、未严格执行《安全管理制度》中停机清理皮带输送机、

采用人字梯等辅助工具的规定，安全管理人员未履行监督职责，未及时对作业现场进行安全检查。

3、安全培训内容针对性不强，未组织员工开展实操演练，导致员工对机械伤害、物体打击等事故类型缺乏认知，考核形式单一，考试流于形式。马**岗位为装卸工，未接触过原料车间清理工作，未接受上料清理作业等安全知识培训。

4、企业开展隐患排查治理未发现存在的隐患问题；现场管理缺失，车间内无专职安全巡检人员且作业区域未设置安全警示标志，对设施设备动态监管存在漏洞。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

平凉国维淀粉有限责任公司：未落实安全生产主体责任，未及时制止违反操作规程行为；未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，从业人员未充分识别作业场所和工作岗位存在的危险因素，不了解相应的安全防范措施；未在皮带输送机作业现场设置安全警示标志；事故发生后未按规定向行业主管部门上报事故情况。以上行为分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项[1]、第三十五条[2]、第四十

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

四条第一款[3]和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四条第一款[4]的规定。

（二）监管部门

平凉工业园区应急管理局，未按规定认真履行安全监管职责，对监管企业安全生产监督检查存在薄弱环节，未发现监管企业存在违反安全生产规章制度和安全操作规程的行为，对本辖区发生瞒报生产安全事故的行为失察。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律、法规规定，调查组依据调查核实的情况和事故原因分析，认定下列人员和单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议:

（一）对有关责任人员的处理建议

1.马**，男，群众，平凉市国维淀粉有限责任公司仓储科装卸班员工，自身安全意识淡薄，违反安全操作规程，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡，免于追究相关责任。

2.薛**，男，中共党员，平凉市国维淀粉有限责任公司安环部经理，未依法履行安全生产管理职责，未及时发现并消除事故

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四条：事故报告应当及时、准确、完整,任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

隐患，对事故的发生负有主要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项[5]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]规定。建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

3.王，男，中共党员，时任平凉市国维淀粉有限责任公司副总经理兼公司安全生产分管领导，未依法履行安全生产管理职责，未及时排查并消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定。建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

4.石，男，中共党员，平凉市国维淀粉有限责任公司总经理，公司实际负责人，未依法履行安全生产管理职责，未及时督促、检查本单位安全生产工作，及时发现并消除事故隐患；未及时、如实上报生产安全事故，对事故发生负有重要领导责任违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项和第七项[7]规

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督

定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]和第一百一十条[9]规定。建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上年年收入百分之四十和百分之八十罚款的行政处罚，依据《安全生产违法行为行政处罚办法（2015 版）》第五十三条[10]规定，分别裁量，合并处以上年年收入百分之一百二十罚款的行政处罚。

5.石，**男，中共党员，平凉市国维淀粉有限责任公司法人，未依法履行安全生产管理职责，未及时督促、检查本单位安全生产工作，及时发现并消除事故隐患；未及时、如实上报生产安全事故，对事故发生负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项和第七项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和第一百一十条规定。建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上年年收入百分之四十和百

促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。（七）及时、如实报告生产安全事故。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[9]《中华人民共和国安全生产法》 第一百一十条　生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[10]《安全生产违法行为行政处罚办法（2015 版）》第五十三条　生产经营单位及其有关人员触犯不同的法律规定，有两个以上应当给予行政处罚的安全生产违法行为的，安全监管监察部门应当适用不同的法律规定，分别裁量，合并处罚。

分之八十罚款的行政处罚，依据《安全生产违法行为行政处罚办法（2015 版）》第五十三条规定，分别裁量，合并处以上年年收入百分之一百二十罚款的行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.平凉市国维淀粉有限责任公司，未落实安全生产主体责任，未及时制止违反操作规程的行为；未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，从业人员未充分识别作业场所和工作岗位存在的危险因素，不了解相应的安全防范措施；未在运输皮带轮作业现场设置安全警示标志；事故发生后未按规定向行业主管部门上报事故情况。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项、第三十五条、第四十四条第一款和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[11]、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第三十六条第一项[12]及《安全生产违法行为行政处罚办法（2015 版）》第五十三条规定。建议由平凉市崆峒

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[12]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第三十六条　事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

区应急管理局对平凉国维淀粉有限责任公司分别处人民币35万元和人民币105万元罚款，合并处以人民币140万元罚款的行政处罚。

对相关监管部门和公职人员存在的问题，依据《甘肃省行政过错责任追究办法》相关规定，移交纪检监察机关依法依规依纪进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

六、事故主要教训

经调查，此次事故暴露出平凉国维淀粉有限责任公司未及时制止违反操作规程的行为，未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未排查出存在的安全隐患，存在违章作业行为；企业负责人法律意识淡薄，未向政府相关部门报告事故。平凉工业园区应急管理局落实安全监管责任不全面，对本辖区发生瞒报生产安全事故行为失察。

七、事故整改和防范措施

各相关企业和行业监管部门要全面贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，按照国务院安委会《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的十五条措施》和甘肃省委、省政府《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的实施意见》的要求，深刻吸取事故教训，着力强化企业安全生产主体责任落实，着力堵塞安全生产监督管理漏洞，着力解决生产经营单位不严格遵守法律法规的问题；针对此次瞒报事故，平凉工业园区（高新区）管委会、崆峒区在辖区范

围内进行通报，教育引导企业引以为戒，防范此类事故再次发生；要督促各行业主管部门制定完善有奖举报、群众举报等制度，建立健全惩罚加激励的双向治理机制，通过制度化手段，最大限度压减瞒报等违法行为空间。

（一）平凉市国维淀粉有限责任公司，要深刻吸取事故教训，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加强风险分级管控和隐患排查双重预防机制的建设，对企业的风险进行全面评估和分级，制定相应的管控措施。要定期组织安全管理人员，对企业的设备设施、作业环境等进行全面排查，及时发现或制止作业人员的违章操作行为，指导员工严格按照操作规程进行作业，确保不遗漏任何安全隐患；要组织安全管理人员和安全专家对现行的操作规程进行全面修订，补充完善风险告知、作业流程和应急处置等内容。对停机确认、挂牌上锁等关键步骤进行细化，明确操作规程和注意事项。要加强事故案例警示教育，组织员工开展现场实操培训，确保员工真正掌握安全知识和操作技能。

（二）平凉工业园区应急管理局，要牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，组织开展事故警示教育，进一步加大安全监管力度，要充分落实对企业的作业现场、管理制度、操作规程、隐患排查、教育培训等方面监管，督促企业有效落实安全生产主体责任；要畅通信息收集及投诉、举报渠道，快速核查投诉、举报信息，对谎报、瞒报或者拖延不报的，从严处理。要

加大安全生产法律法规宣传教育，进一步提升企业负责人和安全管理人员法治意识，有效防范各类生产安全事故发生。