泰兴现代农业产业园区日兴（江苏）食品科技有限公司“8·6”一般机械伤害事故调查报告

2025年8月6日下午14时50分左右，泰兴市现代农业产业园区日兴（江苏）食品科技有限公司在生产过程中发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。事故造成直接经济损失168.0147万元人民币（不含行政处罚款）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，以及《泰兴市市级部门及驻泰有关单位安全生产工作职责任务清单》（泰委办发〔2020〕37号）的规定，2025年8月11日，泰兴市应急管理局牵头，市总工会、公安局派员成立了日兴（江苏）食品科技有限公司“8·6”一般机械伤害事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请泰兴市监察委员会、检察院派员参加，事故调查组聘请相关专家组成专家组对事故进行技术鉴定，于2025年8月12日出具专家鉴定意见。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依据《中华人民共和国安全生产法》以及相关法律、法规的规定，通过现场勘验、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的原因、经过和直接

经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人的处理建议以及事故防范、整改措施建议。经调查认定，日兴（江苏）食品科技有限公司“8·6”一般机械伤害事故是一起因作业人员不了解作业场所存在的危险因素违规作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.日兴（江苏）食品科技有限公司（以下简称：日兴食品公司），略。

（二）事故发生单位安全管理情况

日兴食品公司租赁XX公司场地用于生产，2025年1月8日，日兴食品公司与XX公司签订了《入驻厂区企业安全生产与消防管理协议书》，明确了出租方、承租方的安全生产、消防管理责任。XX公司每日会到日兴食品公司厂区外围开展安全巡查，XX公司每季度对日兴食品公司进行一次安全检查，并填写相关检查记录表。

日兴食品公司现有员工10余人，2025年1月10日，公司成立安全生产领导小组，明确企业主要负责人张某为组长，组员为张某、黄某、孙某。公司设立了安全管理机构，任命张某为安全员。同日，公司发布了新修订的《安全管理制度汇编》《安全生产责任制》。2025年1月19日，公司发布了《安全操作规程》。截止事发，公司安全员张某每月开展隐患排查，主要负责人张某每季度带队开展季节性安全检查，张某负责对每次排查的隐患进行复查，并填写相关检查记录


表。

（三）事故发生经过


通过调取日兴食品公司拆分车间监控录像发现，2025 年 8 月 6 日下午 14 时 48 分左右，当事人黄某在包装车间听到拆分车间警报声后前往拆分车间，其在未按下急停按钮的情况下穿越栅栏进入包装区域查看机械臂运行情况。14 时 50 分黄某侧身通过控制柜北侧缝隙进入机械臂运行区域，在不停机的状态下调整包装盒，被机械臂压中头部。

（四）事故现场情况


事故发生地位于泰兴市农产品加工园区古高路南侧日兴食品公司拆分车间，拆分车间位于公司生产区域的西侧。事发位置（如图 1）位于公司拆分车间南侧大盒线机械臂旁，距离控制柜 1.9m，控制柜北侧缺口 0.34m，南侧缺口 0.5m（如图 2），两条生产线间距 1.35m，机械臂东侧栅栏缺口宽 0.38m（如图 3）；机械臂为日本安川牌 GP180，托盘东西长为 0.956m，南北宽 0.816m 厚度 0.056m，机械臂工作高度约 2.5m，下方吸附的海绵吸盘规格约为 0.95m*0.81m，吸盘通过负压吸附盒装鸭血，工作气压为 0.6MPA-0.8MPA 间。



如图 1：涉事机械臂



如图 2：控制柜北侧缺口 0.34m



如图 3：机械臂东侧栅栏缺口宽 0.38m

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）核定，该事故直接经济损失为 168.0147 万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 8 月 6 日 14 时 50 分许事故发生后，日兴食品公司司机徐某拨打了 120 急救电话，安全员张某拨打了 110 报警电话，并向公司法定代表人张某进行了报告，张某立即向泰兴市现代农业产业园区进行了报告。下午 15 时 10 分左右，120 急救车赶到现场做了急救措施后，当场宣布黄某死亡。

接事故报告后，泰兴市公安局、泰兴市应急管理局、泰兴市现代农业产业园区等有关单位的负责人、工作人员及时赶赴事故现场进行处置，并按照规定保护现场、开展勘查和证据收集工作，指导企业进行事故善后处理，对事故后续调

查与处理提出了明确要求。

（二）事故现场应急处置情况

2025 年 14 时 54 分许，生产部长孙某从生产车间的监控中看到拆分车间的机械臂停止运行，黄某半蹲在机械臂旁边持续了一两分钟没有动静，立即通知安全员张某去现场查看情况，张某发现黄某头部被压在机械臂下面，其准备操作控制面板将机械臂抬起，由于程序问题，张某第一次操作未能抬起机械臂，随即跑出拆分车间呼叫其他工人，然后又回到车间继续操作机械臂将黄某救出，当时黄某头部流血，脸部变形。张某和部分现场员工根据 120 急救人员电话指导进行急救，120 急救车赶到现场做了急救措施后当场宣布黄某死亡。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，日兴食品公司积极安抚家属及处理善后事宜，2025 年 8 月 6 日晚，经泰兴市珊瑚镇人民调解委员会调解，日兴食品公司与死者家属达成一致意见：由日兴食品公司给予一次性经济赔偿 XX 万元（其中包含日兴食品公司为黄建平购买的意外伤害保险理赔款 XX 万元），根据《人民调解协议书》约定，赔偿款分期直接转至黄某儿子黄某账户。截止目前，善后工作已处理完毕，未造成社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，日兴食品公司能够迅速进入应急处置程序，第一时间抢救伤员并及时拨打 120 急救，积极处理善后事宜。

综合评估：日兴食品公司在事故发生后的应急处置适当，符合应急处置有关要求，应急处置流程、措施得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

1.黄某，忽视安全，违反安全操作规程，在机械臂未停止运行的情况下，擅自从控制柜北侧缝隙处进入机械臂运行范围，导致机械臂压住其头部。

2.控制柜设置不合理，且流水线防护栏设置不严密，操作人员可以不经过安全门穿越防护栏。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

2025年9月5日，泰兴市公安局物证鉴定室出具了《鉴定书》（泰公物鉴（病理）字【2025】183号），根据对黄某尸表检验，结合事故发生经过和现场勘验，分析认为黄某符合事故致颅脑损伤死亡。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故相关检验检测和鉴定情况分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）事故间接原因

1.安全教育培训不完善。日兴食品公司对员工三级安全教育培训不到位，致使员工不熟悉岗位安全操作规程和作业过程中存在的风险和防范措施。

2.事故隐患排查不到位。日兴食品公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除机械臂控制柜设置不合理、防护栏设置不完整的事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

日兴食品公司对员工三级安全教育培训不到位，致使员工不熟悉岗位安全操作规程和作业过程中存在的风险和防范措施；日兴食品公司事故隐患排查不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除机械臂控制柜设置不合理、防护栏设置不完整的事故隐患。

（二）地方党委政府

日兴食品公司自2024年成立以来，泰兴市现代农业产业园区督促该单位完善了项目安全设施“三同时”相关手续，2025年1月17日项目安全设施通过了竣工验收。根据《农产品加工园区2025年安全生产工作要点》要求，2025年4月23日对日兴（江苏）食品科技有限公司进行了安全生产检查，共发现隐患8条，已于6月15日复查闭环。2025年8月6日下午14时50分许，泰兴市现代农业产业园区接到该单位事故报告后，现代农业产业园区第一时间向市应急管理局报告了事故情况。事故发生后，现代农业产业园区举一反三，对辖区73家生产企业进行了全面检查。

综合分析：调查中未发现现代农业产业园区对事故单位安全监管方面未履职的情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员

1. 黄某，男，身份证号：略，日兴食品公司员工，忽视安全，违反安全操作规程，在机械臂未停止运行的情况下，擅自进入机械臂运行范围，导致其死亡，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2. 张某，男，身份证号：略，日兴食品公司法定代表人、总经理，履职不到位，对员工的安全教育培训不完善，事故隐患排查不到位，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局依据相关法律法规的规定对其进行处理。

（二）有关责任单位

日兴食品公司对员工三级安全教育培训不到位，致使员工不熟悉岗位安全操作规程和作业过程中存在的风险和防范措施；日兴食品公司事故隐患排查不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除机械臂控制柜设置不合理、防护栏设置不完整的事故隐患，建议由市应急管理局依据相关法律法规的规定对其进行处理。

六、事故整改和防范措施

日兴食品公司，应深刻吸取事故教训，认真落实企业主体责任，应认真梳理各岗位存在的风险因素并制定相应的管控措施，结合实际修订完善风险辨识管控清单；应重新开展员工三级安全教育培训，尤其要加强安全操作规程教育培训，通过培训真正提高从业人员的安全意识、事故防范和应急处

置能力；应合理布置流水线中控柜位置，便于员工可操作性；应加强生产现场安全管理，加大安全检查和隐患排查力度，及时纠正员工的危险作业行为。在收到市政府批复一个月内将公司整改情况报市应急管理局。

日兴（江苏）食品科技有限公司

“8·6”一般机械伤害事故调查组