附件 1

“6·9”

2020 年 6 月 9 日晚上 8 时 40 分许，位于狮山镇罗村上柏金岗工业区一路庞伟自编 1 号厂房的佛山市博富金属制品有限公司，有一名女工（张多，女，31 岁，湖北省蕲春县人）头发被卷进机器内，头皮撕脱，心跳呼吸骤停、失血性休克，送至罗村医院抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第 493 号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200 号）的文件要求，成立了“6·9”罗村博富机械伤害事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、狮山镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：“6·9”罗村博富机械伤害事故。

（二）事故发生时间：2020 年 6 月 9 日晚上 8 时 40 分许。

（三）事故发生地点：狮山镇罗村上柏金岗工业区一路庞伟自编 1 号厂房。

（四）事故单位（个人）：佛山市博富金属制品有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：100万元。

调查组认定，“6·9”罗村博富机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

佛山市博富金属制品有限公司（以下简称博富公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA545TC965；住所：狮山镇罗村上柏金岗工业区一路庞伟自编1号厂房（住所申报）；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：熊剑虹；注册资本：人民币壹佰万元；成立日期：2019年12月06日；营业期限：长期；经营范围：金属结构制造；五金产品批发；金属及金属矿批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

死者张多，女，汉族，1988年6月15日出生，住址：湖北省蕲春县张榜镇居民村五组。

经查，张多是佛山市博富金属制品有限公司的吊料工。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2020年6月9日晚上8时40分左右,博富公司的员工张多、

农生皓、彭少发在现场作业，其中张多负责吊料与捡料工作，农生皓与彭少发负责剪切和焊接工作。张多在未佩戴安全帽、未盘卷头发的情况下进入事发剪板机区域（非本职岗位作业区域），头发被卷入剪板机底部卷轴位置，导致头皮撕脱，失血休克，经佛山市南海区罗村医院抢救无效死亡。

（二）事故直接原因

张多在未佩戴安全帽、未盘卷头发的情况下进入事发剪板机区域，导致头发被卷入剪板机底部卷轴位置，是本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

1.该企业未制定本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未及时发现并制止员工进入非本职岗位作业区域的危险行为；

2.没有及时发现并整改剪板机防护不足的安全隐患；

3.未在危险设施、设备上张贴安全警示标志。

（四）企业主要负责人履职情况

博富公司主要负责人熊剑虹未及时组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未能督促、检查本企业的安全生产情况，对存在的安全隐患整改不及时。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，狮山派出所、安监等部门到场处理，对事发

现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇各相关部门组织博富公司与死者家属进行赔偿事宜协商，博富公司与死者家属签订《工伤（亡）赔偿协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、对事故有关责任人的处理意见

（一）对佛山市博富金属制品有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（二）对佛山市博富金属制品有限公司法定代表人熊剑虹，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位不重视安全生产，不能督

促员工严格执行安全生产规章制度，隐患排查不到位，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

（二）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，加强对企业开展员工安全生产教育培训的监管，督促企业认真落实员工的安全生产教育培训工作。

（三）政府各相关部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用。各部门要强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

“6·9”罗村博富机械伤害事故调查组

2020年7月29日