金昌经济技术开发区标准化厂房二期建设现场“4.4”事故调查报告

时间：2022-07-07 14:50　　浏览次数： 214 次

2022年4月4日8时30分左右，金建众升建筑劳务有限公司曹荣华劳务队劳务人员在金昌经济技术开发区（以下简称金昌经开区）标准化厂房二期工程二号厂房作业过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

当日20时，金昌经开区向市应急管理局进行了报告，接报后，市应急管理局立即组织人员赶赴事故现场进行勘查。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，市政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市住建局、市总工会参与的事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组依据“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问、综合研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济

损失等情况，认定了事故性质和责任，提出
事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强

一、事故单位概况

（一）金昌市金建众升建筑劳务有限
年，是金川集团工程建设有限公司的全资
91620300MA727MRL31,持有甘肃省住建
许证字〔2018〕620303656，有效期至20
资质证书》，资质类别及等级为施工劳务不
年9月。公司主要负责人持有建筑施工企业
总经理一名，下设综合管理办公室、安全质
工8人，主要负责对劳务队人员的安全教育

（二）工程项目情况。项目名称“金
基础设施项目”，经金昌经开区管委会批复
金昌国资公司）负责建设，项目总投资224
昌国资公司（发包人）与金川集团工程建设
发区科技成果转化孵化产业园基础设施（
编号：NGY-SJ-2021-52），同年7月金川
司（乙方）签订了金昌开发区标准化厂房
2021-W-SGS-019）。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

4月4日7时20分，金建众升劳务公司
号厂房卫生间内贴瓷砖，当陈录明准备组装
外面找架子去”，之后陈录明独自一人出去

8时30分左右孙兴良听到外面咕咚一
架下，头部左侧大量出血。

（二）事故救援情况

孙兴良发现陈录明受伤后，立即报告
宁建明报告了事故情况，宁建明打电话联系

9时左右，救护车到达事发现场，医
宁建明随即开始联系家属和殡仪馆准备善后

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡（陈录明，男，汉
司劳务人员），直接经济损失41万元。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

作业人员陈录明自我安全防范意识差
有采取防护措施的情况下，私自到厂房西南
接原因。

（二）间接原因

1.人员情况核查不认真。金建众升劳
人员的年龄、身体情况等没有进行认真检查
事故发生的主要原因。

2.安全教育培训不到位。金建众升劳
全教育落实不到位，未确保从业人员掌握本
发生的重要原因。

3.金川集团工程建设有限公司第四建
发生的又一重要原因。

（三）事故性质

经事故调查组认定，金昌经济技术开
一般生产安全责任事故，事故类型为高处坠

四、事故责任认定及处理建议

依照《中华人民共和国安全生产法》
律法规，根据公安机关询问笔录、事故调查
处理建议：

（一）对曹荣华劳务队人员的责任认

1.陈录明,曹荣华劳务队劳务人员，在
脚手架，自我安全防范意识差，对此次事故
议免于责任追究。

2.何望兵，曹荣华劳务队瓦工班班长
作行为，履行现场监护职责不到位，对此次
理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法

3.宁建民，曹荣华劳务队工长，招录
大（1962年出生），身体情况不佳（患有高
安全生产法》第八十三条规定的要求，在事
次事故的发生负有直接领导责任，建议金昌
法》第四十五条第一款之规定给予行政处罚

4.吴燕山，曹荣华劳务队安全负责人
备未及时清理归位（含事故脚手架），未按
的要求，在事故发生后立即向劳务队负责人
次事故的发生负有领导责任，建议金昌市应
十六条之规定，对吴燕山处以2021年度收入

5.曹荣华，劳务队负责人，履行安全
格，节假日期间施工现场安全管理松散，
况，对此次事故的发生负有领导责任，建议
定》第十一条（二）之规定，对曹荣华处以

（二）对金川集团工程建设有限公司

1.王昌，金川集团工程建设有限公司
员，事发当日对施工现场安全隐患排查不到
理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法

2.魏存贺，金川集团工程建设有限公
经理，未有效履行劳务分包项目安全管理责
任，建议金昌市应急管理局依据《中华人民
处以2021年度收入20%罚款的行政处罚。

3.黄伯辰，金川集团工程建设有限公
目，节日期间对施工现场安全管控不严，未
故的发生负有责任，建议金昌市应急管理局
规定，对黄伯辰处以2021年度收入20%罚款

（三）对金建众升劳务公司有关责任

1.魏志刚，金建众升劳务公司安全员
华劳务队落实节假日期间施工现场安全管理
理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法

2.燕子龙，金建众升劳务公司综合办
底数不清，对劳务人员安全教育培训情况督
市应急管理局依据《安全生产违法行为行政
罚。

3.兰华龙，金川集团工程建设有限公
作，对事故的发生负有领导责任，建议金昌
第九十五条（一）之规定，对兰华龙处以20

（四）对金昌开发区国有资产经营有

贺阳，金昌开发区国有资产经营有限
单位属地监督管理责任，未督促建设方加强
经开区作出书面检查。

（五）对责任单位的责任认定和处理

金建众升劳务公司安全主体责任落实
劳务分包项目的安全管理存在短板，对事故
华人民共和国安全生产法》第一百一十四条
罚。

六、事故防范和整改措施

（一）深刻汲取事故教训，强化安全
教训，对所有劳务队的安全管理机构进行一
筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产
队伍落实好专职安全员专职从事安全工作的
对施工现场的巡回检查频率。要定期对劳务
措施的学习教育，持续开展劳务队伍的综合
格执行末位淘汰制度，持续优化劳务队伍
度，采取技术、管理措施，实行全项目、全

（二）严格劳务队人员招录，定期开
展劳务人员的安全教育培训，定期开展在用
求的要按规定进行清退。在新招录的劳务人
条件审核，有效避免安全意识低、身体情况

（三）深入开展三级安全教育，严格
队伍三级安全教育培训，保证从业人员具备
度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作
向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存
安全生产教育和培训考核合格的从业人员，

2022年

扫一扫在



温馨提示

您访问的链接即将离开

“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问放弃