兴安县华江瑶族乡兴安县银剑矿业有限责任公司钨矿“1•5”一般高处坠落事故调查报告

发布日期： 2026-04-02 10:50

2026年1月5日，位于兴安县华江瑶族乡的兴安县银剑矿业有 责任公司钨矿发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，国家矿山安全监察局广西局、自治区应急管理 高度重视，立即派出工作组于1月6日抵达兴安县督办事故调查处理，并于1月9日召开全区矿山安全监 工作视频调度会，国家矿山安全监察局广西局局长王世斌同志、自治区应急管理厅副厅长陈捷同志分 作出重要指示，国家矿山安全监察局广西局梁杰同志在会上对这次事故发生进行初步调查分析，也指 了这次事故暴露的问题。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和 查处理条例》等有关法律法规，经兴安县人民政府批准，成立兴安县银剑矿业有限责任公司钨矿“1· 一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由兴安县人民政府办副主任唐超同志 组长，县工信局、县公安局、县自然资源局、县应急管理局、县总工会、华江瑶族乡人民政府等为成 单位，参与调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实 ”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、询问谈话等方式，全面查清了事故经过、原因、人 伤亡和直接经济损失，认定了事故

性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，制定了针对性的防范和整改措施。

事故调查组认定，兴安县银剑矿业有限责任公司钨矿“1·5”一般高处坠落事故是一起由于企业安全生产主体责任不落实、现场安全管理混乱、违章指挥作业、安全设施缺失等多种因素导致的一般生产安全责任事故。

1、事故基本情况

（1）事故发生单位概况

兴安县银剑矿业有限责任公司成立于1996年5月13日，注册资金3000万元，法定代表人赵**，统一社会信用代码**********，矿区位于兴安县华江瑶族乡境内，主要从事钨矿开采、选矿及销

网站地图　主办：兴安县人民政府办公室

地址：广西桂林市兴安县兴安镇三台路51号 邮箱：xazfb@163.com

桂公网安备 45032502000107号　备案序号：桂ICP备13000772号 网站标识码：4503250052