钦州市那彭路华石场 “5.15”物体打击事故调查报告

发布日期： 2020-09-21 00:00

2020年5月15日11时40分，位于钦南区那彭镇黄帝岭的钦州市那彭路华石场发生一起物体打击事故，造成1人死亡。钦南区人民政府成立了由区应急管理局、区纪委监委、区自然资源局、区总工会、那彭镇人民政府、那彭派出所等单位组成的事故调查组，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，对该事故进行了调查。事故调查组通过勘察作业现场，询问有关人员，查阅有关资料，形成如下报告。

政府机构职能目录
依申请公开
基层政务公开标准目录
钦南区政府门户网站工作年度报表
政府信息公开平台
政府信息公开目录
政府信息公开事项目录

一、企业基本情况

（一）企业注册登记情况：钦南区那彭路华石场位于那彭镇彭新村黄帝岭，企业于2013年6月24日在钦州市钦南区工商管理局注册，统一社会信用代码号：91450702322590277H，企业类型：个体独资企业，法定代表人：李景生。组织机构代码：322590277，注册资本：300万元，经营范围：花岗岩销售。

（二）采矿许可证情况：该石场于2019年1月7日取得采矿许可证，证号：C4507002010117120082651,开采矿种为花岗岩，开采方式：露天开采，生产规模为8.00万立方米/年，矿区面积：0.0097平方公里。

（三）安全生产许可证情况：2018年3月14日取得安全生产许可证，证号：（桂N）FM安许证字[2018]Y0002号，许可范围：花岗岩露天开采，有效期至2021年03月13日。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过。