阜阳市应急管理局
safety.fy.gov.cn

颍州区金悦时代建筑工地”2015.3.9“高处坠落事故调查报告

作者：监督管理科　来源：监督管理科　发布时间：2015-11-11 17:42　访问次数：9232

下载

2015年3月9日8时40分左右，颍州区金悦时代小区工地发生一起高处坠落事故，导致1人死亡。2015年3月13日市安委会对颍州区政府挂牌督办金悦时代建筑工地“2015·3·9”高处坠落事故。根据颍州区政府分管领导的指示精神，由区安监局、区监察局、区住建局、区公安分局、区总工会等单位组成事故调查组，对这起事故进行了全面调查。现已经区人民政府批复结案，相关责任人、责任单位受到追究。

安徽金悦置业有限公司，金悦时代小区3#、4#楼配电房房顶找平工程项目安全责任主体，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未进行安全检查，导致发生一般事故，造成1人死亡，对事故负有主要责任，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第一项规定，由颍州区安监局对其给予二十万元的罚款。

李某某，金悦时代小区3#、4#楼配电房房顶找平工程工人，忽视安全，在高处作业时违反操作规程，未佩戴安全帽，导致事故发生，负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免于责任追究。

武某，金悦时代小区3#、4#楼配电房房顶找平工程承包人，其违规承包工程，未对使用吊运设备进行检测验收，未指派专人进行现场安全管理，未监督教育工人正确佩戴、使用劳动防护用品，未能保证安全生产所需的资金投入，采取安全措施，导致发生生产安全事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第九十条第一款规定，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十条第二款规定，由颍州区安监局给予五万元的罚款。