# 郊区应急管理局



| | | | |
|---|---|---|---|
| **索引号：** | 11340711667906513P/202606-00006 | **组配分类：** | 事故通报 |
| **发布机构：** | 郊区应急管理局 | **主题分类：** | 综合政务 |
| **名称：** | 铜陵中隆嘉吉环保科技有限公司“4.15”机械伤害事故调查报告 | **文号：** | 无 |
| **发布日期：** | 2026-06-11 | | |
| **有效性：** | 有效 | | |

# 铜陵中隆嘉吉环保科技有限公司“4.15”机械伤害事故调查报告

发布时间：2026-06-11 15:33 来源：郊区应急管理局 浏览次数： 782 字体：[大 中 小] 文本下载

## 铜陵中隆嘉吉环保科技有限公司“4.15”
## 机械伤害事故调查报告

2026年4月15日18时许，铜陵中隆嘉吉环保科技有限公司（以下简称“中隆嘉吉”）的陶瓷脱水车间发生了一起机械伤害事故，致1人死亡，直接经济损失160万元（不含事故罚款）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等相关法律法规，区政府成立了由区应急局、区科工局、区公安分局、区总工会组成的铜陵中隆嘉吉环保科技有限公司“4.15”机械伤害事故调查组（以下简称“调查组”），邀请区监察委员会参与事故调查工作，另聘请2名安全生产专家参与事故调查。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析等工作，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露的突出问题与教训，提出了防范措施与建议。

经调查认定：中隆嘉吉“4·15”机械伤害事故是一起因企业安全生产主体责任落实不到位，设备本质安全水平低，现场作业人员安全意识淡薄、违规着装，现场安全管理缺失而导致的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故单位情况

政府网站找错
党政机关
适老化无障碍服务
举报电话：12318

网站信息
使用帮助
联系我们
网站地图
隐私保护

网站运维
联系电话：0562-2896256
仅受理网站建设维护相关事宜
tljqxxb@163.com

新媒体矩阵
政府官方微信

主办：铜陵市郊区人民政府办公室
承办：铜陵市郊区数据资源中心
皖ICP备16024758号
皖公网安备 34071102000029号
网站标识码：3