索引号:	11330521MB165476XR/2026-1010411791	发文时间:	2026-04-07
公开方式:	主动公开	公开时限:	长期公开
来源:	德清县应急管理局	发布机构:	德清县应急管理局
单位地址:		联系电话:	

德清瑞通门窗有限公司“3•9”一般坍塌事故调查报告

2026年3月9日，在德清瑞通门窗有限公司发生一起坍塌事故，致一人死亡。

一、事故单位和人员情况

（一）德清瑞通门窗有限公司，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本伍佰万元整，成03月04日，住所为德清县武康镇长虹东街247号。

（二）黄某，男，汉族，1985年08月06日出生，身份证号码为**********，户籍地为河南省******，通门窗有限公司操作工，杂工。

二、事故经过

2026年3月9日13时20分许，在德清瑞通门窗有限公司1号车间东侧4号门处，黄某在人工拆除储藏室时违规坍塌的墙体将黄某本人压住。后经救援送至医院经抢救无效当天死亡。

三、事故原因

（一）黄某违规采用底部掏掘法拆除墙体致墙体失稳坍塌。

（二）德清瑞通门窗有限公司未对作业人员进行安全教育培训和安全技术交底，负责人履职不到位。

四、对责任单位和责任人的处理意见

（一）事故相关单位的处理意见

德清瑞通门窗有限公司：建议由县应急管理局对该公司作出行政处罚。

（二）企业相关人员的处理意见

建议由县应急管理局对德清瑞通门窗有限公司负责人作出行政处罚。

五、事故防范和整改措施

（一）德清瑞通门窗有限公司要加强对作业人员的安全教育培训工作，确保各项安全措施落实到位。

（二）高新区经发局要加强对辖区企业的监督、检查力度，重点突出安全生产教育培训、隐患排查治理等方和措施落实落细。

德清瑞通门窗有限公司“3·9”－

分享到：

【关闭窗口】【