汉中应急管理局

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容 +
- 机构职能
- 法规文件
- 行政规范性文件
- 政策法规与解读
- 建议、提案公开
- 规划计划
- 人事管理
- 行政执法
- 重大决策预公开
- 重点领域
- 舆情回应
政府信息公开年报

汉中勉县联盛实业有限责任公司“5•3”一般物体打击事故调查报告

索 引 号：	hzyjglj000/2026-000158	发布时间：	2026年07月09日 10:59
来　　源：	执法支队	发布机构：	汉中市应急管理局
内容概述：			

2026年5月3日11时56分许，勉县联盛实业有限责任公司LNG加气站发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失206.44万元。

事故发生后，省政府主要领导作出批示，市委、市政府高度重视，主要领导、分管领导立即作出部署安排，要求妥善做好善后处置工作，查明事故原因，依法严肃追究责任，深刻汲取事故教训，举一反三，在全市燃气领域、危险化学品领域开展安全隐患大排查，建立台账，细化防范措施，加强安全教育，严防安全生产事故发生。市应急管理局、市城管局、勉县县委、县政府有关负责同志及相关部门、镇（街道）负责同志第一时间赶赴事故现场组织应急救援处置和善后工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市城管局、市总工会、市公安局和勉县人民政府有关负责同志和相关人员组成的汉中勉县联盛实业有限责任公司“5·3”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请有关专家组成专家技术组，对事故展开调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过反复勘验现场、查阅资料、询问证人、调取视频、模拟推演、讨论分析，还原事故发生、报告和救援经过，查明了事故发生的原因和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出事故整改措施和改进工作建议。

经调查认定，汉中勉县联盛实业有限责任公司“5·3”一般物体打击事故是一起因企业安全管理混乱、员工无证上岗违规操作导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

主办单位：汉中市应急管理局 联系电话：0916-2626739

陕ICP备14003207号-2 汉中网安：61230001　网站地图

陕公网安备61070202000446号 网站标识码：6107000025

单位地址：陕西省汉中市汉台区光辉路（光辉社区B区东侧50米）