政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度
政策文件 +
法定主动公开内容 +
政府信息公开目录
政府领导 +
组织机构
人事任免
公示公告
政策解读
会议信息
政府工作报告
政府网站工作年度报表
经济和社会发展统计信息 +

索引号：	052224292-202302-667012	主题分类：	安全生产
发布机构：	昆明市东川区人民政府办公室	发布日期：	2023-02-13 17:07
名 称:	昆明市东川金水矿业有限责任公司落雪铜矿“11·20”一般冒顶片帮事故调查报告		
文号：		关键字：	

昆明市东川金水矿业有限责任公司落雪铜矿“11·20”一般冒顶片帮事故调查报告

发布时间：2023-02-13 17:07 字号：[大 中 小]

昆明市东川金水矿业有限责任公司落雪铜矿“11·20”一般冒顶片帮事故调查报告

2022年11月20日10时左右，昆明市东川金水矿业有限责任公司落雪铜矿（下简称落雪铜矿）2472m中段发生1起冒顶片帮事故，造成1人死亡。市委刘洪书记作出“请东川区快速妥善处理”的批示。11月22日，国家矿山安全监察局云局派出专人赶赴事故现场指导事故调查处置工作。

2022年11月25日，昆明市东川区人民政府批复同意区应急管理局牵头，区安局、区人社局、区自然资源局、区总工会、因民镇人民政府等单位派人组成明市东川金水矿业有限责任公司落雪铜矿“11·20”一般冒顶片帮事故调查（以下简称事故调查组），依法对该起事故进行调查。事故调查组经过现场查、询问相关人员、查阅资料、分析论证等方式查明了事故经过、原因、人员

规划计划
重点领域信息公开
政府集中采购项目
乡村振兴
财政预决算
行政事业性收费
减税降费
公务员招考
建议提案办理
政府接受法院行政法律文书机构公示
疫情防控
养老服务
财政资金直达基层
稳岗就业
食品药品监管
义务教育
医疗卫生
生态环境
政府全体会议及常务会议信息
行政许可
行政执法
应急预案
安全生产
产品质量
公共文化服务
重大行政决策公开
政府信息公开年报

亡和直接经济损失等情况，认定了有关责任人员和责任单位的责任并提出处理议，分析了事故暴露出的问题并提出事故防范措施。现将事故调查情况报告下：

一、事故单位基本情况

（一）公司基本情况

依申请公开

政府开放月

Copyright © 2015 昆明市东川区人民政府主办 版权所有 All Rights Reserved.

滇ICP备09003893号-1 昆明信息港承建 联系电话：0871-62135281

网站地图 网站标识：5301130002 滇公网安备 53011302530135号

党政机关 云南省政府网站眼光台 适老化 无障碍服务