中山台光电子材料有限公司“10·18”一般机械伤害事故调查报告

信息来源：本网 发布日期：2025-01-10 分享

2024年10月18日12时39分左右，中山市火炬开发区科技西路37号中山台光电子材料有限公司发生一起机械伤害事故致一人死亡的事故。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，中山市人民政府批准成立了由中山市应急管理局牵头，公安局、总工会，以及开发区管委会等有关单位组成的中山台光电子材料有限公司“10·18”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展相关的事故调查工作，并邀请市纪委监委派员参加。

经调查认定，中山台光电子材料有限公司“10·18”一般机械伤害事故是一起因生产经营单位未落实安全生产主体责任造成的生产安全责任事故。

事故调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了对事故单位及有关责任人员的处理建议和整改措施，现将事故有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）单位基本情况

中山台光电子材料有限公司，统一社会信用代码：91442000763841465D，法定代表人：董某宇，类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资），企业住所：中山市火炬开发区科技西路37号，经营范围：生产经营有色金属复合材料，半导体元器件专用材料；产品境内外销售；从事公司生产产品所需原辅材料及公司生产产品同类商品的进出口和批发、佣金代理（拍卖除外）业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证，出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

邓某庚，性别：男，出生日期：19**年**月**日，居民身份证号码：**********，工作单位：中山台光电子材料有限公司，职务：生产部资深经理，系中山台光电子材料有限公司的主要负责人。

（二）事故死亡人员

赵某，性别：男，出生日期：19**年**月**日，居民身份证号码：**********，户籍地址：湖南省湘潭市*********，系中山台光电子材料有限公司热压区部门副领班。

二、事故发生经过

2024年10月18日早上5时53分46秒，中山台光电子材料有限公司生产车间副领班赵某进入车间后段二期1UP 组合BS堆叠升降台前，身体向左侧弯下，升降台仍在继续运行。5时58分25秒，工人林某龙推开门发现赵某上半身被夹在升降台缝隙中，在操作堆叠升降台上升

事故的发生，然后又叫了工友王某青重新进入生产后段二期1UP 组合BS堆叠升降台进行施救，

E总控台强制升降台上升。120医护人员到场后，林某龙等人协助医护人员将赵某抬出升降台夹

台生产作业期间，员工赵某在升降台下方被下降的升降台挤压致死。

技术、管理措施，及时发现并消除（生产后段二期1UP 组合BS堆叠升降台防护措施不到位对工人

国务院 互联网+督查 平台
关于阻碍民营经济发展壮大
问题线索征集
扫描上方小程序码
反映问题线索

中山台光电子材料有限公司主要负责人（生产部资深经理）邓某庚，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除（生产后段二期1UP 组合BS堆叠升降台防护措施不到位对工人造成伤害）事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

经调查认定，中山台光电子材料有限公司未认真落实安全生产主体责任，导致事故发生，对事故的发生负有责任，是事故责任单位。为吸取教训，教育和惩戒有关事故责任单位，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定，建议对中山台光电子材料有限公司“10·18”一般机械伤害事故的事故单位和有关责任人作出如下处理：

（一）中山台光电子材料有限公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除（生产后段二期1UP 组合BS堆叠升降台防护措施不到位对工人造成伤害）事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，导致事故发生，对事故发生负有责任。建议由火炬开发区管委会依据《中华人民共和国安全生产法》对中山台光电子材料有限公司对事故负有责任的违法行为进行行政处罚。

（二）中山台光电子材料有限公司主要负责人（生产部资深经理）邓某庚，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除（生产后段二期1UP 组合BS堆叠升降台防护措施不到位对工人造成伤害）事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项规定，对事故负有责任。建议由火炬开发区管委会依据《中华人民共和国安全生产法》对邓某庚对事故负有责任的违法行为进行行政处罚。

五、事故整改和防范措施

（一）继续深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的要求，切实抓好安全生产各项工作，确保全区安全生产形势持续稳定好转。

（二）深刻吸取事故教训，强化企业履行安全生产主体责任。继续深入开展“安监1710”行动，紧紧围绕企业实际控制人这个关键点，压实其七项安全生产职责，督促企业落实主体责任。

（三）深入开展重大事故隐患专项排查整治行动，抓紧抓实精准执法阶段工作，严格监管执法，聚焦重大事故隐患深入排查、加快整治从严处罚、严查各类非法、违法行为，推动企业真查真改并按规定主动报告重大事故隐患。

中山台光电子材料有限公司“10·18”一般机械伤害事故调查组

2024年11月19日

打印 关闭

政府网站找错

中山市人民政府办公室主办 中山市信息中心承办 联系方式 网站地图

粤ICP备11005604号 网站标识码4420000052 粤公网安备 44200002442868号

建议使用1024 X 768分辨率，IE8.0以上版本浏览器浏览本站

机关 适老化无障碍服务

国务院 互联网+督查 平台

关于阻碍民营经济发展壮大

问题线索征集

扫描上方小程序码
反映问题线索