昭阳区11·26交通事故调查报告

2024年11月26日23时20分许，在昭阳区龙泉办事处策磨线K2914+500M处发生一起造成1人死亡的道路交通事故。

一、道路交通事故发生经过

2024年11月26日，曹XX（男，50岁）驾驶渝DD1XXX号重型半挂牵引车（牵引渝DUXXX挂号重型栏板半挂车）沿策磨线由南向北从昭通南收费站方向往昭阳区青岗岭乡方向行驶，23时20分许行驶至策磨线2914公里500米（昭阳区龙泉街道长利舒甲块路段）处时，与孙XX（男，41岁）临时停放路边的云AK8XXX号重型仓栅式货车（搭乘李XX，女，38岁）发生碰撞，造成孙XX死亡、李XX受伤、李XX的手机丢失、渝DD1XXX号重型半挂牵引车、云AK8XXX号重型仓栅式货车、云AK8XXX号重型仓栅式货车车上货物、金属护栏、及路外赵XX的简易房屋受损的死亡道路交通事故。

二、道路交通事故当事人、车辆和道路交通环境等基本情况

（一）当事人情况

曹XX，男，汉族，初中文化，持“A1A2”类机动车驾驶证，驾驶证号：510232197409l4XXXX，驾驶证档案编号：51020032XXXX，家住重庆市九龙坡区西彭镇XX村X组X

号，交通方式：事发时驾驶渝 DD1XXX 号重型半挂牵引车牵引渝 DUXXX 挂号重型栏板半挂车，联系方式：1365830XXXX。

（二）事故车辆情况

肇事甲车系一辆“东风牌 DFH4250D”型重型半挂牵引车，车辆号牌：渝 DD1XX，车辆识别代号：LGAG4DYXXXXXX3482，发动机号：7897XXXX，初次登记日期：2020 年 01 月 10 日，检验有效期止：2025 年 01 月 31 日，该车由中国人民财产保险股份有限公司承保，该车强制险保单号：PDZA20235001000141XXXX，行驶证登记所有人：重庆 XX 物流有限公司，车辆使用人：曹 XX。牵引平板车系一辆“永甲牌 MQ9400L”型重型栏板半挂车，车辆号牌：渝 DUXXX 挂，车辆识别代号：LH9940P3XXXXXY851，初次登记日期：2020 年 06 月 18 日，行驶证登记所有人：重庆 XX 物流有限公司，车辆使用人：曹 XX。

（三）道路交通环境

事故现场位于策磨线 2914 公里 500 米（昭阳区龙泉街道长利舒甲块路段）处，现场道路呈南北走向，道路中心由黄色单虚线划分车道，往北至昭阳区青岗岭乡方向，往南至昭阳城区方向，道路有效路面宽 1200cm，道路两侧路肩均宽 50cm，道路两侧有金属护栏，路面性质为干燥沥青路面。

该路段设有禁停标志，禁停标志位于策磨线 2915 公里 400 米（昭阳城区方向往青岗岭乡方向道路右侧）处：全路段禁止停车。

三、道路交通事故形成原因分析

1.曹 XX 驾驶机动车夜间行驶未降低行驶速度，是造成此次事故的原因之一；

2.孙 XX 驾驶机件不符合技术标准的机动车在设有禁停标志的路段临时停车，是造成此次事故的原因之二。

四、事故防范措施建议

通过对本次事故的调查，针对此次交通事故暴露问题应从以下几个方面加强管理：

（一）在事故地点及龙泉办事处辖区开展防控措施。在事故发生地行政村召开院坝会开展以案说法警示教育、安全宣传；在事故路段开展隐患排查并治理，在事故地点加装禁停标志牌，修复因该事故损坏的路侧波形防护栏；开展交通安全违法查处工作；将事故简况抄告派出所、昭阳区公路分局合力加强管控，推送地图公司标注为事故多发路段进行导航提示。

（二）宣传造势，营造氛围。充分发挥电视、广播、报纸等传统媒体和“两微一抖”等新媒体的矩阵优势，营造群众知法守法的良好氛围，通过“美丽乡村行”交通安全巡回宣传活动，积极制作宣传资料，录制提示语，通过宣传栏、农村“大喇叭”等公益性宣传资源，进村入户集中宣

传，讲明讲清常见违法行为的危害，普及安全行车知识，树立出行自我保护意识，进一步提高辖区驾驶员及群众交通守法意识、安全意识、文明意识。

（三）强化路检路查，加强货运车辆交通违法整治力度，结合“减量控大”季度攻坚行动、“逢五逢十”、周末夜查等专项行动，形成严管高压态势。

（四）强化辖区路面巡、检、管、处力度，切实扩大警力的时空覆盖范围，加强辖区主干公路、乡镇低等级农村道路的巡查检查工作，提高路面警力管事率，着力净化辖区道路通行环境，为辖区群众出行营造良好通行环境。

昭阳区公安分局交通警察二大队

2025 年 2 月 7 日