政策文件

信息公开目录和指南(/xljhpx/c101692/...

政府文件(/xljhpx/c101693/...

法定主动公开内容

政府领导 (/xljhpx/c101696/zfxxg

组织机构 (/xljhpx/c101697/zfxxg

公开规定 (/xljhpx/c101698/zfxxg

公示公告 (/xljhpx/c101699/zfxxg

政府会议 (/xljhpx/c101700/zfxxg

主动公开 (/xljhpx/c101701/zfxxg

工作报告 (/xljhpx/c101702/zfxxg

规划信息 (/xljhpx/c101706/zfxxg

减税降费 (/xljhpx/c101704/zfxxg

权责清单 (https://qingdan.ynbb

华坪云南耀劲电力工程有限责任公司“5•28”一般高处坠落事故调查报告

发布时间:2026-09-01 09:45　　字体:【 大 小 】

华坪云南耀劲电力工程有限责任公司“5·28”一般高处坠落事故调查报告

2026年5月28日，14时55分许，在荣将镇温泉村温泉街配网施工作业现场发生了一起电杆倒杆致人员坠落的事故，事故造成1人死亡，直接经济损失120余万元。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，2026年5月29日，华坪县人民政府批准成立了由县委常委、常务副县长担任组长，县应急管理局局长、县能源局局长、县公安局常务副局长任副组长，县纪委监委、县公安局、县人民检察院、县总工会、县应急管理局、县能源局、华坪供电局、荣将镇人民政府派员参加的华坪县荣将“5·28”事故调查组（以下简称“调查组”）。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、技术鉴定、调查取证、查阅资料、综合分析和论证，查明了事故发生的经过、原因、应急处

置、人员伤亡和事故直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对责任单位及责任人员的处理建议和事故防范及整改措施。

经调查认定："5·28"高处坠落事故是一起因从业人员违反操作规程，未严格执行电力登杆作业安全技术规程，未能预判杆塔倒伏安全风险导致一人高处坠落死亡的一起一般生产安全责任事故。

一、事故项目基本情况

2026年3月27日，云南建源电力工程有限公司与云南耀劲电力工程有限责任公司签订《丽江华坪县2025-2026年配网生产项目劳务分包合同》，项目现场施工作业由云南耀劲电力工程有限责任公司组织实施。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位

云南耀劲电力工程有限责任公司为自然人投资控股企业，成立于2024年2月5日，注册资本人民币200万元，经营办公地址位于

(https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=C9446428898B1AF4E05310291AAC1060)
适老化无障碍服务 (http://wza.isc.org.cn/rzpt/bsgl/dt/20231213/2857.html) 云南省政府网站曝光台 (/xljhpx/bgt/bgt.shtml)
违法和不良信息举报 (https://www.yn12377.cn/jubao/) 涉企侵权举报 (https://www.yn12377.cn/jubao/list?type=09&stype=0906)
华坪县人民政府办公室主办
华坪县互联网信息办公室 华坪县融媒体中心承办
政府网站标识码：5307230001 联系电话:0888-6121108
滇ICP备15008476号-1(https://beian.miit.gov.cn/)
滇公网安备 53072302000105号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=53072302000105)
更多华坪
资讯欢迎关注
"美丽华坪"