海城区地角街道北部湾路“10•18”交通事故调查报告

2024-06-10 10:00 来源：海城区人民政府

海城区地角街道北部湾路“10·18”交通事故调查报告

2023年10月18日23时40分许，位于海城区地角街道办事处辖区内的北部湾路北海**物流有限公司门前路段发生一起交通事故，经海城区人民政府管理和交通运输局局长）任组长，北海市公安局交通警察支队第一大队副队长陶丽军任副组长、海城区应急管理局、海城区总工会、地角街道办事处为

一、道路交通事故当事人、车辆、道路和交通环境等基本情况

（一）当事人情况

1. 陈**，男，汉族，户籍所在地为广西**********，现住址为广西**********，事发时驾驶北海G****号电动自行车，联系电话为**********。

2. 辛**，男，驾驶证号为37**********，汉族，准驾车型为A2，驾驶证有效期限为2015年01月17日至2025年01月17日；户籍所在地为山东省****半挂牵引车牵引鲁F****挂号重型集装箱半挂车停放在北部湾路北海**物流有限公司门前路段，联系电话为**********。

（二）车辆情况

1. 北海G***号电动自行车

所有人为陈**，地址为广西**********，车架号为**********，电机号码为**********,车辆品牌型号为台铃，车身颜色为黑色，转向形式

2.鲁F***号重型半挂牵引车

所有人为**********公司，地址为山东省**********，车辆品牌型号为汕德卡牌/**********,使用性质为货运，车身颜色为红色，车辆识期至2024年11月30日，该车在**财产保险股份有限公司投保，强制保险单号为**，有效期间为2022年11月05日至2023年11月05日，机动车商业保险单号型集装箱半挂车，所有人为**********公司，地址为山东省**********，车辆品牌型号为中集牌**********，车辆识别代号为**********,使用

（三）道路和交通环境情况

事故中心现场位于北海市海城区北部湾路北海**物流有限公司门前路段。事发路段为无名道路，呈东西走向，东往银河足球场，西往银河云谷里车位。事发现场为水泥路面，路面完好，夜间无路灯照明，属城市道路。

二、道路交通事故发生经过

2023年10月18日23时30分许，陈**驾驶北海G***号电动自行车沿无名道路由西往东行驶至北海市海城区北部湾路北海**物流有限公司门前路段时车牵引鲁F****挂号重型集装箱半挂车，造成陈**受伤及两车不同程度损坏的道路交通事故。

三、道路交通事故形成原因分析

1.当事人陈**醉酒后驾驶非机动车上道路行驶时，没有靠右侧通行，且未充分注意观察周围道路交通情况，未确保安全驾驶，其交通行为是导致

2.当事人辛**驾驶机动车在道路上临时停车，未做好停车安全防护提示，妨碍其他车辆通行，其交通行为是导致该起道路交通事故发生的次要原

四、当事人导致交通事故的违法、过错行为及责任

（一）当事人导致交通事故的违法、过错行为:

1.当事人陈**的交通行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条:“机动车、非机动车实行右侧通行。”、《中华人民共和国道路交轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车应当遵守下列规定:不得醉酒驾驶”之规定。

2.当事人辛**的交通行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第二款:“在道路上临时停车的，不得妨碍其他车辆和行人通行”之

（二）责任认定:

综上所述，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项的规定，对该事故拟作出责任认定如下:

1.当事人陈**承担此次道路交通事故的主要责任。

2.当事人辛**承担此次道路交通事故的次要责任。

五、事故性质

调查认定，海城区地角街道办事处辖区内北部湾路北海**物流有限公司门前路段“10·18”事故是一起因陈**酒后驾驶电动自行车撞到辛**违停事故。

六、事故防范措施和建议

我小组商请区市政交通局，发函到**市交通局，商请共同加强外省籍车辆的经营管理和消除安全生产隐患，让其督促********公司按要求加强对发生，保障人民群众生命健康财产安全。

主办单位：北海市海城区人民政府 承办单位：北海市海城区人民政府办公室

联系我们：hcqxxzx@126.com 地址：北海市海城区长青北路13号 电话：0779-3034635

桂公网安备 45050202000312号 桂ICP备05004831号 网站标识码：4505020004