信息类别: 灾害事故救援
公开方式: 主动公开
生成日期: 2025-04-22
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号: 000014349/2026-02130

九江振兴废旧回收有限公司第一收购站“12·30”物体打击事故调查报告

2025-04-22 13:25 来源：濂溪区应急管理局字号： 大 中 小 打印

2024年12月30日7时50分许，九江振兴废旧回收有限公司第一收购站工人在剪板机剪钢管时，发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约 69万元。

接事故报告后，区公安分局、区应急管理局、濂溪产业园等有关单位人员迅速赶到事故现场，协调救援善后处理等工作。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等国家有关法律法规，区政府成立了以区应急管理局局长洪宇为组长，区公安分局、区应急管理局、区总工会、区人社局、区商务局、濂溪区产业园等单位有关人员为成员的九江振兴废旧回收有限公司第一收购站“12·30”物体打击事

故调查组（以下简称事故调查组）进行事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过，事故原因及人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议。同时针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议，现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位情况。

1.承租单位（事故责任单位）。

九江振兴废旧回收有限公司第一收购站（以下简称九江振兴公司第一收购站），为九江振兴废旧回收有限公司自然人独资分公司，成立于2017年06月05日，营业期限：2017年06月05日至长期。统一社会信用代码：91360402MA360YQL8M；企业类型：有限责任公司分公司（自然人独资），营业场所为江西省九江市濂溪区长江南路以西、11号路以南、2号路以北仓库，负责人周某忠。经营范围：废旧物资回收、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.出租单位。

九江坤龙商贸有限公司（以下简称九江坤龙公司），成立于2020年10月26日，营业期限：2020年10月26日到长期，注册资本：伍拾万元整，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91360403MA39BCLX7E，法定代表人为刘某君，注册地位于江西省九江市浔阳区环城东路西侧翠湖明居小区3栋114室。经营范围许可项目：婴幼儿配方乳粉销售，食品销售（销售预包装食品），食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内贸易代理，会议及展览服务，销售代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

3.租赁协议情况。

2022年2月20日出租方九江坤龙商贸有限公司与承租方九江振兴废旧回收有限公司第一收购站签订了租赁协议，有效期至2023年2月20日。

（二）事故发生地点情况。

事故发生地点为九江振兴公司第一收购站剪板机操作平台处，剪板机长约4.5米、宽约1.5米、高约1.5米、操作平台高约0.8米，剪板机安装在距厂房南墙约2米处，剪板机操作平台距厂房南墙约5.8米，操作平台坐西朝东，工人某某某系在剪板机操作平台处被物体打击死亡。

（三）死亡人员情况。

某某某，男，1959年11月30日出生，江西省九江市濂溪区人，九江振兴公司第一收购站工人，该起物体打击事故死者。

二、事故发生经过、救援、报告和善后情况

（一）事故发生经过。

2024年12月30日上午7点左右，工人董某某到达九江振兴公司第一收购站，开始进行废铁分类工作，随后工人某某某也到了九江振兴公司第一收购站，某某某在剪板机开始剪钢管工作。7点50分许，工人某某某在剪板机剪钢管过程中被钢管打击受伤，某某某右手捂着肚子大声喊叫“我”被钢管打到了，此时九江振兴公司第一收购站负责人周某忠听到喊叫声，立即跑出来前往某某某身边察看，某某某告诉周某忠自己被钢管打到了，肚子“好痛”。

（二）事故救援、报告和善后情况。

1.事故救援情况。

周某忠见某某某被钢管打击受伤，于7点56分拨打120急救电话，在不远处进行废铁分类的工人董某某看到老板周某忠在某某某旁边，就前去查看发生了什么事，了解情况后又回到自己做事的地方继续工作。8点7分120急救车到了九江振兴公司第一收购站，随后周某忠

和董某某协助医护人员将某某某抬上急救车，并与急救车一同前往九江市第一人民医院（八里湖总院），到达医院后医护人员立即将某某某送到急救室进行抢救。8点34分周某忠拨打110报警。下午16时左右医生宣布某某某经抢救无效死亡。

2.事故报告情况。

区应急管理局接到事故报告后，组织相关单位人员赶到现场了解情况，指导协助善后工作。濂溪区应急管理局及时在应急部综合统计直报系统进行了网上直报并在省应急值班系统进行了报告。

3.事故善后情况。

甲方：九江振兴废旧回收有限公司第一收购站负责人周某忠与死者家属签订了《和解协议书》。

三、事故原因

（一）直接原因。

九江振兴公司第一收购站剪板机工作区域，未设置安全防护措施，安排工人某某某长期在机械设备没有安全防护措施的情况下进行操作，致使某某某在剪板机剪钢管时，钢管弹出击中右腹部，导致肝脏破裂，经送医院抢救无效死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

1.九江振兴公司第一收购站。

（1）对从业人员安全生产教育培训不到位，仅以简单口头说教的方式讲解剪板机的操作过程。

（2）隐患排查治理不到位，工人长期在无安全防护措施的情况下从事剪切作业，未设置安全防护措施，未制定本单位检查计划，仅以简单的巡查代替安全检查，也未建立隐患排

查台账及整改措施。

2.九江坤龙商贸有限公司。

（1）九江坤龙商贸有限公司作为出租方，未与承租方签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责，对租赁单位安全生产状况底数不清。

（2）隐患排查不及时不到位，日常安全检查流于形式，未建立隐患排查台账，安全生产教育培训不到位，无教育培训台账。

四、事故性质

综上所述，事故调查组认为“12·30”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任人员和责任单位的处理建议

依据调查事实，对事故责任作出如下划分并提出相应的处理建议：

（一）对事故责任人员的处理建议。

1.某某某，男，65岁，江西省九江市濂溪区人，九江振兴公司第一收购站工人，安全意识淡薄，在机械设备没有安全防护措施的情况下进行操作，导致发生物体打击事故，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.周某忠，男，58岁，湖北省黄梅县人，九江振兴公司第一收购站负责人，负责本单位的全面工作，未制定安全生产规章制度、操作规程，未设置安全防护措施，安全生产教育培训不到位，以口头教育替代安全教育培训，现场隐患排查不到位，以简单的巡查代替安全检查，未制定隐患排查台账及整改措施，对事故发生负有主要领导责任。建议由濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定予以处罚。

3.高某某，男，47岁，江西省九江市浔阳区人，九江坤龙商贸有限公司副总经理、实际负责人，负责公司全面工作，履行安全生产职责不到位，对公司安全生产管理制度、安全生

产岗位责任制不健全、对公司未按规定组织从业人员进行安全生产教育培训，并如实记录安全生产教育培训情况、对未与承租方签订专门的安全生产管理协议失察，对事故发生负有管理责任，建议由濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、第一百零三条第二款的规定予以处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议。

1.九江振兴公司第一收购站。

安全生产责任制不落实，未建立安全生产规章制度、操作规程，未设置安全防护措施，未制定本单位检查计划、培训计划，安全生产教育培训不到位，现场安全管理不到位，隐患排查不到位，是事故的主体责任单位。建议由濂溪区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定予以处罚。

2.九江坤龙商贸有限公司。

九江坤龙商贸有限公司，未与承租方签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责，安全生产教育培训不到位，未建立教育培训档案，隐患排查不到位，未建立隐患排查台账，日常安全检查流于形式，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款、第四十九条第二款的规定，建议由濂溪区应急管理局按《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第四项、第一百零三第二款的规定进行处罚。

六、事故防范和整改措施建议

全区各行业领域要认真吸取事故教训，举一反三，全面落实安全生产主体责任，加强安全生产管理工作，强化安全责任意识，杜绝事故的再次发生。

1.九江振兴公司第一收购站，要严格落实企业主体责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，制定本单位安全生产规章制度和操作规程，严格按要求做好剪板机工作区域的安全防护措施，加强安全隐患排查，做到早发现早制止早整改。切实加强从业人员安全生产教育培训和考核，增强从业人员的安全意识。

2. 九江坤龙商贸有限公司建立健全安全生产管理制度和安全生产责任制，加强对从业人员的安全生产教育培训和考核，定期组织开展全员应急演练、消防演练，及时与承租方签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，加强对承租单位安全生产工作的统一管理，切实加强现场安全生产巡查，及时发现问题，并建立隐患排查台账，认真督促整改和制止，切实消除事故隐患，确保安全生产。



扫一扫在手机打开当前页面

社会公益事业
灾害事故救援
国务院部门
国务院部门网站
中央、省、直辖市
中国政府网
省、直辖市等地方政府网站
省内设区市
南昌市人民政府
九江市人民政府
景德镇市人民政府
萍乡市人民政府
新余市人民政府
上饶市人民政府
鹰潭市人民政府
吉安市人民政府
赣州市人民政府

抚州市人民政府
宜春市人民政府
县市区政府
濂溪区人民政府
浔阳区人民政府
柴桑区人民政府
德安县人民政府
永修县人民政府
庐山市人民政府
修水县人民政府
武宁县人民政府
瑞昌市人民政府
湖口县人民政府
都昌县人民政府
彭泽县人民政府
共青城市人民政府
经开区管委会
庐山西海风景名胜区管委会
八里湖新区管委会
鄱阳湖生态科技城
区内网站
濂溪新闻网
信用中国（江西濂溪）
濂溪区纪委监委
政务新媒体

濂溪区人民政
府发布
濂溪统计
濂溪发改
健康濂溪
濂溪应急
濂溪市监
网站声明| 联系我们| 隐私安全| 免责声明| 网站地图|
主办:九江市濂溪区人民政府办公室 承办:濂溪区大数据中心
办公地址:九江市濂溪区九莲南路399号（濂溪区市民服务中心）
公安备案号:36040202000142 ICP备案编号:赣ICP备17006467号-2 政府网站标识码:3604020005

电脑端





