[索 引 号]	11500235747452371C/2022-00147	[
[发布机构]	云阳县应急管理局	[
[标 题]	“1·7”机械伤害事故调查组 关于云阳县水口镇黄泥溪弃土场“1·7”机械	
[发文字号]		[

2022年1月7日15时40分左右，云阳县水口镇黄泥溪弃土场发生一起机械

按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，县人民政府成派人参加组成的事故调查组，对本次事故进行调查。调查组通过现场勘查、询质、人员伤亡和财产损失情况，提出了对有关责任人的处理意见和事故防范措

一、基本情况

（一）事故发生经过。

2022年1月7日15时40分左右，维修工袁*权和段*六在云阳县水口镇黄泥责更换装载机后部存气桶机油，段*六负责维修装载机前部大臂时用一根端头为产安全事故。